

# RflySim底层飞行控制算法开发系列课程

第七讲 传感器标定实验





# 大纲


- 1. 实验原理
- 2. 基础实验
- 3. 分析实验
- 4. 设计实验
- 5. 小结





#### □校正

(1) 校正




- (2) 自动标定
- 一般标定:需要外部标定设备, 麻烦,但精确
- 自动标定:不需要外部标定设 备,简单,精度略微差



#### □三轴加速度计自动标定

#### (1)误差模型

三轴加速度计在实际生产过程中和安装过程中,总会出现一些偏差。因此,需要建立标定前和标定后的三轴加速度的关系。误差模型如下





#### □三轴加速度计自动标定

#### (2)标定方法

为了标定加速度计的测量值, 我们需要估计下列未知参数

$$\mathbf{\Theta}_{\mathbf{a}} = \begin{bmatrix} \Delta \psi_{\mathbf{a}} & \Delta \theta_{\mathbf{a}} & \Delta \phi_{\mathbf{a}} & s_{\mathbf{ax}} & s_{\mathbf{ay}} & s_{\mathbf{az}} & b_{\mathbf{ax}}' & b_{\mathbf{ay}}' & b_{\mathbf{az}}' \end{bmatrix}^{T}$$

定义了下面的函数

$${}^{b}\mathbf{a}_{m} = \mathbf{h}_{a} \left(\Theta_{a}, {}^{b}\mathbf{a}_{m}'\right) = \mathbf{T}_{a}\mathbf{K}_{a} \left({}^{b}\mathbf{a}_{m}' + \mathbf{b}_{a}'\right)$$

原理: "无论加速度计位置如何放置,它的大小始终应该是常值,即当地重力矢量的实际大小"

根据这个原理, 我们有

$$\mathbf{\Theta}_{\mathbf{a}}^* = \arg\min_{\mathbf{\Theta}_{\mathbf{a}}} \sum_{k=1}^{M} \left( \left\| \mathbf{h}_{\mathbf{a}} \left( \mathbf{\Theta}_{\mathbf{a}}, \ ^{\mathbf{b}} \mathbf{a}'_{\mathbf{m},k} \right) \right\| - g \right)^2$$
 **arg min** {} 表示使目标函数取最小值时的变量值






#### □三轴磁力计自动标定

#### (1)误差模型

三轴磁力计在实际生产过程中和安装过程中,总会出现一些偏差,不仅如此周边的原件(自驾仪芯片,供电电路,电机)也会对其产生影响。误差模型如下





#### □三轴磁力计自动标定

#### (2)标定方法

原理: 无论磁力计位置如何放置, 它的真实的磁场的感应场的大小

是常量,并对其进行归一化处理得
$$\|\mathbf{b}\mathbf{m}_{m,k}\|^2 = 1, k = 1, 2, ..., M$$
。

为了标定三轴磁力计模型, 我们需要估计下列未知参数

$$\mathbf{\Theta}_{\mathrm{m}} \triangleq \begin{bmatrix} \Delta \psi_{\mathrm{m}} & \Delta \theta_{\mathrm{m}} & \Delta \phi_{\mathrm{m}} & s_{\mathrm{mx}} & s_{\mathrm{my}} & s_{\mathrm{mz}} & b_{\mathrm{mx}}^{'} & b_{\mathrm{my}}^{'} & b_{\mathrm{mz}}^{'} \end{bmatrix}^{\mathrm{T}}$$

我们定义了下面的函数:

$$\mathbf{h}_{\mathrm{m}}(\mathbf{\Theta}_{\mathrm{m}}, \mathbf{b} \mathbf{m}'_{\mathrm{m}}) \triangleq \mathbf{T}_{\mathrm{m}} \mathbf{K}_{\mathrm{m}}(\mathbf{b} \mathbf{m}'_{\mathrm{m}} + \mathbf{b}'_{\mathrm{m}})$$

根据这个原理,我们有
$$\mathbf{\Theta}_{\mathbf{m}}^* = \arg\min_{\mathbf{\Theta}_{\mathbf{m}}} \sum_{k=1}^{M} (\|\mathbf{h}_{\mathbf{m}}(\mathbf{\Theta}_{\mathbf{m}}, \mathbf{b} \mathbf{m}'_{\mathbf{m},k})\| - 1)^2.$$





以上原理可以详细参考"Quan Quan. Introduction to Multicopter Design and Control. Springer, Singapore, 2017"或者"全权著. 杜光勋, 赵峙尧, 戴训华, 任锦瑞, 邓恒译. 《多旋翼飞行器设计与控制》, 电子工业出版社, 2018."的第7章。





## 基础实验

#### □实验目标

#### ■ 已知

- (1) 硬件: Pixhawk自驾仪系统;
- (2) 软件: MATALB 2017b或以上版本, PSP工具箱, QGC地面站软件, 实验指导包 "RflySimAPIs\Exp02 FlightControl\e3-SensorCalib\e3.1" (下载地址: https://rflysim.com/course);
  - (3) 在数据方面, 若没有硬件, 可以直接使用实验指导包 "e3.1"中的数据。
- ■目标

按步骤完成加速度的标定,并绘制标定前后的指标对比图。





# 基础实验

□实验步骤

见 "RflySim3D\Exp02\_FlightControl\e3-SensorCalib\e3.1\readme.docx"



# 分析实验

#### □实验目标

#### ■ 已知

基础实验所采集的加速度数据及相关文件。

#### ■ 目标

将重力加速度的值由9.8改为1,再次进行标定,计算出各自的姿态角,体会两种方式对标定参数产生的影响,并分析结果对角度计算的影响。





#### 分析实验

#### □实验分析

最优参数解  $\Theta_a^*$  被得到后,可以得到如下关系

$$\frac{\partial \sum_{k=1}^{M} \left( \left\| \mathbf{T}_{a} \mathbf{K}_{a}^{*} \left( {}^{b} \mathbf{a}_{m}' + \mathbf{b}_{m}' \right) \right\| - g \right)^{2}}{\partial \mathbf{\Theta}_{a}} = \mathbf{0}$$

其中 $T_a = I_3$ 。若重力加速度发生改变,例如8变成  $\alpha g, \alpha > 0$ 。则上式两边同时乘以 $\alpha$ 可以得到如下关系式

$$\frac{\partial \sum_{k=1}^{M} \left( \left\| \mathbf{T}_{a} \boldsymbol{\alpha} \mathbf{K}_{a}^{*} \left( {}^{b} \mathbf{a}_{m}^{\prime} + \mathbf{b}_{m}^{\prime} \right) \right\| - \alpha g \right)^{2}}{\partial \mathbf{\Theta}_{a}} = \mathbf{0}$$

这意味着在重力加速 度改变后,可以得到  $\mathbf{K}_{a}^{*'} = \alpha \mathbf{K}_{a}^{*}$  和  $\mathbf{b}_{a}^{*'} = \mathbf{b}_{a}^{*}$ 





# 分析实验

□实验步骤

见 "RflySim3D\Exp02\_FlightControl\e3-SensorCalib\e3.2\readme.docx"





#### □实验目标

- 已知
  - (1) 硬件:Pixhawk 自驾仪系统;
- (2) 软件:MATLAB 2017b或以上版本, PSP工具箱, QGC地面站软件, 实验指导包 "RflySimAPIs\Exp02 FlightControl\e3-SensorCalib\e3.3"
  - (下载地址: https://rflysim.com/course);
- (3) 在数据方面, 若没有硬件, 可以直接使用实验指导包 "e3.1" 中的数据。

#### ■ 目标

根据给出的磁力计误差模型,设计磁力计数据采集模型,用测得的数据和LM 算法函数求出模型参数的最优解,完成磁力计的标定,并绘制标一定前后的指标对比图。






#### □磁力计标定步骤

- (1)步骤一:获取Pixhawk自驾仪磁力计数据
  - 1) 搭建数据采集模型。

新建一个Simulink文件,从PSP工具箱(如右图)中提取相应的输入输出接口。使用PSP工具箱相应的模块搭建读取惯性传感器、遥控器数据并将数据存储到Pixhawk的SD中的数据采集模型。





#### □磁力计标定步骤

(1) 步骤一: 获取Pixhawk自驾仪磁力计数据

2) 硬件连接。

将遥控器接收机和Pixhawk自驾

仪连接好。如右图所示。

3) 代码编译及下载。





#### □磁力计标定步骤

- (1) 步骤一: 获取Pixhawk自驾仪磁力计数据
- 4) 采集数据

首先,将遥控器CH5 通道拨到最顶部,开始采集数据。然后按照右图所示面向六个方向放置自驾仪,并分别在每个方向逆时针或顺时针旋转自驾仪。每个方向数据采集完成后,红灯会慢闪;六个方向的数据采集完成后,红灯会快闪。最后,将遥控器CH5 通道拨到最底部(最靠近使用者的档位)停止采集数据。



①朝上



③朝左



⑤朝上



②朝下



④朝右



⑥朝下

图. 6面数据采集





#### (1) 步骤一: 获取Pixhawk自驾仪磁力计数据

#### 5) 读取数据

将 SD 卡 取 出 , 使 用 读 卡 器 将 文 件 "e3\_m\_A.bin"复制到目录"\*\*\e3\e3.3"。采用 函数

[datapoints, numpoints] =

px4\_read\_binary\_file(e3\_m\_A.bin')

解码数据,数据保存在"datapoints"中,数据个数保存在"numpoints"中。采集到的数据右图所




图. 采集的磁力计数据







利用LM算法,编写m文件,实现校正,见文件 "calLM.m",其主文件如下表所示。

```
close all
1
    clc
    clear
    load MagRaw.mat
    CAL_MAG_SCALE = [1, 1, 1]'; % 自驾仪中的标定值
    CAL\_MAG\_OFF = [0.064, 0.014, -0.053]';
    MagRaw = (mag + CAL_MAG_OFF)./CAL_MAG_SCALE; %原始
    的磁力计数据
    m = length(MagRaw);
    MagSum = 0;
    for k = 1 : m
11
12
      MagSum = MagSum + norm(MagRaw(:, k));
    end
    MagAver = MagSum/m; %估计的磁场强度大小
    Vdata = MagRaw/MagAver; % 归一化
16
    y_dat = ones(m, 1);
    p0 = [111000];
```

```
p_init = [1 1 1 0.01 0.01 0.01]'; %参数估计初始值
19
20
21
     v raw = calFunc(Vdata, p0); %未标定时的磁力计值
     y_raw = y_raw(:);
     r_raw = y_dat - y_raw;
     p_fit = lm('calFunc', p_init, Vdata, y_dat, 0.001);
     y lm = calFunc(Vdata, p fit); %标定后的磁力计值
     y_lm = y_lm(:);
     r_{lm} = y_{dat} - y_{lm};
     y_px4 = calFunc(mag/MagAver, p0); %px4标定过的磁力计值
     y_px4 = y_px4(:);
30
     r_px4 = y_dat - y_px4;
31
     kx = p_fit(1);
     \mathbf{k}\mathbf{y} = \mathbf{p}_{\mathbf{f}}\mathbf{i}\mathbf{t}(2);
34
     kz = p_fit(3);
     bx = p_fit(4);
36
     \mathbf{by} = \mathbf{p}_{\mathbf{fit}}(5);
37
     bz = p_fit(6);
38
     Km = [kx \ 0 \ 0; 0 \ ky \ 0; 0 \ 0 \ kz]
     bm = [bx by bz]'
```



#### □磁力计标定步骤

#### (2) 步骤二: 参数标定

校正结果如下,可以看到标定后的最优

化指标比标定前的最优化指标更小。最优

化指标随着迭代次数的增加收敛的很快,

并且趋向于常值0.5。得到的校正参数:

$$\mathbf{K}_{m}^{*} = \begin{bmatrix} 0.9853 & 0 & 0 \\ 0 & 1.0202 & 0 \\ 0 & 0 & 1.0004 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{b}_{m}^{*} = \begin{bmatrix} -0.1448 \\ -0.0334 \\ -0.0898 \end{bmatrix}$$




图. 磁力计校正对比值



□实验步骤

见 "RflySim3D\Exp02\_FlightControl\e3-SensorCalib\e3.3\readme.docx"



#### 小结

- (1) 本实验建立了加速度计和磁力计的标定模型,并使用Simulink的PSP工具箱进行数据采集。
- (2) 在记录加速度计数据时,为了避免额外的非重力加速度,保持Pixhawk静止是必要的。 为了消除加速度计噪声,标定过程中并没有采用所有采样点,而是选取一定的特征点进行计算。
- (3) 将重力加速度g 由原先的9.8改为1后,再进行标定,尺度因子Ka缩小为原来的1/9.8,但计算出来的姿态角与g=9.8 标定后计算出的姿态角相同。这说明重力加速度的大小并不影响角度的测量。
- (4) 采集磁力计数据时,采样六面旋转的方式采集数据,通过编写标定程序,结果表明对原始传感器数据的标定结果符合预期。

如有疑问,请到https://doc.rflysim.com查询更多信息。





# 谢 谢!

