AUTÓNOMA	AUTÓNOMA "TOMAS FRÍAS" CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS				
Materia:		Arquitec	tura de computadoras (SIS-522)		
Docente: Auxiliar: Estudiante:	Univ. Ald	avo A. Pui rin Roger l Cuenca Ma	N° Práctica		
06/11/2024	Fecha p	ublicaciór			
06/12/2024	Fecha de	e entrega			
Grupo:	1	Sede	Potosí		

IMPORTANTE: Para realizar esta práctica se debe revisar el material que se encuentra en classroom en la SECCIÓN "TEMA 8", el archivo PDF llamado "Ejemplo resultado ANÁLISIS DE RIESGOS".

1) Realizar el análisis de riesgos del siguiente problema:

DETERMINAR EL ALCANCE					
Elemento	Descripción				
Infraestructura tecnológica	Equipos críticos como servidores, estaciones de trabajo y dispositivos de red.				
Problemas eléctricos	Malas conexiones eléctricas, riesgo de sobrecargas y cortocircuitos.	\lceil \backslash			
Equipos de respaldo (UPS)	Obsoletos y con más de 10 años de uso, incapaces de garantizar estabilidad.	┐、			
Equipo técnico disponible	Personal con capacidad de implementar mantenimiento preventivo y correctivo.	<u> </u>			

	IDENTIFICAR LOS ACTIVOS								
ID	Nombre	Descripción	Responsable	Tipo	Ubicación	Importancia			
ID_01	Estabilidad	Estabilidad de los servidores	Personal	Sistema	Sala de servidores	ALTA			
ID_02	Rendimiento	Rendimiento de los servidores	Personal	Sistema	Sala de servidores	ALTA	V		
ID_03	Sala de Servidores	Sala donde se encuentran los equipos tecnológicos	Personal	Inmueble	En el campus universitario	ALTA	\		
ID_04	Suministro Eléctrico	Suministro eléctrico para los equipos	Personal	Cableado	Infraestructura del campus	ALTA	V		

	VALORAR LOS ACTIVOS						
Activo	Valoración	Cálculo	Importancia				
Servidores	Estabilidad (Disponibilidad = 5, Integridad = 5,	(5+5+1)/3 = 3.7	ALTA				
Críticos	Confidencialidad = 1)	= 4					
	Rendimiento (Disponibilidad = 5, Integridad = 5,	(5+5+1)/3 = 3.7	ALTA				
	Confidencialidad = 1)	= 4					
Infraestructura	Sala (Disponibilidad = 5, Integridad = 4,	(5+4+4)/3 = 4.3	ALTA				
	Confidencialidad = 4)	= 4					
Red Eléctrica	Suministro (Disponibilidad = 5, Integridad = 5,	(5+5+1)/3 = 3.7	ALTA				
	Confidencialidad = 1)	= 4					

IDENTIFICAR LAS AMENAZAS					
Activo	Amenaza	Descripción			
Servidores	Baja estabilidad y	Por sobrecargas y cortocircuitos causados por malas conexiones			
Críticos	rendimiento	eléctricas.			
Infraestructura	Fallas en la sala de	Vibraciones o sobrecalentamientos que afectan la infraestructura			
	servidores	debido a problemas eléctricos.			
Red Eléctrica	Interrupciones de	UPS obsoletos no pueden proporcionar respaldo adecuado ante			
	suministro	fallas eléctricas.			

IDENTIFINCAR VULNERABILIDADES						
Activo	Vulnerabilidad	Descripción				
Servidores	Exposición a	Equipos críticos afectados por interrupciones de energía y	٦,			
Críticos	fluctuaciones	cortocircuitos.				
Infraestructura	Mal estado de	Mala calidad en el cableado y falta de mantenimiento.	一、			
	conexiones					
Red Eléctrica	Vida útil de los UPS	Más de 10 años sin sustitución ni mantenimiento.	\			

EVALUAR EL RIESGO

Activo: Servidores Críticos

Nº	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Impacto Financiero	Impacto Imagen	Impacto Operativo	Riesgo Total
1	Caída en estabilidad y rendimiento	4	5	4	5	18.7

Activo:	Intrac	SCTPLI	CTITE
ACLIVO.	ııııat	-3 U U	Cluic

Nº	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Impacto Financiero	Impacto Imagen	Impacto Operativo	Riesgo Total
2	Sobrecalentamientos y vibraciones en la sala	4	5	4	5	18.7

Activo: Red Eléctrica

,	ouver near Electrica							
Νº	Descripción del	Probabilidad	Impacto	Impacto	Impacto	Riesgo		
	Riesgo		Financiero	Imagen	Operativo	Total		
3	Interrupciones de	4	5	3	4	16		
	energía							

	MATRIZ DE RIESGO							
Impacto / Probabilidad	Muy Bajo (1)	Bajo (2)	Medio (3)	Alto (4)	Muy Alto (5)			
Muy Alto (5)	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Riesgo 1: Estabilidad de los Servidores (Debido a sobrecargas o cortocircuitos por cables mal conectados)	Riesgo 2: Daños en Equipos Críticos (Exposición por fallos en los UPS)			
Alto (4)	Ninguno	Ninguno	Riesgo 3: Infraestructura eléctrica deficiente (Cables mal conectados, sobrecargas)	Ninguno				

Medio (3)	Ninguno	Riesgo 4:	Ninguno	Ninguno		
		Redundancia				l
		limitada				l
		(Exposición a fallos				l
		eléctricos sin UPS				l
		confiables)				
Bajo (2)	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	\
Muy Bajo (1)	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	· •



TRATAR RIESGO		
Activo	Riesgo Identificado	Contramedidas
Servidores	Baja estabilidad y	Sustituir UPS, instalar reguladores de voltaje y sistemas
Críticos	rendimiento	de monitoreo.
Infraestructura	Fallas en conexiones	Revisar y reparar cableado, instalar barreras térmicas y amortiguadores en los racks.
Red Eléctrica	Interrupciones de	Sustituir los UPS antiguos, instalar generadores eléctricos
	suministro	de respaldo y monitoreo constante.







PERFECTO.... CUMPLISTE CON CADA ETAPA DE LA METODOLOGIA "Analisis de riesgos"