	AD AUTÓNOMA "TOMAS FRÍAS" DE INGENIERÍA DE SISTEMAS	THE STATE OF THE S
Materia:	Arquitectura de computadoras (SIS-522)	N° Práctica
Universitario:	Mauricio David Aguilar Rios	
Auxiliar:	Univ. Aldrin Roger Pérez Miranda	Q
Fecha de entrega:	5/12/2024	O
Grupo:	1	Sede Potosí

Sabemos que tiene problemas eléctricos esto puede ser cables mal conectados o cables que están dañados esto puede generar algún cortocircuitos y sobrecargas.

X

Ademas que las UPS tienen más de 10 años de uso, lo que reduce la confiabilidad ante interrupciones eléctricas.



Soluciones proactivas:

Primero la revisión de las conexiones y reemplazar los cables en mal estado, asegurándonos cumplir con los estándares de instalación eléctrica



También podríamos sustituir los UPS obsoletos por modelos modernos con capacidad suficiente para los equipos de alta importancia



Para evitar esto implementaríamos herramientas de diagnóstico predictivo para evaluar riesgos eléctricos y anticipar fallos.



Esto no cumple ninguna metodologia... y no existe nada de analisis