0121嘉義地震｜新生崩塌坡面報告

自動產製・TASTI_SatDashboard 坡地韌性哨兵・2026-10-30 06:47・資料：水保署 BigGIS 崩塌報告專區：0121嘉義地震-新生崩塌判釋報告（發布 2025-01-21）

> 本報告由程式從新生崩塌點位自動產製，**不是官方報告**；崩塌由水保署以衛星影像人工圈繪，統計表逐列與官方統計表比對。高雄 POC 段落加上坡面證據鏈（候選層級、Sentinel-2 紅邊、道路建物、土石流潛勢溪流），只供巡查排序參考，是否現勘由人決定。

一、摘要

29	10.1	6	15
處新生崩塌（全區）	ha 合計面積	個鄉鎮區	個高雄 POC 坡面

影像日期 2025-01-21 至 2025-01-24；高雄 POC：17 處、7.00 ha，落在 15 個坡面：優先人工判讀 1、一般判讀 14、資料不足 0。其中 8 個坡面外推 100 m 內有道路、0 個有建物（OpenStreetMap，數字是下限），1 個位在土石流潛勢溪流集水區、1 個碰到潛勢溪流影響範圍。

二、使用影像

影像	影像日期	處數	面積 ha	處數 %
PlanetScope	2025-01-21	9	1.75	31.0
Sentinel-2	2025-01-24	20	8.35	69.0

三、縣市及鄉鎮區統計

完成判釋比率取自官方報告（<100% 表示部分地區受雲覆尚未判釋，沒有點位不代表沒有崩塌）。最後一欄比對官方統計表：0/0 列一致。

縣市	鄉鎮區	完成判釋	處數	面積 ha	與官方統計表
臺南市	南化區	—	10	5.62	—
臺南市	楠西區	—	7	1.82	—
嘉義縣	大埔鄉	—	6	1.22	—
臺南市	東山區	—	4	1.18	—
高雄市	甲仙區	—	1	0.16	—
臺南市	白河區	—	1	0.10	—


四、面積分級

面積（ha）	處數	處數 %	面積 ha	面積 %
<0.5	25	86.2	4.84	47.9
0.5–1	2	6.9	1.21	12.0
1–5	2	6.9	4.05	40.1
5–10	0	0.0	0.00	0.0
≥10	0	0.0	0.00	0.0

五、土石流潛勢溪流（點位所在）

潛勢溪流	處數	面積 ha
南市DF034	1	0.10

六、高雄 POC 地圖



底圖：內政部 20 m DTM 陰影；坡面：SUv2（集水區重疊法），顏色為候選層級；橘點：新生崩塌。

七、高雄 POC 坡面清單（依崩塌面積排序）

占有效坡面＝崩塌面積 ÷ 坡度 ≥15° 的有效坡面面積；坡面中位數約只看得到占有效坡面兩成以上的變化。點 SU 編號開啟該坡面的證據鏈頁。

坡面	候選層級	處數	面積 ha	占有效坡面	NDRE 持續下降	道路 100 m（km）	建物 100 m	潛勢溪流集水區	影響範圍（保全住戶）
SU2-10191-127793	一般判讀	2	4.05	11%	—	0.00	0	—	—
SU2-10360-128214	一般判讀	2	0.39	2%	—	0.10	0	—	—
SU2-10290-128990	一般判讀	1	0.37	1%	—	0.00	0	—	—
SU2-10315-128088	一般判讀	1	0.32	1%	—	0.55	0	—	—
SU2-10200-128310	一般判讀	1	0.31	2%	—	0.25	0	—	—
SU2-10241-127874	優先人工判讀	1	0.31	1%	—	0.00	0	—	—
SU2-10198-128730	一般判讀	1	0.21	3%	—	0.00	0	—	—
SU2-10327-128022	一般判讀	1	0.16	1%	—	0.12	0	—	—
SU2-10521-127831	一般判讀	1	0.16	2%	—	1.37	0	—	—
SU2-10370-128079	一般判讀	1	0.16	1%	—	0.46	0	—	南市DF042（未載戶）
SU2-10179-128731	一般判讀	1	0.12	1%	—	0.00	0	—	—
SU2-10275-128050	一般判讀	1	0.12	1%	—	0.00	0	—	—
SU2-10264-128887	一般判讀	1	0.11	1%	—	0.00	0	—	—
SU2-10220-127998	一般判讀	1	0.11	1%	—	0.31	0	—	—
SU2-10169-128120	一般判讀	1	0.10	1%	—	0.41	0	南市DF034	—

八、高雄 POC 新生崩塌列表

編號	鄉鎮區	村里	面積 ha	影像日期	影像	潛勢溪流	坡面
1	南化區	玉山里	2.70	2025-01-24	Sentinel-2	—	SU2-10191-127793
2	南化區	玉山里	1.35	2025-01-24	Sentinel-2	—	SU2-10191-127793
5	大埔鄉	永樂村	0.37	2025-01-24	Sentinel-2	—	SU2-10290-128990
6	楠西區	密枝里	0.31	2025-01-24	Sentinel-2	—	SU2-10200-128310
10	大埔鄉	西興村	0.21	2025-01-24	Sentinel-2	—	SU2-10198-128730
13	南化區	關山里	0.16	2025-01-24	Sentinel-2	—	SU2-10327-128022
14	甲仙區	關山里	0.16	2025-01-24	Sentinel-2	—	SU2-10521-127831
15	南化區	關山里	0.16	2025-01-24	Sentinel-2	—	SU2-10370-128079
16	大埔鄉	西興村	0.12	2025-01-24	Sentinel-2	—	SU2-10179-128731
18	楠西區	灣丘里	0.10	2025-01-24	Sentinel-2	南市DF034	SU2-10169-128120

編號	鄉鎮區	村里	面積 ha	影像日期	影像	潛勢溪流	坡面
19	大埔鄉	永樂村	0.11	2025-01-24	Sentinel-2	—	SU2-10264-128887
21	南化區	關山里	0.12	2025-01-21	PlanetScope	—	SU2-10275-128050
22	南化區	關山里	0.32	2025-01-21	PlanetScope	—	SU2-10315-128088
23	南化區	關山里	0.21	2025-01-21	PlanetScope	—	SU2-10360-128214
24	南化區	關山里	0.18	2025-01-21	PlanetScope	—	SU2-10360-128214
25	南化區	關山里	0.31	2025-01-21	PlanetScope	—	SU2-10241-127874
26	南化區	關山里	0.11	2025-01-21	PlanetScope	—	SU2-10220-127998

九、方法與限制

點位：水保署 BigGIS 崩塌報告專區：0121嘉義地震-新生崩塌判釋報告（發布 2025-01-21）。PDF 表格以程式解析（跨頁切開的列逐欄接回、原始錯字照實修正並記錄）；完整點位見同目錄 **landslides.csv**（UTF-8）與 **landslides.geojson**。

坡面：SUv2 集水區重疊法（內政部 20 m DEM），點位落在哪個坡面以 TWD97 座標判定。候選層級為 POC 規則 v1（未納入本報告事件），只排「先看誰」，不給風險分數。道路與建物來自 OpenStreetMap（ODbL），山區常缺漏；土石流潛勢溪流來自水保署 BigGIS 公開圖層。

自動化的分工：坡面尺度的 Sentinel-2 紅邊指標在崩塌占坡面 ≥20% 時約抓到 35%、全部只有約 3%（2025–2026 高雄官方點位檢驗；官方崩塌中位數 0.3 ha），所以**圈繪新生崩塌必須由人做**；圈繪完成後，本報告的統計、地圖、列表與坡面證據鏈可在幾分鐘內自動產出。