1020豪雨｜新生崩塌坡面報告

自動產製・TASTI_SatDashboard 坡地韌性哨兵・2026-10-30 06:46・資料：水保署 BigGIS 崩塌報告專區：1020豪雨-新生崩塌判釋報告（發布 2025-10-20）

> 本報告由程式從新生崩塌點位自動產製，**不是官方報告**；崩塌由水保署以衛星影像人工圈繪，統計表逐列與官方統計表比對。高雄 POC 段落加上坡面證據鏈（候選層級、Sentinel-2 紅邊、道路建物、土石流潛勢溪流），只供巡查排序參考，是否現勘由人決定。

一、摘要

9	3.4	5	0
處新生崩塌（全區）	ha 合計面積	個鄉鎮區	個高雄 POC 坡面

影像日期 2025-11-07 至 2025-11-07；官方截至 11-10 完成 60.0% 警戒區判釋；高雄 POC：沒有點位落在高雄 POC 坡面內。

二、使用影像

影像	影像日期	處數	面積 ha	處數 %
PlanetScope	2025-11-07	9	3.45	100.0

三、縣市及鄉鎮區統計

完成判釋比率取自官方報告（<100% 表示部分地區受雲覆尚未判釋，沒有點位不代表沒有崩塌）。最後一欄比對官方統計表：5/5 列一致。

縣市	鄉鎮區	完成判釋	處數	面積 ha	與官方統計表
新北市	雙溪區	5%	1	1.42	一致
基隆市	七堵區	38%	3	1.04	一致
新北市	石碇區	78%	3	0.82	一致
新北市	汐止區	57%	1	0.10	一致
新北市	深坑區	40%	1	0.07	一致

四、面積分級

面積（ha）	處數	處數 %	面積 ha	面積 %
<0.5	6	66.7	0.68	19.7
0.5–1	2	22.2	1.35	39.1
1–5	1	11.1	1.42	41.2
5–10	0	0.0	0.00	0.0
≥10	0	0.0	0.00	0.0

五、土石流潛勢溪流（點位所在）

沒有點位標註土石流潛勢溪流。

九、方法與限制

點位：水保署 BigGIS 崩塌報告專區：1020豪雨-新生崩塌判釋報告（發布 2025-10-20）。PDF 表格以程式解析（跨頁切開的列逐欄接回、原始錯字照實修正並記錄）；完整點位見同目錄 **landslides.csv**（UTF-8）與 **landslides.geojson**。

坡面：SUv2 集水區重疊法（內政部 20 m DEM），點位落在哪個坡面以 TWD97 座標判定。候選層級為 POC 規則 v1（未納入本報告事件），只排「先看誰」，不給風險分數。道路與建物來自 OpenStreetMap（ODbL），山區常缺漏；土石流潛勢溪流來自水保署 BigGIS 公開圖層。

自動化的分工：坡面尺度的 Sentinel-2 紅邊指標在崩塌占坡面 ≥20% 時約抓到 35%、全部只有約 3%（2025–2026 高雄官方點位檢驗；官方崩塌中位數 0.3 ha），所以**圈繪新生崩塌必須由人做**；圈繪完成後，本報告的統計、地圖、列表與坡面證據鏈可在幾分鐘內自動產出。