## Sensor de ultrasonido



Trabajo realizado por: Alejandro Díaz y Angel Conde

## 1. Código.

}


```
long distancia;
long tiempo;
int pinTrig=9;
int pinEcho=8;
void setup(){
 Serial.begin(9600);
 pinMode(pinTrig, OUTPUT); //PIN9 como salida/TRIG para enviar el ultrasonido
 pinMode(pinEcho, INPUT);//PIN8 entrada,recoge el rebote del ultrasonido
 pinMode(13, OUTPUT);
}
void loop(){
 digitalWrite(pinTrig,LOW); /* Por cuestión de estabilización del sensor*/
 delayMicroseconds(5);
 digitalWrite(pinTrig, HIGH); /* envío del pulso ultrasónico*/
 delayMicroseconds(10);
 tiempo=pulseIn(pinEcho, HIGH);
 distancia= int(0.017*tiempo); //distancia medida en cm
 Serial.println("Distancia");
 Serial.println(distancia);
 Serial.println(" cm");
 delay(100);
 if (distancia<50) digitalWrite(13, HIGH);
 if (distancia>50) digitalWrite(13, LOW);
```

## 2. En que consiste el sensor de ultrasonido.

Conectamos el sensor a la placa base, 2 cables en el 8 y 9. Y otros dos cables al 5v y al Gnd.

Posteriormente configuramos el código para que salga la distancia que capta el sensor, pero a este le vamos a añadir que cada vez que te acercas a 50 cm o más se ilumine

## 3.Fotos



Aquí se muestra el led iluminado a una distancia de 50cm

