1.4 CC2530 Day-4 看门狗定时器

1.4 CC2530 Day-4 看门狗定时器

- 1.4.1 看门狗定时器工作原理
- 1.4.2 看门狗定时器基础知识
- 1.4.3 看门狗定时器相关寄存器汇总
 - 1-WDCTL 看门狗控制寄存器
 - 2-IEN2 中断使能寄存器
 - 3-总中断

1.4.1 看门狗定时器工作原理

WDT: 可以监测程序运行状况.每隔一段时间查看一次 当程序崩溃运行不下去的时候可用重置程序,对程序进行一个复位操作

1.4.2 看门狗定时器基础知识

- 看门狗定时器是一个15位定时器,工作在32Khz的时钟频率,系统复位时禁用.
- 它有四个定时间隔:1s 0.25s 15.625ms 1.9ms。
- 两种工作模式:看门狗模式 定时器模式

喂狗序列:在一个看门狗时钟周期内,写入0xA到WDCCTL.CLR[3.0],然后写入0x5到同一个寄存器位.

```
1 //看门狗定时器用法
4 //初始化看门狗
  void Init_WDT()
6 {
    WDCTL = 0x09; // 喂狗时间为0.25s
7
8
9
  //喂狗程序
10
11 | void Feed_dog()
12 {
    WDCTL = 0xA0; //喂狗序列 固定格式
13
     WDCTL = 0 \times 50;
15
  //把Feed_dog()函数放在需要喂狗的地方,超时未喂狗,系统就会自动复位
16
17
  //=----定时器模式-----//
18
19
  //初始化看门狗
20
21 void Init_WDT()
22 {
23
    WDCTL = 0x0C; //定时器模式 定时间隔1s
    IEN2 |= 0x20; //使能看门狗定时器
24
   EA = 1;
                //打开总中断
25
26 }
```

1.4.3 看门狗定时器相关寄存器汇总

1-WDCTL 看门狗控制寄存器

位		位名称	复位值	操作		描述
7:4	C	LR[3:0]	0000	R/W	清除定时器。	
					先写 0xA 接着写 0x5 到	这些位,定时器被清除(即加载0).
					当看门狗定时器是 IDLE	3时,写这些位没有影响。当运行在定
					时器模式,定时器可以:	通过写1到CLR[0](不管其他3位)被
					清除为 0x0000 (但不是	停止)。
3:2	MODE[1:0]		00	R/W	模式选择。	
					00: IDLE	01: IDLE (未使用,等于00设置)
					10: 看门狗模式	11: 定时器模式
1:0	INT[1:0]		00	R/W	定时器间隔选择。注意	间隔只能在 WDT 处于 IDLE 时改变,这
					样间隔必须在定时器启	动的同时设置。
					00: 1s	01: 0.25s
					10: 15.625ms	11: 1.9ms
设计参考 将看门狗定时器设为看门狗模式,喂狗时间为 0.25 秒。						
	WDCTL = 0:		x09;	//	0000 10 01	
	将看门狗定时器设为定时器模式,定时间隔为1秒。					
		WDCTL = 0	xOC;	//	0000 11 00	

2-IEN2 中断使能寄存器

【16】IEN2 中断使能寄存器 2 (在 ioCC2530. h 头文件中没做位定义, 故不能位寻址)

位	位名	称	复位值	操作	描述		
7:6			00	RO	不使用,读为0。		
5	WDTIE		0	R/W	看门狗定时器中断使能。		
					0: 中断禁止。 1: 中断使能。		
4	P1IE		0	R/W	端口1中断使能。		
					0: 中断禁止。 1: 中断使能。		
3	UTX1IE		0	R/W	USART1 发送中断使能。		
					0: 中断禁止。 1: 中断使能。		
2	UTXOIE		0	R/W	USARTO 发送中断使能。		
					0: 中断禁止。 1: 中断使能。		
1	P2IE		0	R/W	端口2中断使能。		
					0: 中断禁止。 1: 中断使能。		
0	RFIE		0	R/W	RF 一般中断使能。		
					0: 中断禁止。 1: 中断使能。		
设计参	设计参考 在引用"ioCC2530.h"头文件进行程序设计时,对 IEN2 需要进行字节操作。						
	IEN2 = 0x20;)x20;	//看门狗定时器中断使能			
	IE	IEN2 $\mid = 0x10;$		//P1 端	//P1 端口外部中断使能		
	IE	IEN2 $\mid = 0x04;$		//串口() 发送中断使能		
	IEN2 =)x02;	//P0 端	口外部中断使能		

3-总中断

【16】IEN2 中断使能寄存器 2 (在 ioCC2530.h 头文件中没做位定义, 故不能位寻址)

位	位名称	复位值	操作	描述		
	世石林	及世祖	TATE .			
7:6		00	RO	不使用,读为0。		
5	WDTIE	0	R/W	看门狗定时器中断使能。		
				0: 中断禁止。 1: 中断使能。		
4	P1IE	0	R/W	端口1中断使能。		
				0: 中断禁止。 1: 中断使能。		
3	UTX1 IE	0	R/W	USART1 发送中断使能。		
				0: 中断禁止。 1: 中断使能。		
2	UTXOIE	0	R/W	USARTO 发送中断使能。		
				0: 中断禁止。 1: 中断使能。		
1	P2IE	0	R/W	端口2中断使能。		
				0: 中断禁止。 1: 中断使能。		
0	RFIE	0	R/W	RF 一般中断使能。		
				0: 中断禁止。 1: 中断使能。		
设计参	参考 在引用"i	在引用"ioCC2530.h" 头文件进行程序设计时,对 IEN2 需要进行字节操作。				
IEN2 = 0x20; //看门狗定时器中断使能						