隧道裂縫維修報告



報告編號: REP-2024-001

位置:隧道A段

裂縫類型:Longitudinal

裂縫長度:150公分

裂縫深度:2公分

檢修人員:張工程師

檢修日期:2024-04-25

處理方式:灌漿修補

狀態:已完成

處理說明:發現縱向裂縫,立即進行灌漿修補。修補後進行強度測試,確認修復效果良好。