隧道裂縫維修報告



報告編號:issue_2025_04_26_15_10_45

時間戳記:2025-04-26 15:10:45

裂縫長度: 200 公分 裂縫寬度: 12 公分

位置:urban

材料:composite

裂縫位置:F

檢修人員:王工程師

風險等級:High

處理方案:

使用高滲透性環氧樹脂進行灌漿修補,並在裂縫表面進行打磨以恢復結構完整性。