隧道裂縫維修報告



報告編號:issue_2025_04_26_14_56_43

時間戳記:2025-04-26 14:56:43

裂縫長度: 150 公分 裂縫寬度: 2 公分 位置: mountain

材料:concrete

裂縫位置:A

檢修人員:張工程師

風險等級:High

處理方案:

對結構裂縫處進行表面打磨處理,並塗覆保護塗層提升耐久性。