隧道裂縫維修報告



報告編號:issue_2025_04_26_15_10_12

時間戳記:2025-04-26 15:10:12

裂縫長度:80公分 裂縫寬度:5公分

位置:valley 材料:steel 裂縫位置:B

檢修人員:李工程師 風險等級:Medium

處理方案:

對鋼結構橫向裂縫進行磁粉探傷檢測,確認裂縫深度與範圍。清除裂縫周圍鏽蝕,進行打磨 處理後,採用特殊焊接技術修補裂縫。完成焊接後進行表面處理及防鏽塗層施工,最後執行 超音波檢測確認修復品質。