CODELCO Radomiro Tomic

ART | Utilicemos los Controles Críticos que Salvan Vidas

GSSO ¡Avanzando hacia la cultura preventiva!

PASO 1 PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

RADIACIÓN UV: 7

SUPERVISOR(A) QUE ASIGNA EL TRABAJO	José Gutierrez Rosas	EMPRESA	Transportes Avalos Ltda.
GERENCIA	Mantenimiento	FECHA: 11 / 05 / 26	HORA INICIO: (Hora inicio) — HORA TÉRMINO: (Hora termino).
SUPERINTENDENCIA / DIRECCIÓN	Planificación	LUGAR ESPECÍFICO	(Ej: Komatsu Camiones/Cargadores.)
TRABAJO A REALIZAR	(Ejemplo: Traslado de Componentes hacia Komatsu Camiones.		

PASO 2 RIESGOS Y CONTROLES CRÍTICOS

Si un control crítico no está presente, NO puedes iniciar tu trabajo y debes comunicarte con el supervisor (a) a cargo y juntos definir el control a implementar

PREGUNTAS TRANSVERSALES, APLICABLE A TODOS LOS RIESGOS. Las siguientes preguntas son transversales, responde siempre, independiente del Riesgo Crítico al cual estés expuesto.

SUPERVISOR(A)	SI	NO	N/A
¿El trabajo que asignaré cuenta con un estándar, procedimiento y/o instructivo? Indicar Nombre: PO-TRNAV-001	✓		
¿El personal que asignaré para realizar el trabajo, cuenta con las capacitaciones, competencias, salud compatible y/o acreditaciones requeridas?	✓		
¿Durante la planificación del trabajo, me aseguro de solicitar los permisos para ingresar a las áreas, intervenir equipos y/o interactuar con energías?	✓		
¿Verifiqué que el personal cuenta con los elementos requeridos para realizar la segregación y señalización del área de trabajo, según diseño?	✓		
¿El personal a mi cargo cuenta con sistema de comunicación de acuerdo al protocolo de emergencia del área? 55 2 326 326/1H	✓		
¿El personal que asignaré para realizar el trabajo, cuenta con los EPP definidos en el procedimiento de trabajo?	✓		

TRABAJADOR A)	SI	NO	N/A
¿Conozco el estándar, procedimiento y/o instructivo de trabajo que ejecutaré? Indicar Nombre: PO-TRNAV-001	✓		
¿Cuento con las competencias y salud compatible para ejecutar el trabajo?	✓		
¿Cuento con la autorización para ingresar al área a ejecutar el trabajo?	✓		
¿Segregué y señalicé el área de trabajo con los elementos según diseño?	✓		
¿Conozco el número de teléfono o frecuencia radial para dar aviso en caso de emergencia, según protocolo del área? 55 2 326 326/1H	✓		
¿Uso los EPP definidos para el trabajo y se encuentran en buenas condiciones?	✓		

EVALUACIÓN INICIAL DEL ENTORNO Marque con SI o NO si la condición aplica, en caso de existir un SI señale las medidas de control.

	APLICA
1. Torres y líneas eléctricas	NO
2. Canalizaciones subterráneas eléctricas e hídricas	NO
3. Sustancias y residuos peligrosos en el área	NO
4. Excavaciones y zanjas	NO
5. Superficies irregulares	SI
6. Traslado de carga y equipos en rutas	SI
7. Estructuras obstruyendo accesos	NO
8. Caída de material	SI
9. Iluminación deficiente	NO
10. Equipos en movimiento	SI
Riesgo por contagio por COVID-19	N/A

OTRO: (describa) si aplica otra condición del entorno.
5.-Utilizar EPP, zapatos de seguridad, 6.-Conducción a la defensiva, 8 y 9, uso EPP y transitar en áreas autorizadas.

RIESGOS CRÍTICOS ESPECÍFICOS DEL TRABAJO. Identifique los riesgos críticos del trabajo a ejecutar y verifique las pregunta según los "Controles Críticos que Salvan Vidas".

SUPERVISOR(A) LÍDER

RCN°: 10 Colisión vehicular	SI	NO	N/A
01	✓		
02	✓		
03	✓		
04	✓		

RCN°: 20 Conc. Polvo silice	SI	NO	N/A
01	-		
02	-		
03		-	
04		-	
05	✓		

RCN°: 27 ATROPELLO	SI	NO	N/A
01	-		
02	-		
03	✓		
04			-
05	✓		

RCN°: 25 Colision Maquina	SI	NO	N/A
01	✓		
02	✓		
03			✓

RCN°:	SI	NO	N/A

RCN°:	SI	NO	N/A

RCN°:	SI	NO	N/A

RCN°:	SI	NO	N/A

TRABAJADOR(A)

RCN°: 10 Colision Vehi.	SI	NO	N/A
01	✓		
02	✓		
03	✓		
04	✓		

RCN°: 20 Conc. Polvo silice	SI	NO	N/A
01	✓		
02			✓
03	✓		

RCN°: 27 ATROPELLO	SI	NO	N/A
01	✓		
02	✓		
03	✓		
04			✓
05	✓	1	

RCN°: 25 Colis. Maquina	SI	NO	N/A
01	✓		
02	✓		
03			✓

RCN°:	SI	NO	N/A

RCN°:	SI	NO	N/A

RCN°:	SI	NO	N/A

RCN°:	SI	NO	N/A

Si existe un NO, comuníquese con su Supervisor(a) y aplique TARJETA VERDE

CODELCO Radomiro Tomic

ART | Utilicemos los Controles Críticos que Salvan Vidas

GSSO ¡Avanzando hacia la cultura preventiva!

PASO 3 OTROS RIESGOS

RIESGOS	MEDIDA DE CONTROL
* Interacción con Equip. Móviles	Mantener Contacto, respetar segregación y Prioridad Mina.
* Atropello o golpe por Vehiculo	Descender solo en Areas Autorizadas y uso de Ropa Reflectante.
* Caída al subir o bajar de equipo.	Aplicar uso de 3 puntos de apoyo en todo Momento.
* Terreno irregular / Resbaladizo.	Transitar atento y usar Calzado de seguridad.
* Condiciones Climáticas Adversas.	Detener tarea si no existen Condiciones seguras.
* Distracción o Fatiga en Conducción.	Realizar Chequeo fisico, Pausas y conducción a la defensiva.
* Atrapamiento de Manos.	Utilizar Guantes adecuados a la tarea (EPP).

PASO 4 TRABAJOS EN SIMULTÁNEO

¿Existen trabajos en simultáneo?		Si su respuesta es SI, describa el contexto del trabajo en simultáneo a ejecutar, posteriormente análisis la tarea en aplicando ART CRUZADO	¿Se realizó la coordinación con el líder de la cuadrilla que realiza el trabajo en simultáneo?		¿Se realizó la verificación cruzada de Controles Críticos?		¿Se comunicó a todos los trabajadores las acciones de control que debe aplicar en trabajos simultáneos?	
SI	~~NO~~		SI	NO	SI	NO	SI	NO

PASO 5 CONDICIONES FÍSICAS Y PSICOLÓGICAS PARA REALIZAR EL TRABAJO / VALIDACIÓN ART POR EQUIPO EJECUTOR

	NOMBRE	CARGO	¿Verifiqué las condiciones físicas y psicológicas de todo el Equipo Ejecutor del Trabajo? SI	NO	FIRMA
SUPERVISOR(A) LÍDER	José Gutierrez Rojas	J. Operación	✓		

	NOMBRE	CARGO	Confirmo que estoy en condiciones de hacer el trabajo SI	NO	FIRMA
TRABAJADOR 1	(Nombre Trabajador)	(Conductor)	✓		
TRABAJADOR 2					
TRABAJADOR 3					
TRABAJADOR 4					
TRABAJADOR 5					
TRABAJADOR 6					
TRABAJADOR 7					
TRABAJADOR 8					
TRABAJADOR 9					
TRABAJADOR 10					

NINGÚN TRABAJO PODRÁ INICIAR SI UN CONTROL CRÍTICO NO ESTÁ IMPLEMENTADO "LEVANTE TARJETA VERDE"