

remove
Ω
COM, VΩ
note units:
Ω, kΩ, or MΩ
AMPROBE
38XR-A
TRUE RMS AC+DC
COM
OFF