- 1. prova a carico costante e a deformazione costante
- 2. interferenza stazionaria e non stazionaria, interferenza elettrica
  - a. come si rileva che c'è interferenza?
- 3. se io ho danneggiamento all'interno di una tubazione, sulla superficie interna, oppure sulla superfici esterne però di una struttura esposta all'atmosfera esterna è possibile che si tratta di corrosione per correnti vaganti e perchè?

### [0014.30]

- 4. classificazione degli acciai
  - a. classificazione alfanumerica
- 5. disegnare diagramma di stato Fe-C con solo le fasi
- 6. i reattori per produrre ipoclorito di sodio servono per far reagire cloro gassoso con soda caustica e formare delle soluzioni di ipoclorito di sodio, dovendo realizzare un reattore di questo tipo quali sono le problematiche, le caratteristiche del materiale che dovrò considerare?(verso [00:50.00] da la risposta)
  - a. numero ossidazione cloro, da che cosa deriva l'ipoclorito di sodio?
  - b. quali sono le specie che la preoccupano parecchio, che danno idea della pericolosità dell'ambiente corrosivo
  - c. che informazioni da il pH di un ambiente?
  - d. come si modifica una curva anodica di una materiale attivo-passivo al variare di una curva anodica?
  - e. si sceglie l'inox, perché non l'acciaio al carbonio?
  - f. quali materiali hanno una classe di transpassività elevata e come faccio a scegliere?
  - g. come si chiamano i grafici per valutare la resistenza al variare della concentrazione, della temperatura di una certa soluzione acquosa? diagrammi di isocorrosione
- 7. parlami della protezione anodica
  - a. fare il grafico per vedere la situazione
  - b. quando posso applicare la protezione anodica e quali sono le problematiche?
- 8. diagramma di stato Fe-Cr
- 9. mi parla degli inox
  - a. duplex
- 10. parlare della protezione catodica
  - a. disegnare curva catodica
  - b. cosa sono i problemi della sovraprotezione
- 11. infragilimento dell'idrogeno
- 12. che materiali si utilizzano per gli anodi sacrificali per acciai al carbonio
  - a. che cosa hanno in comune, come devono essere elettricamente rispetto all'acciaio al carbonio
  - b. che caratteristiche bisogna considerare
  - c. quando si utilizza Zinco, Magnesio o Alluminio?
- 13. protezione per correnti impresse
  - a. che reazioni avvengono sugli anodi e quali si utilizzano?
- 14. parlami delle leghe di rame
  - a. parlare degli ottoni
  - b. cosa si fa per aumentare la resistenza a corrosione alla dezincificazione?
- 15. oltre al bronzo quali leghe sono utilizzate nella industria petrolchimica?
  - a. quali leghe si utilizzano per circuiti idraulici, scambiatori di calore in virtù di una migliore resistenza a corrosione ed erosione?
  - b. quali cupronichel conosce?
- 16. effetti della velocità di un fluido in riguardo della corrosione?
  - a. come mai all'aumentare della velocità si può innescare un fenomeno di erosione?

b. il rame puro che velocità critica e che tipo di danneggiamento subisce se la velocità va sopra a quella critica?

### 17. fenomeno della cavitazione

- a. attraversi quali meccanismi si forma la superficie lunare?
- b. quale sarebbe la zona critica?
- c. come si evita che la cavitazione in una pompa? (pressione)
- d. attraverso quali meccanismi di danneggiamento si formano i crateri? è un martellamento superficiale che è affatticante
- 18. Teoria di Wagner della resistenza a caldo dei materiali e come esempio la resistenza all'ossidazione acciaio al carbonio
  - a. Fino a che T resiste bene acciaio al carbonio?

#### 19. Fenomeni di corrosione selettiva

- a. Come si modifica una curva di polarizzazione in funzione del cromo
- b. Da cosa dipende la velocità di sensibilizzazione
- c. Gli acciai inox ferri ti ci si sensibilizzano e di quanto?
- 20. Fenomeno del tea staining
- 21. Strati di conversione
  - a. In quali modi si valuta la resistenza a corrosione di depositi protettivi o starti di protettivi come quelli che ha accennato
- 22. Prova di determinazione del potenziale di corrosione con il metodo di è stra po l'azione delle rette di tafel

### Da vedere

- 23. Diagramma di stato ferro-carbonio
- 24. Parlami delle ghise
- 25. Modi in cui in campo si può misurare la corrosione
  - a. Che provino utilizzo
- 26. Protezione con gli strati ricoprenti
  - a. Che agenti di usano come riduttori

## Registrazione del 15/06

- 27. Classificazione degli acciai inossidabili e diagramma di stato Fe-Cr
  - a. Parlare degli austenitici
  - b. Versione per saldabilità migliorata
- 28. la struttura austenitica è una struttura di equilibrio o una struttura metastabile degli acciai e perché
  - a. perché è importante capire che sia metastabile?
- 29. che cosa è il tea staining nell'ambito della corrosione atmosferica e quali sono le variabili
  - a. cosa è il prem?
  - b. pannello decorativo esposto ad ambiente marino che acciaio sceglierebbe?
  - c. come si sceglie il materiale
- 30. quali sono le prove di laboratorio per determinare la resistenza a pitting
  - a. come si conduce
- 31. prove potenziocicliche
  - a. schema del potenziostato

### [00.48.00] Bocciato

- 32. classificazione leghe di alluminio
  - a. Parlare delle serie
  - b. Diagramma di stato Al-Cu

### [01.07.00]

- 33. Supponiamo che debba costruire un asse portaelica per uno yacht quali materiali considererebbe e quali protezione farebbe
  - a. Che caratteristiche hanno gli acciai Duplex e PH

- b. Resistenza a corrosione di quale acciaio conosce del PH
- c. Quale composizione chimica ha? Che elementi hanno di Lega?
- d. Come si producono i PH?
- e. Come sono induriti?
- f. Che sistema di protezione adotto?
- g. Quale è il criterio di protezione per un inox?
- 34. Come si fanno le prove potenziocicliche?
  - a. Disegno potenziostato
  - b. Diagramma potenziale e coerente
  - c. Come funziona un potenziostato

[01.21.30]

### 35. Disegno potenziostato

- a. Cosa faccio con il potenziostato nelle prove potenziocicliche
- b. Se il materiale fa isteresi che informazioni ne traggo per fare la protezione catodica per un acciaio inox
- c. Cosa significa lavorare in passività imperfetta?
- 36. Problemi corrosione nell'industria chimica e petrolchimica
  - a. Problematica nella petrolchimica
  - b. Ambiente con solo anidride carbonica l'ambiente come si denomina?
  - c. E quando è presente solo idrogeno solforato?

[01.38.00] Bravo

- 37. Diagramma di stato Fe-C
- 38. Parli delle ghise
  - a. Caratteristiche generali delle ghise
  - b. Che tipo di ghise conosce
- 39. Supponiamo che la chiamino perché in un reattore chimico in acciaio inox si presentano delle corrosioni a ridosso delle saldature che cosa chiede? Che analisi fa per verificare che origini ha?
  - a. Se non esiste la certezza del materiale che analisi richiede?
  - b. Se voglio sapere una composizione chimica certificata basta fare analisi con microsonda Eds? Se no quale apparecchiatura devo utilizzare? (Quantometro)
  - c. Che informazioni richiede poi?
  - d. Come prelevo il campione? Longitudinale o trasversale?
  - e. Cosa ci faccio adesso? Supponiamo materiale sensibilizzato, ZTA, oppure come in questo caso trova delle cricche fini ramificate in ZTA cosa succede in questo caso?
- 40. Parlami della corrosione da CO2 e acido solfidrico negli impianti petrolchimici
- 41. Fenomeni corrosione-erosione
- 42. Motivi per cui le patine nobili sono meno resistenti del film di passività

Registrazione del 06/07

Molto bravo 28

- 43. Parlami delle superleghe
  - a. Quali sono le superleghe di maggior impiego
- 44. Prove di laboratorio che vengono adottate in modo comparativo la resistenza a Pitting
  - a. In queste prove potenziocicliche lo standard prevede di non superare una certa velocità di differenza di potenziale

[00.20.38] 21 incerta

- 45. Principio protezione catodica, tracciare curva ambiente naturale contenente ossigeno
  - a. se io applicò corrente catodica perché il potenziale di lavoro del metallo si abbassa
  - b. Che cosa è la sovraprotezione e perché va evitata?
  - c. Come mai è -0.85 V il potenziale del rame? Rispetto a cosa?
  - d. Come mai in attacco microbiologia è essenziale abbassare il potenziale di protezione?
  - e. Che cosa accade se io spingo la protezione al disotto del potenziale di equilibrio

- f. perché è una controindicazione andare in una regione di sovraprotezione?
- 46. Svantaggi e vantaggi della protezione catodica
  - a. Schema di una tubazione lunga messa nel terreno (impianto di protezione di una tubazione soggetta a correnti impresse)
  - b. Quali reazioni avvengono sulla superficie del dispersore

### [01.08.00] molto bravo 29

- 47. Diagramma di stato Fe-C
- 48. Mi parla delle ghise
  - a. Ghise altolegate
- 49. Se si trova a dover analizzare il danneggiamento di una conduttura i acciaio inox quali informazioni cerca di reperire dal possessore dell'impianto per analizzare il caso e che osservazioni farebbe
  - a. Questo caso prossimità cordone di saldatura a quali meccanismi pensa (...)
  - b. Si suppone che il (...) che tipo di analisi va a fare
  - c. Disegnare diagramma
- 50. Acciai stabilizzati e come si impiegano
  - a. In che stato di fornitura viene venduta la lamiera
  - b. In che consiste la stabilizzazione

## [01.38.00] 28

- 51. Parlare delle leghe di rame
  - a. Patine nobili più comuni su cui si protegge il rame
  - b. Normalmente di quale forma di corrosione può soffrire il rame? Parlare di questi aspetti di danneggiamento del rame
- 52. Che cosa è la cavitazione e perché avviene? Perché è importante?
- 53. Quali sono quelli che resistano meglio o peggio alla cavitazione?

### Seconda rec 07.06 bocciata

- 54. Classificazione leghe di alluminio (fatto)
- 55. Forme di corrosione localizzata che soffre l'alluminio
- 56. Trattamenti di conversione
- 57. Parliamo di rivestimenti protettivi
- 58. Parlare della deposizione a caldo su quali materiali si fa? Parlami poi della zincatura
  - a. Come mai la zincatura è così protettiva per acciai al carbonio? Che tipo di protezione è?

### [00.17.00] molto bravo

- 59. Diagramma di stato Al-Cu e parliamo trattamento di indurimento
- 60. Negli yatch costruiti in lega di alluminio si utilizzano impianti idraulici della lega 5000 però poi all'interno delle imbarcazioni sono collegati a scambiatori che sono in lega Cupro-nichel. Si pone il problema del collegamento, che problemi possono avvenire e come si risolvono?
  - a. Diagramma di celle bielettrodiche cortocircuitate per far vedere circolazione di macrocorrenti
  - b. Da cosa dipende l'entità dell'accoppiamento galvanica e come si risolve il caso specifico che le ho proposto
  - c. Fare un disegno
  - d. Come si disegna un tubo flangiato

### [00.38.00] da vedere parla tanto

- 61. Leghe di Titanio
- 62. Quali sono i metodi in campo per misurare la velocità di corrosione di un materiale
  - a. Schema potenziostato
  - b. Diagramna potenziale-logaritmo corrente
- 63. Altri metodi di laboratorio o in campo

- 64. Applicazione industriale di questi metodi l'abbiamo accennata per quanto riguarda i circuiti di raffreddamento industriale. Quali sono le problematiche che pongono i circuiti di raffreddamento di tipo corrosivo in generale e come si seguono i problemi?
  - a. Che trattamenti si seguono sulle acque con carico organico?
  - b. Che trattamenti di biocidi si utilizzano
  - c. Che equilibrio chimico ho
  - d. Perché l'OCI- reagisce con l'acqua?
  - e. Perché avviene l'idrolisi? (Importante equilibri)
  - f. Funzione del pH

## [01.16.56] da vedere

- 65. Che cosa è il K'c di un materiale e quale è la prova che si effettua per determinare?
  - a. Diagramma del provino
  - b. Prova rivolta a denominate il fattore di intensificazione degli sforzi in condizione di stato piano di deformazione. Perché è cosa si intende?
  - c. Perché è importante avere un stato triassiale di tensione o bi assiale di deformazione?
- 66. Valori del fattore di intensificazione critico l'abbiamo visto anche per la tensocorrosione. Che cosa è? Coen avviene? Come si svolgono le prove per determinare il K'critico?
  - a. Parliamo di propagazione, come mai si formano micro cricche finissime.
  - b. Che differenza ho con un pitting?
  - c. Quali sono i fattori ambientali che influenzano la tensocorrosione anodica negli inox?
  - d. Per le leghe di rame?
- 67. Che superaustenitici conosce e che composizione chimica hanno e perché si chiamano super?
  - a. Quali si ricorda
- 68. Prove di laboratorio per determinare il K'c
  - a. Grafico del K'
  - b. Che cosa i diagrammi FAD?

### [01.46.30] brava

- 69. Che cosa le autotensioni?
  - a. Parliamo di fatica meccanica e corrosione a fatica
  - b. Che legge governa quella curva
  - c. Integrazione per numeri di cicli
- 70. In che modo fa cambiare l'ambiente di corrosione per questi fenomeni sopra citati
  - a. Nel caso ci fosse anche ambiente per tensocorrosione?
  - b. Da dove parte quel grafico
  - c. Come mai la tensocorrosione che è un fenomeno statico può sommarsi alla fatica che è un meccanismo dipendente dal tempo?
  - d. Quali sono i rimedi alla corrosione a fatica?
  - e. Se si applica un rivestimento catodico cioè più nobile dell'acciaio al carbonio che rischio corro?

### [02.11.10]

- 71. Diagramma di stato Fe-C
- 72. Gli acciai al carbonio non hanno una grande resistenza a corrosione. Come si proteggono?
  - a. Esistono acciai al carbonio dove la resistenza è migliorata?
  - b. Che cosa è il corten?
  - c. Da cosa deriva questa migliore resistenza a corrosione?
- 73. Come si ottiene la zincatura
  - a. Che caratteristiche ha lo zinco depositato a caldo?
  - b. Che differenza c'è tra deposizione a caldo e deposizione elettrolitica?
- 74. Che cosa è RBI?

### Terza rec

75. Scrivere composizione chimica dire impurezze, elementi di Lega, denominazione UNIEN

- 76. Parliamo di ossidazione a caldo
- 77. Corrosione a secco
- 78. Per un acciaio al Carbonio quale è il limite di T di esposizione e perché?
- 79. Parlami della corrosione nei termoutilizzatori
  - a. Come si svolge l'attacco?

# [00.39.22]

- 80. Classificazione acciai inox
  - a. Fase sigma
  - b. Acciai inox ferritici
- 81. Problemi estetici, Fenomeno tea staining
- 82. Protezione anodica
  - a. Diagramma curva polarizzazione attiva-passiva