
USB Supply
J1
USB4125-GF-A-0190_REVA2
VBUS
CC1
CC2
GND
SHIELD
A9
A5
B5
A12
S1
R1
5.1k
R2
5.1k
FB1
FBMH2012HM121-T
F1
Polyfuse
Vin
C2
100n
C1
T58W9105M035C0500
Charging
LED1
GREEN
LED2
RED
R3 1k
R4 1k
Vin
C3
0.1u
J2
Screw_Terminal_01x02
B+
B-
OUT+
B+
OUT-
U1
TPB4056B2X-ES1R
VIN
TEMP
PROG
CE
BAT
STBY
CHRG
EXP
GND
R5 1.2k
R7 100
C5
10u
U2
DW01A
VCC
GND
OD
OC
CS
C4
0.1u
R6 1k
U3
8205A
3.3V
U4
PMIC-LDO-XC6206P332MR-G_SOT23_
VIN
VOUT
VSS
OUT+
OUT-
C6
1u
C7
1u
3V3-
SW1
OS102011MA1QN1
3V3+
LED3
BLUE
R8
1k
MCU
U5
ATMEGA328P-AUR
VCC
VCC_1
AVCC
AREF
C25
C26
3V3+
ADC6
ADC7
PB0(PCINT0/CLKO/ICP1)
PB1(PCINT1/OC1A)
PB2(PCINT2/SS/OC1B)
PB3(PCINT3/OC2A/MOSI)
PB4(PCINT4/MISO)
PB5(SCK/PCINT5)
PB6(PCINT6/XTAL1/TOSC1)
PB7(PCINT7/XTAL2/TOSC2)
PC0(ADC0/PCINT8)
PC1(ADC1/PCINT9)
PC2(ADC2/PCINT10)
PC3(ADC3/PCINT11)
PC4(ADC4/SDA/PCINT12)
PC5(ADC5/SCL/PCINT13)
PC6(RESET/PCINT14)
MOSI
MISO
SCK
SDA
SCL
RESET
Y1
16 MHz
C8
22p
C9
22p
R9
10k
C22
100n
C23
100n
C24
100n
PD0(RXD/PCINT16)
PD1(TXD/PCINT17)
PD2(INT0/PCINT18)
PD3(PCINT19/OC2B/INT1)
PD4(PCINT20/XCK/T0)
PD5(PCINT21/OC0B/T1)
PD6(PCINT22/OC0A/AIN0)
PD7(PCINT23/AIN1)
RXD
TXD
NEXT
CLEAR
ADD
PREV
GND
GND_1
GND_2
T529P106M010AAE200
Buttons
SW2
1825910-6
SW3
1825910-6
SW4
1825910-6
SW5
1825910-6
NEXT
CLEAR
ADD
PREV
Program
J4
PPPC061LGBN-RC
RESET
RXD
TXD
SCK
MISO
MOSI
Screen
J3
PPTC041LFBN-RC
SCL
SDA
3V3+
Sheet: /
File: Golf Buddy V2.30.04.2026.kicad_sch
Title:
Size: A4
Date:
Rev:
KiCad E.D.A. 10.0.3
Id: 1/1