



- 1. Entrada de mensagem A
- 2. Disparador de impressão 2
- 3. Saída de estado
- 4. Codificador de eixo
- 5. Chaves comutadoras
- 6. Disparador de impressão 1

- 7. USB
- 8. Ethernet
- 9. RS485
- 10. RS232
- 11. Entrada de mensagem B


## Conectores Sensor, Encoder, Alarme Luminoso, RS232





Auto Encode

4-0 v



Visão da lateral do equipamento, como esta no 1º apresentação

Cuadratura (2 fases  $A \rightarrow B$  ou  $B \rightarrow A$ )