

Orderbekräftelse

Ordernr.	Kundnr	Offertnr.	Sidnr
71405	107144		1

RIIA MARIE CHMIELOWSKI
RINGVÄGEN 6
93261 LÖVÅNGER

Orderdatum	26-03-02	Telefonnr	
Start tidpunkt	26-03-16	Mobiltelefonnr.	0761313031
BankGiro/PlusGiro	378-3594,	Vår ref.	
Betalningsvillkor	Netto kort	Namn på kontakt	
		Er ref.	
Märkeskod	TOYOTA	Reg.nr	RWA882
Modell	TOYOTA PROACE	Första reg. datum	15-10-21
Chassinummer	YARXUAHZ8DZ073606	Aktuell mätarställning (km)	296963

Nr.	Beskrivning	Antal	Enhet	Pris	Belopp
	Jobb 1				
FEL	Felsökning 500-3000:-				389,20
				Delsumma, SEK	389,20
				Delsumma inkl. moms, SEK	486,50
	jobb 2				
1	Drivaxel - vänster (Demontering och montering)				1 667,50
06-VKJC8523	Drivaxel SKF	1	STK	3 544,00	3 544,00
41-C6001077	Castrol Transmax Manual V 75W-80, 1 lit., 1 l, Flaska	3	STK	282,40	847,20
				Delsumma, SEK	6 058,70
				Delsumma inkl. moms, SEK	7 573,38
MV	Miljöavgift	1	STK	65,00	65,00
VM	Förbrukningsmaterial	1	STK	102,84	102,84

Fortsättning nästa sida...

RIIA MARIE CHMIELOWSKI
RINGVÄGEN 6
93261 LÖVÅNGER

Orderdatum	26-03-02	Telefonnr	
Start tidpunkt	26-03-16	Mobiltelefonnr.	0761313031
BankGiro/PlusGiro	378-3594,	Vår ref.	
Betalningsvillkor	Netto kort	Namn på kontakt	
		Er ref.	
Märkeskod	TOYOTA	Reg.nr	RWA882
Modell	TOYOTA PROACE	Första reg. datum	15-10-21
Chassinummer	YARXUAHZ8DZ073606	Aktuell mätarställning (km)	296963

Serviceanmärkning	inkommit med bärgare, kund misstänker att det är en drivknut som gått sönder. Felsök och kontakta kund med kostnad Hej! Ni har min bil, som bestämt sig att tvärstopp under helgen, mitt i stora rondellen på E4 (kanske eftersom drivknut gick sönder precis då?). När vi pratade om bilen igår, glömde jag att fråga om ni har även möjlighet att besikta bilen när ni är klar med den.
Serviceanmärkning	Vi hade besiktnings tid under helgen, som vi avbokat eftersom det inte gick att köra ditt. Nu har besiktnings deadline gått förbi, och bilen har kör förbund. Självklart, påverkar det inte oss tills efter ni har en chans att fixa problemet med bilen. Men det skulle vara smidigt om, när den är redo att hämta, den har redan gått genom besiktning och vi kunde köra hem till Lövånger med den direkt. Med vänliga hälsningar, --Riia felsökning : Startade bilen och den gick inte framåt eller bakåt .
Serviceanmärkning	kände på drivaxlar under bilen , testade sen ha en mekaniker som kontrollerar drivaxlar på samma gång som den andra lägger i en växel för att se om dom rör sig - Drivaxel vänster fram av. byte drivaxel VF erfodras.

Summa, arbete	2 056,70
Summa, reservdelar	4 391,20
Summa, övrigt	167,84
Totalt, SEK	6 615,74
25% moms	1 653,94
Totalt inkl. moms, SEK	8 269,68

Jag godkänner att verkstaden vid behov får byta ut och fylla på nödvändiga delar såsom glödlampor, torkarblad, spolärsvätska etc.
(högst 15% av det avtalade priset, max 2000 kr) _____ Sign

Härmed godkänner jag ovanstående order: _____

Umeå Bilverkstad AB
Formvägen 11
90621 UMEÅ

Telefon: 090-136000
E-post: ersboda@mekonomenbilverkstad.se
Hemsida:

Bankgiro 378-3594
Plusgiro
Moms reg. nr.: SE556770859801

Godkänd för F-skatt

