
alarm rate
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
false-alarm rate
1
2
3
4
5
sensor bias (quantization steps)
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
actuator injection [V]