PPA	FORMULIR JOB SAFETY ANALYSIS	No.Dokumen	: PPA-ADRO-F-SHE-03B
		Revisi	: 1
		Tgl Efektif	: 6 September 2022
		Halaman	: 1 dari 1

		Dibuat Oleh	Direview Oleh,	Disetujui oleh
No. Pekerjaan/JSA	: PPA-ADRO-JSA-PRO-57			
Tanggal Pembuatan	: 25 Januari 2025			
Nama Pekerjaan	: Maintenance Drainase area kerja saat hujan			
Departemen	: Produksi			
Lokasi kerja	: Wara			
APD yang digunakan	: Helm, Sepatu Safety	Nama : Afnan Domili	Nama : Permadi D	Nama : Suprapto
Peralatan yang digunakan	: A2B	Jabatan : GL Produksi	Jabatan : GL/Sect. Head SHE	Jabatan : Sect.Head/Dept. Head Produksi

	Uraian Langkah Pekerjaan		Bahaya dan Risiko		Tindakan Pengendalian
1	Inspeksi Area Oleh Pengawas menggunakan	1.1	Light Vehicle Terjatuh/Tegelincir/Terperosok	1.1.1	Memilih jalur yang keras dan padat saat melakukan inspeksi area
	Light Vehicle			1.1.2	Hindari menggunakan jalan pintas yang terdapat area beda tinggi saat melakukan inspeksi area
		1.2	Light Vehicle Tertimpa material	1.2.1	Lakukan Inspeksi area pada jarak aman 1,5 x tinggi tebing
		1.3	Light Vehicle Tertabrak Unit A2B	1.3.1	Lakukan Inspeksi diluar area aktivitas unit A2B
				1.3.2	Pengawas melakukan komunikasi 2 arah dengan operator saat melakukan inspeksi area
2	Pengawas memberi instruksi kepada operator	2.1	Light Vehicle Terjatuh/Tegelincir/Terperosok	2.1.1	Hindari menggunakan jalan pintas yang terdapat area beda tinggi saat akan menginstruksikan operator
		2.2	Light Vehicle Tertimpa material	2.2.1	Memberi instruksi dengan posisi jarak aman 1,5 x tinggi tebing
3	Excavator travel menuju lokasi kerja	3.1	Senggolan antar unit A2B	3.1.1	Memposisikan excavator saat travelling di dekat tanggul agar memberi ruang unit light vehicle overtaking
				3.1.2	Lakukan komunikasi 2 arah dengan pengguna jalan aktif
		3.2	Excavator Amblas/Rebah	3.2.1	Hindari menggunakan jalan pintas yang terdapat area beda tinggi saat melakukan travel
				3.2.2	Periksa akses yang tergenang air dengan cara menancapkan kuku bucket sebelum dilintasi unit Excavator
4	Excavator membongkar tanggul di area yang	4.1	Excavator Amblas/Rebah	4.1.1	Periksa area sekitar genangan dengan cara menancapkan kuku bucket sebelum unit bergerak
	terdapat genangan	4.2	Pengawas Tertabrak Unit A2B	4.2.1	Lakukan pengawasan di luar area aktivitas unit A2B
				4.2.2	Lakukan komunikasi 2 arah dengan pengawas dan unit lain yang ada di sekitar
		4.3	Excavator tertimpa material	4.3.1	Lakukan pekerjaan di area aman radius 1,5 x tinggi tebing
5	Excavator membentuk paritan menuju lowest	5.1	Excavator Amblas/Rebah	5.1.1	Periksa area sekitar pembentukan akses menuju paritan dengan cara menancapkan kuku bucket sebelum unit bergerak
	point jika masih terdapat genangan	5.2	Pengawas Tertabrak Unit A2B	5.2.1	Lakukan pengawasan di luar area aktivitas unit A2B
				5.2.2	Lakukan komunikasi 2 arah dengan pengawas dan unit lain yang ada di sekitar
		5.3	Excavator tertimpa material	5.3.1	Lakukan pekerjaan di area aman radius 1,5 x tinggi tebing
6	Proses side casting sedimentasi pada area	6.1	Unit A2B terkena lentingan material	6.1.1	Lakukan proses sidecasting secara perlahan agar material tidak melenting mengeai kaca
	paritan yang sudah terbentuk	6.2	Unit Excavator Amblas	6.2.1	Periksa area sekitar paritan dengan cara menancapkan kuku bucket sebelum unit bergerak
		6.3	Unit Excavator Rebah	6.3.1	Posisikan dudukan excavator pada posisi rata dan keras
				6.3.2	Gunakan kombinasi untuk menjaga keseimbangan selama proses sidecasting paritan di area yang sempit
				6.3.3	Hindari memposisikan excavator pada area beda tinggi
		6.4	Unit Excavator tertimpa material	6.4.1	Posisikan unit excavator tidak berada dibawah tebing dengan material gantung/ belum disloping
7	Pembentukan ulang tanggul setelah air selesai	7.1	Unit A2B terperosok	7.1.1	Periksa area sekitar dengan cara menancapkan kuku bucket sebelum unit bergerak
	di tiriskan sebelum dilakukan prepare area	7.2	Unit A2B terkena lentingan material	7.2.1	Lakukan Pembentukan ulang tanggul dengan material sekitar area kerja secara perlahan agar material tidak melenting