PPA

PT PUTRA PERKASA ABADI

INSTRUKSI KERJA

MEMBUKA PARTING COAL

PPA-ADRO-IK-PRO-13

Dibuat Oleh	:	**Irwan Adi Putra** **Group Leader**	**Tgl : 01/12/2025**
Ditinjau Oleh	:	**Fachrul Latuconsina** **Departement Head**	**Tgl : 01/12/2025**
Disetujui Oleh	:	**Wahyu Binuko** **Penanggung Jawab Operational**	**Tgl : 01/12/2025**

CATATAN REVISI

NO.	HALAMAN	URAIAN REVISI	TANGGAL
1.	01	Perubahan template dokumen IK	27 Juli 2023
2.	01	Perubahan template dokumen IK	15 Oktober 2023
3.	01	Perubahan a. Pimpinan Departemen Dari Bpk. Mustofa ke Bpk. Fachrul Latuconsina b. PJO dari Bpk. Handy Sastradi Ke Bpk. Rodli Muhajir	24 Oktober 2024
4.	01	Perubahan PJO dari Bapak Rodli Muhajir kepada Bapak Wahyu Binuko	01 Desember 2025

A. LANGKAH KERJA

No.	URUTAN LANGKAH KERJA	AKTIVITAS	PIC
1.	**Tahap Awal**	a. Memastikan alat pelindung diri yang sesuai dan masih dalam kondisi layak digunakan (helm, kacamata, masker debu, sarung tangan, dan sepatu pelindung,) b. Orang yang bekerja harus dalam keadaan sehat dan fit. c. Operator yang sudah mempunyai simper. d. Unit yang digunakan dalam proses buka *parting* adalah sekelas PC200 e. Memastikan bahwa semua operator telah mengerti tahapan kerja dan resikonya. f. Memastikan telah dilakukan P2H oleh operator dan pengawas melakukan validasi terhadap form P2H. g. Sabuk pengaman wajib dipakai selama mengoperasikan unit dan gunakan isyarat klakson pada saat menghidupkan unit. h. Memastikan dudukan area kerja tidak amblas untuk excavator. i. Pengawas harus memastikan area kerja aman.	GL Prod & Operator Exca
2.	**Membuka Parting Coal**	a. Sebelum melakukan kegiatan buka *parting*, harus dipastikan batubara lapisan pertama telah diloading. b. Operator excavator memastikan ketebalan *parting* dengan cara melakukan proses cleaning atas daripada lapisan batubara. c. Apabila ketebalan *parting* < 10 cm, maka *parting* dapat dicampur dengan batubara untuk menjadi produk. d. Apabila ketebalan *parting* > 10 cm, maka harus dilakukan pemisahan *parting* dengan lapisan batubara. e. Dianjurkan memakai *cutting edge*, apabila *parting* tersebut keras dapat digunakan excavator yang menggunakan kuku bucket.	GL Prod & Operator Exca

No.	URUTAN LANGKAH KERJA	AKTIVITAS	PIC
		f. Pada saat membuka *parting* sisi batubara, posisi excavator harus tegak lurus dengan arah lapisan batubara, agar fungsi cutting edge/kuku bucket maksimal pada saat membuka *parting*. g. Proses buka *parting* yang benar adalah dengan menggunakan cutting edge/kuku bucket, bukan dengan menggunakan punggung bucket. h. Setelah proses buka *parting* selesai, maka material *parting* harus diloading untuk dibuang ke disposal/diratakan dengan dozer. i. Pengoperasian unit harus selalu dilakukan sesuai dengan instruksi dan pantauan dari pengawas.	
3.	**Selesai Pekerjaan**	a. Saat memarkir unit perhatikan : 1) Carilah tempat yang datar dan aman. 2) Setelah berhenti sempurna dari posisi bucket tidak boleh menggantung. 3) Biarkan mesin idle 1-3 menit dan matikan mesin, cabut kunci kontak. b. Melakukan pemeriksaan akhir terhadap unit setelah selesai operasi. c. Informasikan kondisi unit kepada pengawas.	Operator Exca
4.	**Tindakan Emergency**	a. Memastikan operator memahami *emergency respon*. b. Semua kecelakaan harus segera dilaporkan kepada pengawas.	Operator Exca