PPA

**PT PUTRA PERKASA ABADI**

**INSTRUKSI KERJA**

# PEKERJAAN SLOPE DI ATAS 10 METER


**PPA-ADRO-IK-PRO-20**



**Dibuat Oleh** : **Irwan Adi Putra** **Tgl : 01/12/2025**
**Group Leader**



**Ditinjau Oleh** : **Fachrul Latuconsina** **Tgl : 01/12/2025**
**Departement Head**



**Disetujui Oleh** : **Wahyu Binuko** **Tgl : 01/12/2025**
**Penanggung Jawab Operational**

| | | |
|---|---|---|
| PPA | **PT PUTRA PERKASA ABADI**<br>**INSTRUKSI KERJA** | No. Dokumen : PPA-ADRO-IK-PRO-20<br>No. Revisi : 04<br>Edisi : 02<br>Halaman : 2 of 7<br>Tgl Terbit : 27 Juli 2023<br>Tgl Revisi : 01 Desember 2025 |
| | **PEKERJAAN SLOPE DI ATAS 10 METER** | |

## CATATAN REVISI

| NO. | HALAMAN | URAIAN REVISI | TANGGAL |
|---|---|---|---|
| 1. | 01 | Perubahan template dokumen IK | 27 Juli 2023 |
| 2. | 01 | Perubahan template dokumen IK | 15 Oktober 2023 |
| 3. | 01 | Perubahan<br>a. Pimpinan Departemen Dari Bpk Mustofa ke Bpk Fachrul Latuconsina<br>b. PJO dari Bpk Handy Sastradi Ke Bpk. Rodli Muhajir | 24 Oktober 2024 |
| 4. | 01 | Perubahan PJO dari Bapak Rodli Muhajir kepada Bapak Wahyu Binuko | 01 Desember 2025 |

## A. LANGKAH KERJA

| No. | URUTAN LANGKAH KERJA | AKTIVITAS | PIC |
|---|---|---|---|
| 1 | **Periksa dan pakai Alat Pelindung Diri (APD)** | Bisa mengakibatkan terbentur, jatuh dan tergores maka gunakan Alat Pelindung Diri untuk mengurangi resiko cedera.<br>APD (helm, sarung tangan, kacamata, masker debu dan rompi reflektif) harus diperiksa dalam keadaan baik.dan di pakai saat bekerja.<br>Hanya orang yang dalam keadaan sehat, sudah mendapat pelatihan khusus dan mempuyai Surat Izin Mengoperasikan Unit yang boleh mengoperasikan Excavator. | Opt. Ex |
| 2 | **Pelaksanaan dan Perawatan Harian (P2H)** | Agar tidak terjadi terbentur, terjatuh, terkilir, terjepit, terkena suhu panas, atau aki meledak, maka sebelum mesin hidup harus perhatikan:<br>a. Periksalah unit dengan berjalan berkeliling. Hati-hati saat melihat dibagian bawah, pakai helm, safety shoes dan sarung tangan.<br>b. Terutama pada bagian artikulasi, pastikan *safety lever / swingbrake* pada posisi *LOCK*.<br>c. Perhatikan tempat berjalan dan pijakan kaki waktu berkeliling dan naik / turun, berdirilah di tempat yang stabil, usahakan berpegangan. Bersihkan lantai dari sisa grease, ceceran oli atau air sebelum dinaiki.<br>d. Saat membuka / menutup cabin perhatikan jari, tangan dan keseimbangan.<br>e. Saat memeriksa mesin, perhatikan posisi jari dan tangan, hati-hati di bagian sempit dan yang bisa berputar, jangan sampai terjepit.<br>f. Hati-hati pada bagian mesin yang panas (turbo, saluran buang, radiator), gunakan sarung tangan kulit jika terpaksa harus membuka bagian mesin yang panas. Saat memeriksa radiator, periksa ketinggian air pada reservoirnya. Jika tidak dilengkapi reservoir, periksa radiator jika mesin sudah dingin, gunakan | Opt. Ex |

| No. | URUTAN LANGKAH KERJA | AKTIVITAS | PIC |
|---|---|---|---|
| | | majun waktu membuka / menutup tutup radiator, putar sedikit dan tahan, biarkan tekanan dalam radiator hilang, baru buka tutupnya. Jangan membuka radiator dengan kaki.<br>g. Waktu memeriksa elektrolit baterai, lakukan dengan hati-hati, gunakan senter, jangan memakai api terbuka (korek api, pemantik rokok dsb)<br>Untuk menghidupkan mesin, agar tidak terjadi tabrakan diharuskan:<br>a. Sebelum mesin dihidupkan, perhatikan kondisi sekitar, klakson 1x, tunggu 10 detik, atur bukaan gas rendah, hidupkan mesin.<br>b. Periksa panel-panel indikator, atur putaran mesin dan uji fungsi alat-alat kerja dan swing brake.<br>c. Unit harus dilengkapi seat belt dan starting key yang bekerja baik. | |
| **3** | **Naik / turun unit** | Untuk menghindarkan cedera akibat terjatuh, maka saat naik / turun unit harus memperhatikan:<br>a. Bersihkan dulu anak tangga dan pegangan tangga dari lumpur, grease atau kotoran penyebab licin lainnya.<br>b. Tubuh harus menghadap unit saat naik / turun, berpegangan dan gunakan teknik kontak tiga titik. | Opt. Ex |
| **4** | ***Travel* menuju / dari lokasi kerja** | Bisa menimbulkan bahaya terjatuh, terpapar debu dan panas, atau tabrakan maka harus diperhatikan:<br>a. Operator harus memakai sabuk pengaman selama berada dalam kabin.<br>b. Selama beroperasi pintu kabin harus selalu tertutup rapat. Jika tidak dilengkapi pendingin, masker debu dan kacamata pelindung harus dipakai<br>c. Pada waktu berangkat ke / dari lokasi kerja, lakukan dengan hati-hati, atur kecepatan sesuai dengan kondisi lingkungan, patuhi aturan lalu-lintas.<br>d. *Sprocket* selalu berada di belakang selama travel.<br>e. Saat menanjak, *bucket* harus sedekat mungkin dengan tanah dan posisi *arm* mengarah kedalam | Opt. Ex |

| No. | URUTAN LANGKAH KERJA | AKTIVITAS | PIC |
|---|---|---|---|
| | | f. Jangan mengangkat *bucket* terlalu tinggi hingga menghalangi pandangan. Tinggi *bucket* maksimum waktu *travelling* adalah 30 - 50 cm di atas tanah.<br>g. Jika pandangan terhalang, berhentilah sebentar, amati keadaan sekitar jika aman baru lanjutkan operasi.<br>h. Lakukan *manuver* di tempat yang sudah dipastikan aman, hati-hati dan tidak membahayakan orang atau mobilitas unit lain.<br>i. Jika melalui *haulroad*, usahakan dengan pengawalan. Semua lampu operasi dan lampu rotary tetap harus dihidupkan.<br>j. Usahakan tidak berjalan di atas bongkahan batu, tunggul pohon atau semacamnya, sehingga sebelah *track* terangkat dan menjadi tidak stabil.<br>k. Jangan berjalan memasuki parit, tapi langkahi, dengan menggunakan bantuan bucket,arm dan boom sebagai penyanggah (ikuti petunjuk pengoperasian yang sesuai dengan medan yang dilewati, gunakan bantuan *bucket*.)<br>l. Jika terpaksa *travel* jarak jauh (>1000 m), unit harus berhenti tiap jarak 1 km untuk mendinginkan *undercarriage* selama min. 10 menit. | |
| **5** | **Aktifitas Sloping** | Untuk pekerjaan slope di atas 10m memiliki resiko tinggi unit terjatuh sehingga perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :<br>a. Naik ke area bench perhatikan dudukan track harus cukup lebar dan stabil, posisikan *idler* di belakang, pakailah bantuan kombinasi *arm, boom dan bucket* jika posisi unit kurang stabil.<br>b. Lakukan resloping dengan ujung tooth bucket sebelah kanan. Dengan gerakan maju, jangan melakukan resloping di atas ketinggian 10m dengan gerakan mundur karena blindspot pada dudukan track yang terbatas.<br>c. Dilarang melakukan sloping dengan posisi full bucket, karena jika pekerjaan slope sejajar dengan bucket di atas 10m dikawatirkan terdorong nya unit akibat | GL Prod & Opt. Ex |

| No. | URUTAN LANGKAH KERJA | AKTIVITAS | PIC |
|---|---|---|---|
| | | pergerakan *power attachment* sehingga track tergeser dan unit terjatuh.<br>d. Jangan travel mundur tapi putarlah kabin saat travel sehingga tidak blindspot<br>e. Material slope dibuang ke bawah atau digunakan untuk melebarkan dudukan track jika dudukan sempit.<br>f. Turun dari bench perhatikan dudukan track harus lebar dan stabil, posisikan *idler* di depan, pakailah bantuan kombinasi *power attachment* jika posisi unit kurang stabil. | |
| **6** | **Selesai Operasi** | Agar tidak terjadi unit menggelinding, jatuh terpeleset atau terkilir, setelah selesai operasi harus perhatikan:<br>a. Lakukan aktivitas sesuai instruksi dari atasan<br>b. Pilih tempat parkir yang datar dan aman.<br>c. Turunkan *attachment*, kurangi *Fuel Control Dial* hingga batas minimal, idle ± 5 menit dan aktifkan / turunkan *Lock Leaver* , bersihkan kabin operator sambil mengamati panel indikator.<br>d. Matikan mesin, cabut kunci.<br>Jika parkir dilakukan tidak di lokasi yang ditentukan (darurat) maka:<br>a. Tempatkan rambu darurat 50 meter di depan dan belakang unit.<br>b. Lampu kecil harus dihidupkan. | Opt. Ex |
| **7** | **Tangani Keadaan Darurat** | Untuk menghindarkan terjadinya cedera fatal jika terjadi keadaan darurat, maka hal-hal berikut harus diperhatikan:-<br>a. Jika unit terasa akan terbalik, jangan mencoba melompat keluar. Segera matikan mesin.<br>b. Jika unit amblas, putar *track* sebelah-sebelah untuk mengeluarkan unit dari areal unit amblas dengan dibantu *jack* oleh *bucket*<br>c. Jika timbul api / asap, arahkan unit ke tempat aman,aktifkan *Lock Leaver*. Identifkasi sumber api, jika nyala api tidak terlalu besar, gunakan APAR untuk memadamkan api dari luar.<br>d. Aktifkan segera sistem pemadam otomatis jika tersedia. | Opt. Ex |

| No. | URUTAN LANGKAH KERJA | AKTIVITAS | PIC |
|---|---|---|---|
| | | e. Ikuti tata cara penanganan keadaan darurat. | |