PPA

PT PUTRA PERKASA ABADI

INSTRUKSI KERJA

PEKERJAAN LOADING SPOIL DI JALAN HAULING


PPA-ADRO-IK-PRO-24



Dibuat Oleh : **Irwan Adi Putra** **Tgl : 01/12/2025**
Group Leader



Ditinjau Oleh : **Fachrul Latuconsina** **Tgl : 01/12/2025**
Departement Head



Disetujui Oleh : **Wahyu Binuko** **Tgl : 01/12/2025**
Penanggung Jawab Operational

CATATAN REVISI

NO.	HALAMAN	URAIAN REVISI	TANGGAL
1.	01	Perubahan template dokumen IK	27 Juli 2023
2.	01	Perubahan template dokumen IK	15 Oktober 2023
3.	01	Perubahan a. Pimpinan Departemen Dari Mustofa ke Fachrul Latuconsina b. PJO dari Handy Sastradi Ke Rodli Muhajir	24 Oktober 2024
4.	01	Perubahan PJO	01 Desember 2025

A. LANGKAH KERJA

No.	URUTAN LANGKAH KERJA	AKTIVITAS	PIC
1.	**Periksa dan pakai** **Alat Pelindung Diri (APD)**	APD (helm, sarung tangan, kacamata, masker debu dan rompi reflektif) harus diperiksa dalam keadaan baik.dan di pakai saat bekerja. Hanya orang yang dalam keadaan sehat, sudah mendapat pelatihan khusus dan mempuyai Surat Izin Mengoperasikan Unit yang boleh mengoperasikan Excavator.	Opt. Excavator
2.	**Pelaksanaan dan Perawatan Harian (P2H)**	Agar tidak terjadi terbentur, terjatuh, terkilir, terjepit, terkena suhu panas, atau aki meledak, maka sebelum mesin hidup harus perhatikan: a. Periksalah unit dengan berjalan berkeliling. Hati-hati saat melihat dibagian bawah, pakai helm, safety shoes dan sarung tangan. b. Terutama pada bagian artikulasi, pastikan *safety lever / swingbrake* pada posisi *LOCK*. c. Perhatikan tempat berjalan dan pijakan kaki waktu berkeliling dan naik / turun, berdirilah di tempat yang stabil, usahakan berpegangan. Bersihkan lantai dari sisa grease, ceceran oli atau air sebelum dinaiki. d. Saat membuka / menutup cabin perhatikan jari, tangan dan keseimbangan. e. Saat memeriksa mesin, perhatikan posisi jari dan tangan, hati-hati di bagian sempit dan yang bisa berputar, jangan sampai terjepit. f. Hati-hati pada bagian mesin yang panas (turbo, saluran buang, radiator), gunakan sarung tangan kulit jika terpaksa harus membuka bagian mesin yang panas. Saat memeriksa radiator, periksa ketinggian air pada reservoirnya. Jika tidak dilengkapi reservoir, periksa radiator jika mesin sudah dingin, gunakan majun waktu membuka / menutup tutup radiator, putar sedikit dan tahan, biarkan tekanan dalam radiator hilang, baru buka tutupnya. Jangan membuka radiator dengan kaki.	Opt. Excavator

No.	URUTAN LANGKAH KERJA	AKTIVITAS	PIC
		g. Waktu memeriksa elektrolit baterai, lakukan dengan hati-hati, gunakan senter, jangan memakai api terbuka (korek api, pemantik rokok dsb). Untuk menghidupkan mesin, agar tidak terjadi tabrakan diharuskan: a. Sebelum mesin dihidupkan, perhatikan kondisi sekitar, klakson 1x, tunggu 10 detik, atur bukaan gas rendah, hidupkan mesin. b. Periksa panel-panel indikator, atur putaran mesin dan uji fungsi alat-alat kerja dan swing brake. c. Unit harus dilengkapi seat belt dan starting key yang bekerja baik.	
3	**Naik / turun unit**	Untuk menghindarkan cedera akibat terjatuh, maka saat naik / turun unit harus memperhatikan: a. Bersihkan dulu anak tangga dan pegangan tangga dari lumpur, grease atau kotoran penyebab licin lainnya. b. Tubuh harus menghadap unit saat naik / turun, berpegangan dan gunakan teknik kontak tiga titik.	Opt. Ex
4.	***Travel* menuju / dari lokasi kerja**	Bisa menimbulkan bahaya terjatuh, terpapar debu dan panas, atau tabrakan maka harus diperhatikan: a. Operator harus memakai sabuk pengaman selama berada dalam kabin. Dilarang menumpang di atas excavator atau naik ke atas bucket. b. Dilarang menumpang di atas excavator atau naik ke atas bucket. c. Selama beroperasi pintu kabin harus selalu tertutup rapat. d. Pada waktu berangkat ke / dari lokasi kerja, lakukan dengan hati-hati, atur kecepatan sesuai dengan kondisi lingkungan, patuhi aturan lalu-lintas, radio komunikasi dalam kondisi hidup dan sesuai di chanel lokasi. e. Menggunakan jalur yang searah dengan unit lalu lintas lainnya. f. *Sprocket* selalu berada di belakang selama travel.	

No.	URUTAN LANGKAH KERJA	AKTIVITAS	PIC
		g. Saat menanjak, *bucket* harus sedekat mungkin dengan tanah dan posisi *arm* mengarah kedalam h. Jangan mengangkat *bucket* terlalu tinggi hingga menghalangi pandangan. Tinggi *bucket* maksimum waktu *travelling* adalah 30 - 50 cm di atas tanah. i. Jika pandangan terhalang, berhentilah sebentar, amati keadaan sekitar jika aman baru lanjutkan operasi. j. Lakukan *manuver* di tempat yang sudah dipastikan aman, hati-hati dan tidak membahayakan orang atau mobilitas unit lain. k. Jika melalui *haulroad*, lakukan komunikasi 2 arah terhadap semua unit yang melitas di jalur yang sama. l. Jika terpaksa *travel* jarak jauh (>1000 m), unit harus berhenti tiap jarak 1 km untuk mendinginkan *undercarriage* selama min. 10 menit.	
5	**Proses Loading material pada pocket spoil**	a. Pemasangan rambu maintenance dilokasi aktivitas pada kedua arah dengan jarak 50 m pada arah muatan dan 50 m pada arah kosongan. b. Sebelum memulai operasi pemuatan material pada *spoil pocket,* pelajari kondisi lokasi kerja dan pengaturan lalu lintas di *loading point*, perhatikan kabel listrik udara atau saluran bawah tanah. c. Loading material spoil di area spoil pocket dengan metode top loading, maka buat tanggul pengaman untuk mengurangi potensi exca tertabrak mundur HD atau DT. d. Hindari mengangkat *boom* terlalu tinggi, karena material bisa jatuh dan menimpa bagian unit HD atau DT e. Aturlah posisi mesin, sehingga penggalian material cukup efektif dan efisien dan tidak mengharuskan boom atau arm diekspansi maksimum. f. Lakukan pengambilan material dengan hati-hati, karena bucket bisa menabrak ujung track. g. Untuk loading dengan alat angkut DT , informasikan terlebih dahulu kepada tim engginering untuk lokasi dumping dengan alat muat unit DT.	GL. Produksi & Opt. Ex

No.	URUTAN LANGKAH KERJA	AKTIVITAS	PIC
		h. Spoil wajib di loading selambat – lambatnya 2 x 24 jam setelah di kumpulkan di titik – titik tertentu.	
6	***Spotting***	Untuk menghindari terjadinya tabrakan dan kerusakan unit saat haul truck memasuki posisi pemuatan, maka diharuskan: - Wajib terdapat pengawas atau spoter dilokasi aktivitas excavator - Lakukan aktivitas sesuai instruksi dari atasan. - Perhatikan lingkungan kerja dengan seksama, terutama pada *hauling truck* yang melintas. - Terutama saat *swing*, sesekali amati *counterwight*, tangga dan bagian unit lainnya terhadap manuver alat berat atau tumpukan material di sekitarnya. - Jika kondisi berdebu tebal, pada saat manuver, hentikan operasi sejenak - Atur ketinggian *bucket* waktu truk mundur memasuki *point loading*. - Jika bekerja di malam hari, pastikan lampu kerja menyala dengan baik, perhatikan, tinggi relatif dengan tanah bisa sulit diperkirakan saat gelap. Untuk menghindari terjadinya tabrakan, maka perhatikan: a. Lakukan aktivitas sesuai instruksi dari atasan b. Pastikan operator mengetahui keberadaan haul truck yang melintas c. *Haul truck* dan *excavator* harus saling berkomunikasi pada saat melintas atau berpapasan dengan unit lain Untuk menghindarkan terjadinya kejatuhan material, maka saat penumpahan diharuskan: a. Lakukan aktivitas sesuai instruksi dari atasan b. Dilarang mengangkat *bucket* melewati bagian atas kabin truk pengangkut atau alat berat lain atau di atas kepala orang lain. c. Perhatikan lokasi kerja, jangan sampai ada orang atau unit lain di dekat daerah operasi alat terutama di area *swing*.	GL. Produksi & Opt. Ex

No.	URUTAN LANGKAH KERJA	AKTIVITAS	PIC
7	**Dumping Spoil di area disposal**	Lakukan Dumping spoil pada lokasi dumping DT yang telah ditentukan (lokasi terpisah dari dumpingan unit HD), Lakukan inspeksi terkait dengan : 1. Ketersediaan Dozer 2. Jenjang disposal 3. Kondisi Lantai kerja 4. Drainase Air Permukaan 5. Batas Penimbunan 6. Luasan area penimbunan (2x lebar unit + (Turning Radius Unit DT + Jumlah Fleet) 20 Meter untuk DT 20/30 ton 7. Terdapat Alat Kontrol Elevasi 8. Penanganan Material Sisa timbunan 9. Tanggul Pembatas / Windrow (1/3 dari tinggi tyre unti DT) 0,40 Meter 10. Kestabilan Lereng penimbunan 11. Penerangan shift malam 12. Rambu rambu dumping point 13. Pos Pengawas 14. Tempat Parkir Sarana Menggunakan Form **PPA-ADRO-F-PRO-24A Ceklist Inspeksi Area Disposal Khusus DT 20/30 Ton**	GL & Opt
8	**Selesai operasi**	Agar tidak terjadi unit menggelinding, jatuh terpeleset atau terkilir, setelah selesai operasi harus perhatikan: a. Lakukan aktivitas sesuai instruksi dari atasan b. Pilih tempat parkir yang datar dan aman. c. Turunkan *attachment*, netralkan transmisi, idle ± 5 menit, bersihkan kabin operator sambil mengamati panel indikator. d. Matikan mesin, cabut kunci, *safety lever* di-*LOCK*.	GL. Produksi & Opt. Ex
9	**Tangani keadaan darurat**	Untuk menghindarkan terjadinya cedera fatal jika terjadi keadaan darurat, maka hal-hal berikut harus diperhatikan: a. Jika unit terasa akan terbalik, jangan mencoba melompat keluar. Segera matikan mesin. b. Jika unit amblas, putar *track* sebelah-sebelah untuk mengeluarkan unit dari areal unit amblas dengan dibantu *jack* oleh *bucket*	Opt. Ex

No.	URUTAN LANGKAH KERJA	AKTIVITAS	PIC
		c. Jika timbul api / asap, Identifkasi sumber api, jika nyala api tidak terlalu besar, gunakan APAR untuk memadamkan api dari luar. d. Aktifkan segera sistem pemadam otomatis jika tersedia. e. Ikuti tata cara penanganan keadaan darurat.	