

# STANDAR DAN SPESIFIKASI

Panduan Troubleshooting Mesin Labeling MARKOTECH BOP 04

No. Dokumen	Revisi	00
Tanggal Berlaku	Paraf Pengendali Dok.	

### 1. TUJUAN

Untuk panduan operator dalam melakukan troubleshooting mesin labeling Markotech BOP

## 2. STANDAR TROUBLESHOOTING

SITUASI	Label tidak sepenuhnya terpasang pada botol	
PENYEBAB	Botol tidak berputar durasi putaran botol terlalu cepat	
SOLUSI	Sesuaikan jarak orientated dengan wraping Tambahkan durasi orientated time	



# STANDAR DAN SPESIFIKASI

Panduan Troubleshooting Mesin Labeling MARKOTECH BOP 04

No. Dokumen	Revisi	00
Tanggal Berlaku	Paraf Pengendali Dok.	

## 3. CATATAN PERUBAHAN

No	Versi	Catatan Perubahan	Tgl Berlaku

## 4. DISTRIBUSI DOKUMEN

4	.1.	Do	kumen	Digita	

No	Departemen		No Controlled Copy
4.2	2 Salinan Cetak Dokumen		

No	Departemen	No Controlled Copy

## 5. PENGESAHAN DOKUMEN

Disusun oleh :	Diperiksa oleh :	Disetujui oleh :
Denis Albarkah	Hutomo	Ria Rizki Fatmasari
Factory Liquid Production Teknikal Support	Factory Liquid Engineer Section Head	Factory Liquid Production Section Head
Tanggal :	Tanggal :	Tanggal :

Prosedur ini adalah milik PT Paragon Technology and Innovation dan hanya dipergunakan untuk internal PT Paragon Technology and Innovation dan afiliasinya. Dilarang mengubah dan/atau memperbanyak tanpa izin tertulis dari Leader Sisitem Manajemen terkait.