



SISTEM MANAJEMEN TERPADU

INSTRUKSI KERJA

Download data Partial Discharge dari BusTrac II

NOMOR DOKUMEN : IK.JRG.F.05.006
TANGGAL : 9 DESEMBER 2016
REVISI : 00
HALAMAN : 9 halaman

**PT INDONESIA POWER
UNIT JASA PEMBANGKITAN JERANJANG**



**INDONESIA
POWER**
UJP PLTU JERANJANG

PT. INDONESIA POWER

No. Dokumen : IK.JRG.F.05.006

UNIT JASA PEMBANGKITAN PLTU JERANJANG

Tanggal : 9 Des 2016

BIDANG ENJINERING

Revisi : 00

IK PdM

Halaman : 2 dari 9 hlm

- 1. Sasaran** : Memberikan pedoman kepada pengguna dalam melakukan Download data pada Bustrac II di lingkungan PT Indonesia Power UJP PLTU Jeranjang.
- 2. Ruang Lingkup** : Instruksi kerja meliputi proses pengambilan data pada Bustrac II dengan Software IAM (IRIS Application Manager) dilakukan oleh personil PdM yang ada di area PT Indonesia Power UJP PLTU Jeranjang untuk Condition Monitoring.
- 3. Definisi** : Download data adalah mengambil data dari Memory Card suatu instrumen/alat ke Perangkat lain (dalam hal ini PC yang terdapat software IAM)
- 4. Dokumen Referensi** : Manual Book



**INDONESIA
POWER**
UJP PLTU JERANJANG

PT. INDONESIA POWER

UNIT JASA PEMBANGKITAN PLTU JERANJANG

BIDANG ENJINERING

IK PdM

No. Dokumen : IK.JRG.F.05.006

Tanggal : 9 Des 2016

Revisi : 00

Halaman : 3 dari 9 hlm

5. Rincian Proses

ALIRAN AKTIVITAS	PENANGGUNG JAWAB DAN REKAMAN
Transfer data dari alat ke Software Quik Report ↓ Persiapan Cat 1 ↓ Transfer Data Cat 2	☺ Pelaksana PdM ☺ AMA ENGINEERING



**INDONESIA
POWER**
UJP PLTU JERANJANG

PT. INDONESIA POWER

UNIT JASA PEMBANGKITAN PLTU JERANJANG

BIDANG ENJINERING

IK PdM

No. Dokumen : IK.JRG.F.05.006

Tanggal : 9 Des 2016

Revisi : 00

Halaman : 4 dari 9 hlm


6. Catatan Tambahan :

Catatan 1 :

- Persiapan
 1. Hidupkan Komputer / Laptop
 2. Pastikan Komputer telah terinstall software IAM, start IAM

Catatan 2 :

- Download Data
 - ❖ Hubungkan USB Cable ke Panel Bustrac II dan hubungkan juga salah satu ujungnya ke port USB Notebook.
 - ❖ Setelah USB terhubung dengan Notebook dan Bustrac II, pada Software IAM buka data base peralatan dengan cara pilih open lalu pilih data base atau pilih Open existing database dan double klik misal **"PD PLTU JERANJANG UNIT 3.iid"**





PT. INDONESIA POWER

No. Dokumen : IK.JRG.F.05.006

UNIT JASA PEMBANGKITAN PLTU JERANJANG

Tanggal : 9 Des 2016


BIDANG ENJINERING

Revisi : 00


IK PdM

Halaman : 5 dari 9 hlm

- ❖ Pilih **PD PLTU JERANJANG UNIT 3**, double klik **PLTU JERANJANG**, double klik **GENERATOR**, double klik **Partial Discharge** dan double klik **BusTrac II**.
- ❖ Klik kanan pada BusTracII pilih **Download**.




- ❖ Akan muncul tampilan seperti berikut, lalu klik **Connect**.




- ❖ Setelah itu muncul pilihan download data, pilih salah satu dari 5 pilihan berikut, diantaranya :
 - Since last Download : Untuk mendownload data dari pengukuran terakhir.
 - All measurement : Untuk mendownload data Partial Discharge dari pengukuran pertama sampai pengukuran terbaru.


- Last month : Untuk mendownload data Partial Discharge dari 1 bulan terakhir sebelum pengukuran data terbaru.
- Last week : Untuk mendownload data Partial Discharge dari 1 Minggu terakhir sebelum pengambilan data terbaru.
- Custom : Untuk mendownload data Partial Discharge sesuai dengan settingan User.



- ❖ Setelah itu maka akan muncul tampilan Progres Download seperti berikut, tunggu sampai 100% kemudian klik **Save to Database**



- ❖ Tunggu hingga measurement insertion completed successfully, lalu klik ok



- ❖ Download data selesai



**INDONESIA
POWER**
UJP PLTU JERANJANG

PT. INDONESIA POWER

UNIT JASA PEMBANGKITAN PLTU JERANJANG

BIDANG ENJINERING

IK PdM

No. Dokumen : IK.JRG.F.05.006

Tanggal : 9 Des 2016

Revisi : 00

Halaman : 8 dari 9 hlm

Disusun Oleh :

PELAKSANA PdM

Diperiksa Oleh :

AMA ENGINEERING

Disahkan Oleh :

MANAJER UNIT

7. Riwayat perubahan

No	Tanggal	Yang dirubah		Perubahan	
		Hal	Uraian	Hal	Uraian



**INDONESIA
POWER**
UJP PLTU JERANJANG

PT. INDONESIA POWER

UNIT JASA PEMBANGKITAN PLTU JERANJANG

BIDANG ENJINERING

IK PdM

No. Dokumen : IK.JRG.F.05.006

Tanggal : 9 Des 2016

Revisi : 00

Halaman : 9 dari 9 hlm

8. Proses Administrasi

1. Semua proses pekerjaan yang tercantum dalam Instruksi Kerja ini dinyatakan dalam Formulir terkait yang releevan. Isilah formulir tersebut sesuai perintahnya dengan tepat dan benar, karena hal tersebut menunjukkan bahwa Instruksi Kerja ini telah dilaksanakan.
2. Simpan formulir & laporan terkait sebagai dokumen terkendali Sistem Manajemen Unit Bisnis Operasi dan Pemeliharaan PLTU Jeranjang.

9. Potensi Bahaya

No	Hazards	Risk	Precautions
1	Peralatan listrik	Tersengat arus listrik	- Memakai isolasi pada peralatan - Berhati-hati saat melakukan pekerjaan
2	Kebisingan	Mengalami gangguan pendengaran	Memakai ear plug/ear muff (pelindung telinga)