


DETAIL REPORT DISSOLVED GAS ANALYSIS

No. Dokumen	FORM.JRG.F.05.004
Tanggal	
Revisi	00
Halaman	1 dari 11

					TANGGAL PENGUKURAN :21-11-2025	
PERALATAN : GT#1					KKS : LJ10BAT10GT001-001	
ALARM LIMIT	< 720	720	1920	4630	CURRENT STATUS	
TDCG LEVELS (µL/L):	NORMAL	LOW	ALARM	HIGH		
DATA PERALATAN						
DATA PERALATAN Location : PLTU JERANJANG Destination : GT #1 Manufacturer : WOLONG ELECTRIC Model : SFZ10-34500/168 Rated Voltage : - kV Rated Capacity : 345000Kva Cooling : ONAF				DATA OPERASI Load : 22.5 MW Current : - Wending Temp : 55 °C Oil Temp : 55 °C		
FOTO PERALATAN				SAMPLING PORT POINT		
						
ANALISA				REKOMENDASI		
Berdasarkan analisis DGA, Main Trafo Unit 1 (GT UNIT 1) berada dalam kondisi SANGAT				1. Sampling Rutin: Lanjutkan jadwal sampling DGA rutin sesuai standar (disarankan 6-12		

DETAIL REPORT DISSOLVED GAS ANALYSIS

No. Dokumen	FORM.JRG.F.05.004
Tanggal	
Revisi	00
Halaman	2 dari 11

BAIK. Tidak ada indikasi gangguan internal seperti partial discharge, arcing, hot spot, atau degradasi isolasi kertas yang berlebihan. Semua parameter gas terlarut dan TDCG berada dalam batas normal Kondisi 1.

bulan) untuk memantau tren dan mendeteksi perubahan dini.

- Pantau Parameter Operasi: Tetap pantau parameter operasional trafo lainnya seperti suhu minyak, suhu winding, beban, dan tegangan secara berkala.

EVALUATION OF TRANSFORMER CONDITION USING INDIVIDUAL AND TDCG CONCENTRATIONS

Nilai Gas Terlarut & Akumulasi TDCG

GT UNIT 1 (21-Nov-25)

Total Dissolved Combustible Gas (TDCG)

H₂ + CH₄ + C₂H₆ + C₂H₄ + C₂H₂ + CO

123.5 ppm

Kondisi 1 (0-720)

Kondisi 2 (720-1920)

Kondisi 3 (1920-4630)



Kondisi 4 (>4630)



Komposisi TDCG: H₂(7) + CH₄(9) + C₂H₆(8) + C₂H₄(27) + C₂H₂(0.5) + CO(72) = 123.5 ppm

Tren Gas Mudah Terbakar

ppm




DETAIL REPORT DISSOLVED GAS ANALYSIS

No. Dokumen	FORM.JRG.F.05.004
Tanggal	
Revisi	00
Halaman	3 dari 11

Kesehatan Isolasi Kertas

CO & CO₂



● CO (Karbon Monoksida)

72 ppm


● CO₂ (Karbon Dioksida)

411 ppm

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

DETAIL REPORT DISSOLVED GAS ANALYSIS

No. Dokumen	FORM.JRG.F.05.004
Tanggal	
Revisi	00
Halaman	4 dari 11



Analisis Detail:

- Semua konsentrasi gas hidrokarbon (H₂, CH₄, C₂H₆, C₂H₄, C₂H₂) berada jauh di bawah batas normal yang ditetapkan oleh IEEE C57.104-2019. Ini menunjukkan tidak adanya aktivitas partial discharge, arcing, atau hot spot yang signifikan pada saat sampling. Gas CO dan CO₂, yang mengindikasikan degradasi isolasi kertas, juga berada dalam batas normal.
- ANALISIS TOTAL DISSOLVED COMBUSTIBLE GAS (TDCG)
 - Nilai TDCG: 94.5 ppm Kondisi TDCG: Kondisi 1 (≤ 720 ppm)
 - Interpretasi: Nilai TDCG yang sangat rendah ini mengkonfirmasi bahwa transformer berada dalam kondisi operasi yang sangat baik tanpa adanya akumulasi gas yang mudah terbakar yang mengindikasikan gangguan internal.



DETAIL REPORT DISSOLVED GAS ANALYSIS

No. Dokumen	FORM.JRG.F.05.004
Tanggal	
Revisi	00
Halaman	5 dari 11

--