Bab VI

KUANTITAS DAN BIAYA

VI.1. Penyusunan Anggaran dan Biaya

	DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA					
	(ESTIMATE ENGINEER)					
			(LSTIMATE ENGINEERY)			
NAM	A PEKERJAAN	:	KONSULTAN DAK DAERAH IRIGASI PUSIAN MOLONG			
LOKA	SI	:	DAERAH IRIGASI PUSIAN MOLONG			
KABL	JPATEN	:	BOLAANG MONGONDOW			
INST	ANSI	:	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG			
TAHL	TAHUN ANGGARAN : 2024					
No			Uraian Kegiatan	Jumlah Biaya		
			Ordian Regiotan	Rp		
1			2	3		
			DAAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3)	20,390,000.00		
II.	PEKERJAAN SAL	URA	AN SEKUNDER (TIPE 1, II, III)	1,541,054,803.55		
II.	PEKERJAAN PER	BAI	KAN PINTU DI BENDUNG DAN BANGUNAN BAGI - SADAP	143,917,183.31		
			JUMLAH	1,705,361,986.86		
	Pajak (PPN) 11%					
			JUMLAH TOTAL	1,892,951,805.42		
			Dibulatkan	1,892,951,805.00		



Daerah Irigasi Pusian Molong Kabupaten Bolaang Mongondow

		DAFTAR KUANTITAS DAN HAR				
		(ESTIMATE ENGINEER)				
	DEVERNAN	WANGULTAN DAY DAFRAN IRIGASI DUGAN AMOLONG				
.OKAS	PEKERJAAN	KONSULTAN DAK DAERAH IRIGASI PUSIAN MOLONG DAERAH IRIGASI PUSIAN MOLONG				
.OKAS (ABUP						
NSTAN		: BOLAANG MONGONDOW : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG				
	I ANGGARAN	: 2024				
AIION	ANGGARAN	. 2027				
No		Uraian Kegiatan	Sat	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Biaya (Rp)
1		2	3	4	5	6
Α	PEKERJAAN P	ERSIAPAN				
1	Los kerja dan gu	dang	m2	20.00	750,000.00	15,000,000.00
	Stake out Trase	Saluran/Infrastruktur (Baru) di Lapangan	m2	300.00	3,753.60	1,126,080.00
2	1m' Profil Melint	ang Galian	m'	1,000.00	2,815.20	2,815,200.00
					Jumlah	18,941,280.00
В.	PERBAIKAN P	EKERJAAN SALURAN PEMBAWA (SEKUNDER), TIPE-1 ; P : 300 m'				
1	Galian Tanah Li		m3	300.00	159,878.75	47,963,625.00
2	Pasangan Batu untuk tembok penahan tanah/tanggul dengan Mortar tipe N, fc' = 5,2 MPa (setara 1 PC : 4 PP) Manual, untuk Beda tinggi > 0 s.d. 1 m		m3	263.00	1,370,627.50	360,475,032.50
3	Pemasangan Pl	esteran 1SP : 4PP Tebal 15mm (1.5cm)	m2	490.00	108,885.45	53,353,870.50
					Jumlah	461,792,528.00
C.	PERBAIKAN P	EKERJAAN SALURAN PEMBAWA (SEKUNDER), TIPE-1 ; P : 350 m'				
1	Galian Tanah Li	ımpur (Manual)	m3	350.00	159,878.75	55,957,562.50
2		untuk tembok penahan tanah/tanggul dengan Mortar tipe N, fc' = 5,2 MPa (setara 1 PC : 4 PP)	m3	249.85	1,370,627.50	342,451,280.88
3	Pemasangan Pl	esteran 1SP : 4PP Tebal 15mm (1.5cm)	m2	465.50	108,885.45	50,686,176.98
					Jumlah	449,095,020.35
D.	PERBAIKAN P	EKERJAAN SALURAN PEMBAWA (SEKUNDER), TIPE-1 ; P : 400 m')
1	Galian Tanah Li	ımpur (Manual)	m3	400.00	159,878.75	63,951,500.00
2	Pasangan Batu	untuk tembok penahan tanah/tanggul dengan Mortar tipe N, fc' = 5,2 MPa (setara 1 PC : 4 PP)	m3	236.70	1,370,627.50	324,427,529.25
3	Pemasangan Pl	esteran 1SP : 4PP Tebal 15mm (1.5cm)	m2	441.00	108,885.45	48,018,483.45
					Jumlah	436,397,512.70
E.	I. Pekerjaan Sa	yap/Tanggul Kiri/Kanan		***************************************		
1		n Beton atau Pasangan Batu (Segmen Pas. Batu Rusak)	m3	350.00	231,150.00	80,902,500.00
	Mengangkut 1	L m3 Material Jarak Angkut 100 m	m3	350.00	62,801.50	21,980,525.00
2	Galian Tanah Li	umpur (Manual)	m3	450.00	159,878.75	71,945,437.50
					Jumlah	174,828,462.50
- 1						



Daerah Irigasi Pusian Molong Kabupaten Bolaang Mongondow

	DAFTAR KUANTITAS DAN HARO	JA			
	(ESTIMATE ENGINEER)				
	PEKERJAAN : KONSULTAN DAK DAERAH IRIGASI PUSIAN MOLONG				
LOKAS					
KABUF					
NSTA					
TAHU	I ANGGARAN : 2024	-			
No	Uraian Kegiatan	Sat	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Biaya (Rp)
1	2	3	4	5	6
Α	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pembuatan direksi keet, los kerja dan gudang	m2	30.00	1,500,000.00	45,000,000.0
	Stake out Trase Saluran/Infrastruktur (Baru) di Lapangan	m2	1,500.00	3,753.60	5,630,400.0
2	1m' Profil Melintang Galian	m'	500.00	2,815.20	1,407,600.0
				Jumlah	52,038,000.0
В	PEKERJAAN PEMBERSIHAN		•		
1	Tebas Tebang 1 m2 tanaman/tumbuhan dim < 5 cm	m2	2,000.00	5,778.75	11,557,500.0
2	1 m2 Pembersihan dan striping/kosrekan	m2	500.00	11,275.92	5,637,958.8
				Jumlah	17,195,458.8
С	PERBAIKAN PINTU DI BENDUNG - PUSIAN				
1	Perbaikan & Pemasangan Pintu Pembagi (L = 180 cm)	bh	2.00	6,500,000.00	13,000,000.0
2	Perbaikan dan Pemasangan Pintu Penguras (L = 130 cm)	bh	1.00	6,500,000.00	6,500,000.0
				Jumlah	19,500,000.0
					13,300,000.0
D	PEKERJAAN BANGUNAN BAGI DAN SADAP (BBS TIPE-1)				
1	Galian Tanah Biasa (Manual)	m3	1.60	134,406.25	215,050.00
2	Pasangan Batu dengan Mortar tipe N (mutu PP tertentu setara dengan campuran 1 PC:4 PP)	m3	6.40	1,370,627.50	8,766,533.4
3	Siaran dengan mortar jenis PC-PP tipe S (mutu PP tertentu setara dengan campuran 1 PC:3 PP)	m2	3.45	83,878.05	289,379.2
4	Plesteran tebal 1 cm, dengan mortar jenis PC-PP tipe N (mutu PP tertentu setara dengan campuran 1 PC:4 PP)	m2	1.50	108,885.45	163,328.1
5	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Air (Sekunder)	bh	1.00	5,500,000.00	5,500,000.0
6	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Air (Tersier)	bh	1.00	4,500,000.00	4,500,000.00
7	Pekerjaan 1 m3 beton mutu, f c = 14,5 MPa (K125), (Manual)	m3	0.25	1,472,083.97	368,020.9
				Jumlah	19,802,311.9
E	PEKERJAAN BANGUNAN BAGI DAN SADAP (BBS TIPE-II)				
1	Galian Tanah Biasa (Manual)	m3	1.45	134,406.25	194,889.0
2	Pasangan Batu dengan Mortar tipe N (mutu PP tertentu setara dengan campuran 1 PC:4 PP)	m3	5.25	1,370,627.50	7,195,794.3
3	Siaran dengan mortar jenis PC-PP tipe S (mutu PP tertentu setara dengan campuran 1 PC:3 PP)	m2	3.45	83,878.05	289,379.2
4	Plesteran tebal 1 cm, dengan mortar jenis PC-PP tipe N (mutu PP tertentu setara dengan campuran 1 PC:4 PP)	m2	1.50	108,885.45	163,328.1
5	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Air (Sekunder)	bh	1.00	5,500,000.00	5,500,000.0
6	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Air (Tersier)	bh	1.00	4,500,000.00	4,500,000.0
7	Pekerjaan 1 m3 beton mutu, fc = 14,5 MPa (K125), (Manual)	m3	0.25	1,472,083.97	368,020.9
				Jumlah	18,211,411.8
F	PEKERJAAN BANGUNAN BAGI DAN SADAP (BBS TIPE-III)				
1	Galian Tanah Biasa (Manual)	m3	1.35	134,406.25	181,448.4
2	Pasangan Batu dengan Mortar tipe N (mutu PP tertentu setara dengan campuran 1 PC:4 PP)	m3	4.50	1,370,627.50	6,167,823.7
3	Siaran dengan mortar jenis PC-PP tipe S (mutu PP tertentu setara dengan campuran 1 PC:3 PP)	m2	3.45	83,878.05	289,379.2
4	Plesteran tebal 1 cm, dengan mortar jenis PC-PP tipe N (mutu PP tertentu setara dengan campuran 1 PC:4 PP)	m2	1.50	108,885.45	163,328.1
5	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Air (Sekunder)	bh	1.00	5,500,000.00	5,500,000.0
6	Pengadaan dan Pemasangan Pintu Air (Tersier)	bh	1.00	4,500,000.00	4,500,000.0
7	Pekerjaan 1 m3 beton mutu, fc = 14,5 MPa (K125), (Manual)	m3	0.25	1,472,083.97	368,020.9
	- And part - The order of the o	1113	0.23	1,472,083.37 Jumlah	17,170,000.6
				Junian	17,170,000.0



Daerah Irigasi Pusian Molong Kabupaten Bolaang Mongondow

Rompi Keselamatan (Safety Vest)

6

Peralatan P3K (Kotak P3K, Tandu, Tabung Oksigen,

	DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA									
)						
NAMA	PEK	KERJAAN	:	KONSULTAN DAK DAERAH IRI	GASI PUS	IAN MOL	ONG			
LOKAS	SI		:	DAERAH IRIGASI PUSIAN MOL	.ONG					
KABUP	PATE	N	:	BOLAANG MONGONDOW						
INSTAI	NSI		:	DINAS PEKERJAAN UMUM DA	N TATA R	UANG				
TAHUN	N AN	IGGARAN	ARAN :	GGARAN : 2024						
No		Livoian V	aian Kegiatan	Sat	Sat Volume	Harga Satuan	Jumlah Biaya			
NO			U.	aidii Negiataii	Jat	Volunie	(Rp) (Rp)			
1				2	3	4	5	6		
Α		Keselamata	n Ke	esehatan Kerja (K3)						
1		Petugas K3			ob	4.00	4,000,000.00	16,000,000.00		
2		Rambu Petunj	juk		Bh	5.00	150,000.00	750,000.00		
3 Sepatu kesela		mata	n (Safety shoes)	Psg	2.00	300,000.00	600,000.00			
4		Topi Pelindun	g (Sa	fety Helmet) (Kuning 10, Biru 2)	Bh	2.00	120,000.00	240,000.00		
	Topi relilidulig (Said			nety Hennet) (Numing 10, Diru 2)	DII	2.00	120,000.00	240,000.0		

2.00

1.00

Bh

Ls

150,000.00


Jumlah


2,500,000.00

300,000.00

2,500,000.00

20,390,000.00








JLN TIKALA ARES NO. 80. MANADO, TELP: 845872, 851246, FAX 845873.

LAYOUT LOKASI PEKERJAAN

Konsultan Perencana	Diperiksa / Disetujui :	Direncanakan :	NO GAMBAR
	Pejabat Pembuat Komitmen	Konsultan Perencana	
CV. REKA KARIA			
KONSULTAN			SKALA
	JOKLIN ESTHER KUMOKONG, ST	ABDUL F. MOKOGINTA, ST	0.0.27
	Nip. 197304142006042003	Team Leader	

RENCANA PENANGANAN SALURAN SEKUNDER D.I PUSIAN MOLONG



Sta 0+750

Sta 0+775

Sta 0+800

Sta 0+825



Sta 0+725

Koordinat Titik Akhir : 0°40'9.89"N 124° 7'30.45"E

Kondisi Eksisting Saluran Sekunder, yaitu keseluruhan konstruksi saluran tenggelam dikarenakan Sedimentasi yang sudah sangat besar, diakibatkan tidak adanya OP.

Rencana Penanganan Saluran Sekunder:

Sta 0+850

Sta 0+875

Sta 0+900

- 1. Pembongkaran Saluran Eksisting dan Galian Tanah
- 2. Pasangan Batu Saluran Baru
- 3. Perbaikan Bangunan Bagi Sadap dan Pintu Air

	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAE
A CAMERI UTILITY	JLN TIKALA ARES NO. 80. MANADO, TELP: 845872, 851246, FAX 845873.

BPN 3 —

Sta 0+625

Sta 0+925

Sta 0+650

Sta 0+950

Sta 0+675

Sta 0+975

Sta 0+700

Sta 1+000

Sta 0+600

Sta 0+900

POTONGAN MEMANJANG DAN
RENCANA PENANGANAN

_				
	Konsultan Perencana	Diperiksa / Disetujui :	Direncanakan :	NO GAMBAR
		Pejabat Pembuat Komitmen	Konsultan Perencana	
	CV. REKA KARIA			
	KONSULTAN			SKALA
		JOKLIN ESTHER KUMOKONG, ST Nip. 197304142006042003	ABDUL F. MOKOGINTA, ST	OTTALA






JLN TIKALA ARES NO. 80. MANADO, TELP: 845872, 851246, FAX 845873.

POTONGAN MEMANJANG DAN KONDISI EKSISTING SALURAN IRIGASI

_				
	Konsultan Perencana	Diperiksa / Disetujui :	Direncanakan :	NO GAMBAR
		Pejabat Pembuat Komitmen	Konsultan Perencana	
	CV. REKA KARIA			
	KONSULTAN			SKALA
		JOKLIN ESTHER KUMOKONG, ST Nip. 197304142006042003	ABDUL F. MOKOGINTA, ST Team Leader	






JLN TIKALA ARES NO. 80. MANADO, TELP: 845872, 851246, FAX 845873.

POTONGAN MEMANJANG DAN KONDISI EKSISTING SALURAN IRIGASI

_				
	Konsultan Perencana	Diperiksa / Disetujui :	Direncanakan :	NO GAMBAR
		Pejabat Pembuat Komitmen	Konsultan Perencana	
	CV. REKA KARIA			
	KONSULTAN			SKALA
		JOKLIN ESTHER KUMOKONG, ST Nip. 197304142006042003	ABDUL F. MOKOGINTA, ST Team Leader	0.0.27






JLN TIKALA ARES NO. 80. MANADO,TELP: 845872, 851246, FAX 845873.

POTONGAN MEMANJANG DAN KONDISI EKSISTING SALURAN IRIGASI

_				
	Konsultan Perencana	Diperiksa / Disetujui :	Direncanakan :	NO GAMBAR
		Pejabat Pembuat Komitmen	Konsultan Perencana	
	CV. REKA KARIA			
	KONSULTAN			SKALA
		JOKLIN ESTHER KUMOKONG, ST Nip. 197304142006042003	ABDUL F. MOKOGINTA, ST Team Leader	OTTAL






JLN TIKALA ARES NO. 80. MANADO,TELP : 845872, 851246, FAX 845873.

POTONGAN MEMANJANG DAN	
KONDISI EKSISTING SALURAN IRIGASI	

Konsultan Perencana	Diperiksa / Disetujui :	Direncanakan :	NO GAMBAR
	Pejabat Pembuat Komitmen	Konsultan Perencana	
CV. REKA KARIA			
KONSULTAN			SKALA
	JOKLIN ESTHER KUMOKONG, ST Nip. 197304142006042003	ABDUL F. MOKOGINTA, ST	

TIPIKAL PASANGAN BATU TIPE I



As an	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
The same of the sa	JLN TIKALA ARES NO 80 MANADO TELP - 845872 851246 FAX 845873

RENCANA PEMBONGKARAN	
SALURAN EKSISTING	
	_


KONSULTAN DAK DAERAH IRIGASI PUSIAN MOLONG

	CV. REKA KARIA	
1	KONSULTAN	

Konsultan Perencana

Diperiksa / Disetujui :	Direncanakan :	NO GAMBA
Pejabat Pembuat Komitmen	Konsultan Perencana	
		SKALA
JOKLIN ESTHER KUMOKONG, ST	ABDUL F. MOKOGINTA, ST	OILALA
Nip. 197304142006042003	Team Leader	1

TIPIKAL PASANGAN BATU TIPE II



As an	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
The same of the sa	JLN TIKALA ARES NO 80 MANADO TELP - 845872 851246 FAX 845873

TIPIKAL PENAMPANG
RENCANA SALURAN IRIGASI


KONSULTAN DAK DAERAH IRIGASI PUSIAN MOLONG

CV. REKA KARIA
KONSULTAN

Konsultan Perencana

Diperiksa / Disetujui :	Direncanakan :	NO GAMBA
Pejabat Pembuat Komitmen	Konsultan Perencana	
		01/41.4
JOKLIN ESTHER KUMOKONG, ST	ABDUL F. MOKOGINTA, ST	SKALA
Nip. 197304142006042003	Team Leader	

TIPIKAL PASANGAN BATU TIPE III




	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH
	DIITAO I EIVEIWAAIT OITIOITI DAIT FETATAAIT IVOATO DAENAIT
STRANGE UTING	JLN TIKALA ARES NO. 80. MANADO TELP : 845872, 851246, FAX 845873


TIPIKAL PENAMPANG RENCANA SALURAN IRIGASI
KONSULTAN DAK DAERAH IRIGASI PUSIAN MOLONG

Konsultan Perencana	Diperiksa / Disetujui :	Direncanakan :	NO GAMBA
	Pejabat Pembuat Komitmen	Konsultan Perencana	
CV. REKA KARIA			
KONSULTAN			SKALA
	JOKLIN ESTHER KUMOKONG, ST	ABDUL F. MOKOGINTA, ST	

TAMPAK ATAS



TIPIKAL BOX TIPE I






PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA NAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH

JLN TIKALA ARES NO. 80. MANADO, TELP: 845872, 851246, FAX 845873.

TIPIKAL BOX / BANGUNAN BAGI
RENCANA SALURAN IRIGASI


Konsultan Perencana	Diperiksa / Disetujui :	Direncanakan :	NO GAMBAR
	Pejabat Pembuat Komitmen	Konsultan Perencana	
CV. REKA KARIA			
KONSULTAN			SKALA
	JOKLIN ESTHER KUMOKONG, ST Nip. 197304142006042003	ABDUL F. MOKOGINTA, ST Team Leader	J. J. L. J.


TAMPAK ATAS



DETAIL BOX TIPE II

POTONGAN B - B







PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA INAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH


JEN TIKALA ARES NO. 80. MANADO, TELP : 845872, 851246, FAX 845873.

TIPIKAL BOX / BANGUNAN BAGI
RENCANA SALURAN IRIGASI

KONSULTAN DAK DAERAH IRIGASI PUSIAN MOLO	NG
--	----


Konsultan Perencana	Diperiksa / Disetujui :	Direncanakan :	NO GAMBAR
	Pejabat Pembuat Komitmen	Konsultan Perencana	
CV. REKA KARIA			
KONSULTAN			SKALA
	JOKLIN ESTHER KUMOKONG, ST Nip. 197304142006042003	ABDUL F. MOKOGINTA, ST Team Leader	


TAMPAK ATAS



DETAIL BOX TIPE III

POTONGAN C - C







PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA NAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH

JLN TIKALA ARES NO. 80. MANADO,TELP: 845872, 851246, FAX 845873.

TIPIKAL BOX / BANGUNAN BAGI
RENCANA SALURAN IRIGASI

KONSULTAN DAK DAERAH IRIGASI PUSIAN MOLONG
--

Konsultan Perencana	Diperiksa / Disetujui :	Direncanakan :	NO GAMBAR
	Pejabat Pembuat Komitmen	Konsultan Perencana	
CV. REKA KARIA			
KONSULTAN			SKALA
	JOKLIN ESTHER KUMOKONG, ST Nip. 197304142006042003	ABDUL F. MOKOGINTA, ST Team Leader	J. 0.0.1
	141p: 13130714200042003	ream Leader	I