



施工质量验收服务报告

| 房屋面积: | 108 |
|-------|----------|
| 房屋户型: | 三居室 |
| 小区名称: | 金融家二期 |
| 验收时间: | 2020/6/1 |

施工质量验收服务报告 服务信息: 服务名称: 全程服务 合计服务次数: 11 本次服务为: 第2次 服务管家: 杨波 服务时间: 2020/6/1 房屋信息: 房屋地址: 金融家二期82-101 房屋面积: 108m² 验收信息: ① 本次是水电定位上门。现场对接施工要求,验收标准。线 路分路,强电箱配置。现场已沟通 ② 1、厨卫及阳台地面不建议走给水管或线管; 2、墙上横 槽长度不建议超过1米; 3、强电箱开关需与线径匹配, 可参考监理推荐; 4、新建排水管/排污管地面开槽需刷 整体意见: 防水; 5、如1.5平方线超5根、2.5平方超4根建议分2根 线管走线; 6、水管试压压力8公斤左右,保持半小时下 降约0.5公斤则试压通过; ③ 下次上门是水电验收。请提前两天通知我。 期间有问题 请及时联系。 验收项目: 水电交底

验收全景图:













验收项目: 水电交底(验收5项)

合格(5)

验收节点:

水电确定位置;水电估价;水电位置;告知施工方验收标准;提醒设置

相应回路;



