



施工质量验收服务报告

房屋面积:	108
房屋户型:	三居室
小区名称:	金融家二期
验收时间:	2020/6/19

施工质量验收服务报告 服务信息: 服务名称: 全程服务 合计服务次数: 11 本次服务为: 第4次 服务管家: 杨波 服务时间: 2020/6/19 房屋信息: 房屋地址: 金融家二期82-101 房屋面积: 108m² 验收信息: ① 本次是龙骨基础验收上门。现场整体验收合格。现场和师 傅对接后期石膏板安装要求和验收标准。 ② 1、石膏板转角处需使用整板,不得有十字拼缝; 2、大 于3kg吊灯需固定在原顶面,不可固定在龙骨或板面; 整体意见: 3、厨卫门套基层板需与地面完成面预留防潮距离; ③ 下次上门是石膏板吊顶验收,请提前通知监理。 期间有 问题请及时联系。 验收项目: 轻钢龙骨基础

验收全景图:













验收项目: 轻钢龙骨基础(验收8项)

合格(8)

副龙骨间距;吊杆两端固定方式;吊杆间距;龙骨端头固定点;首个吊

验收节点: 杆间距;轻钢龙骨损伤;

无验收节点: 吊杆与设备相遇;吊杆反支撑;

业主签字: ______



