



## 施工质量验收服务报告

房屋面积:	108
房屋户型:	三居室
小区名称:	金融家二期
验收时间:	2020/6/22

施工质量验收服务报告				
服务信息:				
服务名称:	全程服务			
合计服务次数:	11	本次服务为:	第5次	
服务管家:	杨波	服务时间:	2020/6/22	
房屋地址:	金融家二期82-101			
房屋面积:	108m²			
验收信息:				
整体意见:	① 本次是石膏板吊顶验收上门。现场发现问题:过道顶部局部没有使用石膏板封面。现场已沟通			
	② 试验压力应为工作压力的1.5倍,且不应小于0.6Mpa,稳压1小时压降≤0.05Mpa (手泵试水压并非气压)			
	③ 下次上门是地暖铺设验收,请告知监理。 期间有问题请及时联系。			
验收项目:	石膏板安装			
验收全景图:				













验收项目: 石膏板安装(验收11项)

不合格 (1)

验收节点:	石膏板外观
验收标准:	板面不能有任何裂缝、折断、破损等损坏问题


## 整改前图片说明:

顶部局部有局部设使用石膏 板封面	顶部局部有局部设施用荷膏 板封面
问题描述:	顶部局部有局部没使用石膏板封面
隐患说明:	易引发后期装饰面开裂等问题
解决方案:	后期做油漆注意
合格 (10)	
验收节点:	自攻钉间距;吊顶拐角处理;石膏板安装;相邻石膏板接缝;自攻丝边 缘固定;自攻钉安装;

业主签字: \_\_\_\_\_\_\_

吊顶水平度;

无验收节点:



潮湿空间吊顶;石膏板禁止悬挑;双层石膏板安装;特殊位置的石膏板



移政 同志于 2017 年
05月28日至 2017年06月28日
参加住房和城乡建设领域专业技术
管理人员 监理员 职业
培训、经考核成绩合格、特发此证。

姓 名 杨诚

身份证号

证书编号 1701060000598

发证单位

2017 车06月 30日