(2) 由 
$$a_{3}=0$$
.  $\Gamma_{1}=\frac{a_{1}}{b_{1}}$ .  $\Gamma_{2}=\frac{a_{2}}{b_{2}}$ .   
即得  $b_{1}=\frac{\Gamma_{2}}{2}a_{4}$   $b_{1}=\frac{a_{1}}{\Gamma_{1}}$ 

$$b_{2}=\frac{\Gamma_{2}}{2}a_{4}$$
  $b_{2}=\frac{a_{2}}{\Gamma_{2}}$ 

$$b_{3}=\frac{1}{2}(\Gamma_{1}-\Gamma_{2})a_{4}$$
  $a_{3}=0$ .
$$b_{4}=\frac{1}{2}(\Gamma_{1}-\Gamma_{2})a_{4}$$
.

4) 作号由田输入,向①②传等幅同相设

调整存任负载。使立与被则负载阻抗一致。则两个负载反射回来的使任持等幅同相,而 ⑤ 指示力。

若□□负载不等,则③端示不为中,有指示,调连标准负载使③端示为中的时标准负载阻抗与被则负载阻抗相同。