

BILAN CONTRÔLE PF 2024

					MPI DFCI	MPI Morcenx	MPI Onesse			
PF N°	NOM	Dessus nappe 2022	Dessus nappe 2023	Dessus nappe 2024	Débit 2022 (M3/h)	Débit 2023 (M3/h)	Débit 2024 (M3/h)	Observations 2022	Observations 2023	Observations 2024
325	Les Pignats	2,30	2,00	3,00	56	52,13	51,00	Crochet capot absent	RAS	RAS
326	Malaga	1,40	2,00	1,50	58	42,00	51,00	Crochet capot absent	RAS	RAS
327	Lairt	4,50	4,80	3,50	56	44,50	50,00	Fermeture HS	2 pierres à déplacer	RAS
328	Mariasse	1,80	2,00	2,50	56	43,97	55,00	Crochet capot absent	RAS	RAS
329	Loques	1,90	6,50	5,50	50	46,61	38,00	RAS	RAS	RAS
330	Puynègue	3,50	4,50	6,00	58	48,50	51,00	Boulon capot absent	RAS	RAS
331	Bouluc	3,00	5,00	4,00	63	50,40	50,00	Boulon capot absent	2 pierres à déplacer	Alentours très sales
332	La Poste	6,50	7,00	6,00	22	30,00	36,00	RAS	2 Pierres à déplacer - Gravats enrobés à sortir - Talus à niveler.	Alentours sales. Niveler talus.
333	Jacon Sud	5,70	6,50	6,00	47,2	42,75	36,00	Crochet capot absent	RAS	RAS
334	Branelongue	9,20	9,70	8,80	54	23,00	48,00	RAS	RAS	RAS
335	Saubadon	13,00	12,00	12,50	20,5	22,00	29,00	RAS	RAS	RAS
336	Tuyenet	9,00	10,00	10,00	58	38,00	51,00	RAS	RAS	RAS
337	Petit Tuyenet	Indisponible. Dans le champ.								
338	Landes de Lesbordes	1,80	3,00	2,00	36	30	32	RAS	1 Pierres à déplacer	RAS
339	Lande de Tartoure	1,10	1,00	1,00	58,1	63	58	RAS	RAS	RAS

340	Paschicot	5,30	6,50	5,50	51	39	45	RAS	Grosses difficultés pour descendre pompe au-delà de 10 m	RAS
341	Lapendille	5,20	6,00	5,50	50	50	55,5	Crochet capot absent	1 Pierre à déplacer	RAS
342	Aigue-Morte	6,10	6,50	6,50	23	23	28	Capot HS. Crochet capot absent. Herbe dans forage	Panneau HS.	RAS
343	Grand Coulin	13,50	13,00	10,00	28	23,6	X	RAS	RAS	Ensablé
344	Caillaou	Pas d'eau. Pas de contrôle.								
345	L'hermitage	6,15	8,00	7,00	44	50,4	38	RAS	RAS	RAS