

Departament d'Enginyeria Mecànica i Construcció

# Ejercicio 03.02 Pinza de embalaje

Pedro Company Carmen González

### Enunciado

#### **Enunciado**

Estrategia
Ejecución
Conclusiones

La figura muestra cuatro fotografías de una pinza de embalaje de la puerta de un frigorífico



La pieza original se facilitará durante el desarrollo de la práctica

A Dibuje el plano de diseño de la pinza

Incluya vistas, cortes y acotación completa

Describa brevemente el proceso de modelado sólido más apropiado para obtener un modelo sólido de la pinza

C Obtenga el modelo sólido de la pieza

Utilice los esquemas que considere oportunos

### Estrategia

Enunciado

#### **Estrategia**

Ejecución

Conclusiones

La estrategia es sencilla, porque cada apartado requiere una tarea:

**1** Obtener el plano de diseño⁴

¿Cómo?

¡Se aplican conocimientos de dibujo normalizado!

¿Por qué?

¡Antes de modelar, hay que conocer todos los detalles del modelo!

Para representar el proceso de modelado hay que hacer un esquema semejante al árbol del modelo que se pretende obtener

3 El modelo se obtiene ejecutando los pasos descritos en el esquema anterior

¿Cómo?

¡Se dibuja a mano alzada, siguiendo una estructura de árbol!

¿Por qué?

¡Antes de modelar, hay que definir siempre un esquema del proceso de modelado!

¡cuando se tiene experiencia el esquema puede ser mental!

Enunciado

Estrategia


### **Ejecución Plano**

Esquema

Modelo

Conclusiones

### Dibuje el plano de detalle de la pieza:



¡Si sólo dispone de fotografías, estime las medidas!

Ejercicio 03.02 / 4 © 2013 P. Company y C. González

Enunciado

Estrategia

### **Ejecución**

Plano

#### **Esquema**

Modelo


Conclusiones


Defina el proceso de modelado de la pieza:



¡El proceso se puede elaborar mentalmente, sin llegar a hacer dibujos detallados!

A continuación se simula ese esquema mental mediante una secuencia del proceso de modelado:





Enunciado

Estrategia

### **Ejecución**

Plano


Esquema

#### Modelo

Conclusiones

### Obtenga el cuerpo principal:

- Seleccione el alzado como plano de trabajo (Datum 1)
- √ Dibuje el perfil
- Añada las restricciones necesarias
- √ Acote
- √ Extruya a ambos lados del plano de trabajo



Enunciado

Estrategia

### **Ejecución**

Plano


Esquema


#### Modelo


Conclusiones

### Obtenga la parte interior de la ranura:

- Seleccione el alzado como plano de trabajo (Datum 1)
- √ Dibuje el perfil
- Añada las restricciones necesarias
- √ Acote
- √ Extruya a ambos lados del plano de trabajo







Enunciado

Estrategia

### **Ejecución**

Plano


Esquema


#### Modelo

Conclusiones

### Obtenga el pico de la pestaña:

- Seleccione la cara lateral del cuerpo principal como plano de trabajo (Datum 2)
- √ Dibuje el perfil
- Añada las restricciones necesarias
- √ Acote
- ✓ Extruya a un lado del plano de trabajo hasta igualar el espesor de la ranura





Enunciado

Estrategia

#### **Ejecución**

Plano


Esquema


#### Modelo


Conclusiones

Obtenga la rampa de la pestaña:

- Seleccione la cara lateral del cuerpo principal como plano de trabajo (Datum 2)
- √ Dibuje el perfil
- Añada las restricciones necesarias
- ✓ Extruya a un lado del plano de trabajo hasta igualar el espesor de la ranura







Enunciado

Estrategia

### **Ejecución**

Plano

Esquema

#### Modelo


Conclusiones


Obtenga la ranura lateral:

- Seleccione la cara lateral del cuerpo principal como plano de trabajo (Datum 2)
- ✓ Dibuje el perfil (evitando la pestaña)

Añada las restricciones necesarias

- √ Acote
- ✓ Extruya a un lado del plano de trabajo hasta igualar el espesor de la ranura





Enunciado

Estrategia

### **Ejecución**

Plano

Esquema


Modelo

Conclusiones


Obtenga la rampa superior:

∫ Seleccione el alzado como plano de trabajo (Datum 1) ▼

- √ Dibuje el perfil
- Añada las restricciones necesarias
- √ Acote
- √ Extruya a ambos lados del plano de trabajo







Enunciado

Estrategia

### **Ejecución**

Plano

Esquema

#### Modelo

Conclusiones

Obtenga el agujero prismático:


Seleccione la cara delantera del cuerpo principal como plano de trabajo (Datum 3)

√ Dibuje el perfil


√ Añada las restricciones necesarias


√ Acote

√ Extruya atravesando todo el cuerpo principal



simetría 🛕 Simetría de entidades





Enunciado

Estrategia

### **Ejecución**

Plano


Esquema

#### Modelo


Conclusiones


Obtenga el agujero trasero coliso y ciego:

- Seleccione la cara trasera del cuerpo principal como plano de trabajo (Datum 4)
- √ Dibuje el perfil
- √ Añada las restricciones necesarias
- √ Acote
- √ Extruya hasta la profundidad especificada



¡Observe que se ha acotado para mantener las simetrías locales y permitir modificar las medidas!





Enunciado

Estrategia

#### **Ejecución**

Plano

Esquema

#### Modelo


Conclusiones


Obtenga el agujero trasero rectangular y ciego:

 Seleccione la cara trasera del cuerpo principal como plano de trabajo (Datum 4)

- √ Dibuje el perfil
- √ Añada las restricciones necesarias
- √ Acote
- √ Extruya hasta la profundidad especificada

¡Observe que se ha forzado la simetría local añadiendo dos líneas auxiliares y haciéndolas iguales!





Enunciado

Estrategia

### **Ejecución**


Plano


Esquema


Modelo

Conclusiones

### Añada los redondeos del cuerpo principal:







Enunciado

Estrategia

### **Ejecución**

Plano


Esquema

Modelo


Conclusiones

### Obtenga la aleta izquierda:

- Seleccione la cara lateral del cuerpo principal como plano de trabajo (Datum 2)
- √ Dibuje el perfil
- Añada las restricciones necesarias
- √ Acote
- √ Extruya hasta la profundidad especificada







Ejercicio 03.02 / 17

Enunciado

Estrategia

### **Ejecución**


Plano


Esquema


#### Modelo


Conclusiones

### Añada los redondeos de la aleta izquierda:









Enunciado

Estrategia

### **Ejecución**


Plano

Esquema

Modelo

Conclusiones

Obtenga la aleta derecha por simetría:



¡Si la operación simetría produce error, cambie la secuencia: aplique los redondeos después de la simetría!

Enunciado

Estrategia

### **Ejecución**


Plano


Esquema

#### Modelo

Conclusiones

### Complete los redondeos:





### Conclusiones

Enunciado Estrategia Ejecución

**Conclusiones** 

Hay que analizar los objetos antes de modelarlos

El análisis debe dar lugar a:

- ✓ Planos de detalle
- √ Esquemas de modelado

Los planos y esquemas pueden ser mentales...

...cuando se tiene experiencia

## 2 Hay que seleccionar los datums apropiados

- El datum 1 sirve para modelar el cuerpo principal, la ranura central, la rampa superior y la aleta simétrica
- √ El datum 2 sirve para modelar la pestaña, la ranura lateral y la aleta izquierda
- √ El datum 3 permite hacer el agujero delantero
- El datum 4 permite hacer los agujeros traseros

El datum 1 se ha hecho coincidir con el plano de referencia, para obtener la pieza centrada