

Departament d'Enginyeria Mecànica i Construcció

Ejercicio 05.03 Cantonera de estantería

Pedro Company Carmen González

Enunciado

Enunciado

Estrategia Ejecución

Conclusiones

Las fotografías muestran una cantonera (Angle Bracket 8 40x40 Zn) de una estantería de la marca "ítem"





Se debe obtener el modelo sólido de la cantonera


Enunciado

Enunciado

Estrategia

Ejecución

Conclusiones



Enunciado

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Primero hay que entender la geometría de la pieza

La única geometría compleja es la de los agujeros para los tornillos

Luego hay que elaborar un procedimiento de modelado

Enunciado

Estrategia

Ejecución


Conclusiones





En la pieza se observa un agujero con forma compleja




Tiene ésta forma para permitir colocar con comodidad el tornillo









Enunciado


Estrategia


Ejecución

Conclusiones


La forma del agujero es la combinación de:


Un taladro perpendicular a la cara







Un taladro perpendicular a la cara inclinada de la cuña





Una ranura de conexión de ambos taladros





El resultado es una agujero que por un lado es redondo, y por otro lado tiene un contorno de tipo "coliso", aunque uno de los dos arcos es elíptico

Enunciado

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

La pieza sólida se puede obtener en cuatro etapas:

- 1 Descomponer el objeto en partes sencillas
- 2 Separar en partes "principales" y "detalles"

Las partes principales
son aquellas que definen
la topología de la pieza,
y sirven de base para
situar los detalles

Los detalles son partes de la pieza que se pueden suprimir sin que la supresión afecte al resto de la pieza

- 3 Definir orden de ejecución de las partes principales
- 4 Definir orden de ejecución de los detalles

Enunciado

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

La pieza sólida se puede obtener en cuatro etapas:

- 1 Descomponer el objeto en partes sencillas
- 2 Separar en partes "principales" y "detalles"

Las partes principales son aquellas que definen la topología de la pieza, y sirven de base para situar los detalles Los detalles son partes de la pieza que se pueden suprimir sin que la supresión afecte al resto de la pieza

- 3 Definir orden de ejecución de las partes principales
- 4 Definir orden de ejecución de los detalles

El orden de ejecución determina la estructura del árbol del modelo

Enunciado


Estrategia

Ejecución

Conclusiones

1 El objeto se puede considerar descompuesto en:

- Una cuña con un vaciado en forma de cuña
- 2 Cuatro "dientes" colocados simétricamente en el vaciado en forma de cuña
- Dos refuerzos simétricos y taladrados, situados en las caras laterales del vaciado en forma de cuña
- 4 Dos taladros simétricos, con doble ángulo de entrada, situados en las caras exteriores de la cuña
- Un redondeo parcial y un taladro en el canto en ángulo recto de la cuña
- Dos aletas simétricas, situadas en las caras exteriores de la cuña
- Dos aletas simétricas, situadas en el redondeo parcial del canto recto



¡Los redondeos se dejan para el final!

Enunciado


Estrategia

Ejecución

Conclusiones

1 El objeto se puede considerar descompuesto en:

- Una cuña con un vaciado en forma de cuña
- 2 Cuatro "dientes" colocados simétricamente en el vaciado en forma de cuña
- Dos refuerzos simétricos y taladrados, situados en las caras laterales del vaciado en forma de cuña
- Dos taladros simétricos, con doble ángulo de entrada, situados en las caras exteriores de la cuña
- Un redondeo parcial y un taladro en el canto en ángulo recto de la cuña
- Dos aletas simétricas, situadas en las caras exteriores de la cuña
- Dos aletas simétricas, situadas en el redondeo parcial del canto recto



Enunciado


Estrategia

Ejecución

Conclusiones

1 El objeto se puede considerar descompuesto en:

- Una cuña con un vaciado en forma de cuña
- 2 Cuatro "dientes" colocados simétricamente en el vaciado en forma de cuña
- Dos refuerzos simétricos y taladrados, situados en las caras laterales del vaciado en forma de cuña
- Dos taladros simétricos, con doble ángulo de entrada, situados en las caras exteriores de la cuña
- Un redondeo parcial y un taladro en el canto en ángulo recto de la cuña
- Dos aletas simétricas, situadas en las caras exteriores de la cuña
- Dos aletas simétricas, situadas en el redondeo parcial del canto recto



Enunciado


Estrategia

Ejecución

Conclusiones

1 El objeto se puede considerar descompuesto en:

- Una cuña con un vaciado en forma de cuña
- 2 Cuatro "dientes" colocados simétricamente en el vaciado en forma de cuña
- Dos refuerzos simétricos y taladrados, situados en las caras laterales del vaciado en forma de cuña
- Dos taladros simétricos, con doble ángulo de entrada, situados en las caras exteriores de la cuña
- Un redondeo parcial y un taladro en el canto en ángulo recto de la cuña
- Dos aletas simétricas, situadas en las caras exteriores de la cuña
- Dos aletas simétricas, situadas en el redondeo parcial del canto recto




Enunciado

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

- El objeto se puede considerar descompuesto en:
 - Una cuña con un vaciado en forma de cuña
 - Cuatro "dientes" colocados simétricamente en el vaciado en forma de cuña
 - Dos refuerzos simétricos y taladrados, situados en las caras laterales del vaciado en forma de cuña
 - Dos taladros simétricos, con doble ángulo de entrada, situados en las caras exteriores de la cuña
 - Un redondeo parcial y un taladro en el canto en ángulo recto de la cuña
 - Dos aletas simétricas, situadas en las caras exteriores de la cuña
 - Dos aletas simétricas, situadas en el redondeo parcial del canto recto




Enunciado

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

- 1 El objeto se puede considerar descompuesto en:
 - Una cuña con un vaciado en forma de cuña
 - 2 Cuatro "dientes" colocados simétricamente en el vaciado en forma de cuña
 - Dos refuerzos simétricos y taladrados, situados en las caras laterales del vaciado en forma de cuña
 - Dos taladros simétricos, con doble ángulo de entrada, situados en las caras exteriores de la cuña
 - Un redondeo parcial y un taladro en el canto en ángulo recto de la cuña
 - Dos aletas simétricas, situadas en las caras exteriores de la cuña
 - Dos aletas simétricas, situadas en el redondeo parcial del canto recto




Enunciado

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

- El objeto se puede considerar descompuesto en:
 - Una cuña con un vaciado en forma de cuña
 - Cuatro "dientes" colocados simétricamente en el vaciado en forma de cuña
 - Dos refuerzos simétricos y taladrados, situados en las caras laterales del vaciado en forma de cuña
 - Dos taladros simétricos, con doble ángulo de entrada, situados en las caras exteriores de la cuña
 - Un redondeo parcial y un taladro en el canto en ángulo recto de la cuña
 - Dos aletas simétricas, situadas en las caras exteriores de la cuña
 - Dos aletas simétricas, situadas en el redondeo parcial del canto recto



Enunciado

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Sólo la cuña es una parte principal:

- Una cuña con un vaciado en forma de cuña
- 2 Cuatro "dientes" colocados simétricamente en el vaciado en forma de cuña
- Dos refuerzos simétricos y taladrados, situados en las caras laterales del vaciado en forma de cuña
- Dos taladros simétricos, con doble ángulo de entrada, situados en las caras exteriores de la cuña
- Un redondeo parcial y un taladro en el canto en ángulo recto de la cuña
- Dos aletas simétricas, situadas en las caras exteriores de la cuña
- Dos aletas simétricas, situadas en el redondeo parcial del canto recto

Partes principales

Detalles

Enunciado

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

El orden de ejecución no Se puede mantener es crítico en éste ejemplo el descrito antes:


- Una cuña con un vaciado en forma de cuña
- Cuatro "dientes" colocados simétricamente en el vaciado en forma de cuña
- Dos refuerzos simétricos y taladrados, situados en las caras laterales del vaciado en forma de cuña
- 4 Dos taladros simétricos, con doble ángulo de entrada, situados en las caras exteriores de la cuña
- Un redondeo parcial y un taladro en el canto en ángulo recto de la cuña
- Dos aletas simétricas, situadas en las caras exteriores de la cuña
- Dos aletas simétricas, situadas en el redondeo parcial del canto recto

Enunciado Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Para modelar la cuña, se genera un perfil triangular y se extruye




Enunciado

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

El vaciado en cuña es fácil, porque el perfil se dibuja en el mismo plano de simetría (Datum 1)




Enunciado

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

El diente se obtiene combinando dos perfiles





Enunciado Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Para dibujar el primer perfil se necesita un plano auxiliar







Enunciado

Estrategia

Ejecución

Conclusiones







Enunciado Estrategia

Ejecución

Conclusiones

El segundo perfil se dibuja sobre el plano de simetría (Datum 1), y se extruye "hasta el siguiente"






Enunciado

Estrategia **Ejecución**

Conclusiones

La simetría se aplica en dos pasos:

Primero un diente simétrico en la misma cara que el inicial



Enunciado Estrategia

Ejecución

Conclusiones

La simetría se aplica en dos pasos:


Primero un diente simétrico en la misma cara que el inicial Geometría de refe...

Simetría

Hace simetría de operaciones, caras y sólidos con respecto a una cara o a un plano.

¡El plano de simetría de la pieza sirve de plano de simetría para ésta operación!

Después dos dientes simétricos en la otra cara



¡El plano segundo de simetría se obtiene pasando por tres puntos de la cuña!

Datum 3


Ejercicio 05.03 /25

Enunciado Estrategia

Ejecución

Conclusiones

El contorno del primer refuerzo se dibuja sobre un plano auxiliar que contiene a la cara inclinada de la cuña




Enunciado Estrategia


Ejecución

Conclusiones

El taladro ciego se hace a partir del mismo plano inclinado



Es fácil situar la circunferencia, haciéndola concéntrica con el arco del contorno




Enunciado Estrategia

Ejecución

Conclusiones

La simetría se hace con el propio plano de simetría de la pieza:




Enunciado Estrategia

Ejecución

Conclusiones



Si se hicieran los dientes después de los refuerzos, la operación de vaciado de los dientes, podría "morder" parte de los refuerzos



Enunciado Estrategia

Ejecución

Conclusiones

El agujero con doble ángulo de entrada se hace:

Generando el taladro inicial, perpendicular a la cara

Generando el contorno de la boca agrandada

Generando un vaciado por recubrimiento

Se dibuja la circunferencia sobre la cara y se hace la extrusión

Datum 5

Enunciado Estrategia

Ejecución

Conclusiones


El agujero con doble ángulo de entrada se hace:

(1) Generando el taladro inicial, perpendicular a la cara


Z Generando el contorno de la boca agrandada

Generando un vaciado por recubrimiento

Se proyecta sobre la cara una circunferencia contenida en un plano paralelo al plano inclinado de la cuña



Se añaden las tangentes del contorno coliso





Enunciado Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Proyectar sobre la cara una circunferencia contenida en un plano paralelo al plano inclinado de la cuña equivale a intersectar la cara con una superficie cilíndrica de eje perpendicular al plano








No se puede obtener la curva en un solo perfil:

- √ Se superponen perfiles en "capas"
- √ Se vinculan unos con otros



Enunciado Estrategia

Ejecución

Conclusiones

El agujero con doble ángulo de entrada se hace:

Generando el taladro inicial, perpendicular a la cara

- Generando el contorno de la boca agrandada
- Generando un vaciado por recubrimiento




Enunciado Estrategia

Ejecución


Conclusiones

El redondeo parcial del canto en ángulo recto se hace:

dibujando el perfil en el plano de simetría



2 extruyendola anchuradeseada




Enunciado

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

El taladro se hace tras completar el redondeo



Para dibujar la circunferencia del taladro, se utiliza el plano paralelo al plano inclinado de la cuña

También se podría utilizar el propio plano inclinado de la cuña


Datum 6

Enunciado Estrategia


Ejecución


Conclusiones

La aleta se hace extruyendo el hueco a partir del plano de simetría...



... y extruyendo la propia aleta a partir del mismo plano de simetría






Enunciado Estrategia

Ejecución

Conclusiones

La aleta simétrica es fácil:




Enunciado


Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Las otras dos aletas se hacen de forma semejante:






Enunciado Estrategia

Ejecución

Conclusiones


Por último, se añaden los redondeos:



Conclusiones

Enunciado Estrategia Ejecución

Conclusiones



Conclusiones

Enunciado Estrategia Ejecución

Conclusiones

2 También se observa que algunas curvas y superficies complejas pueden aparecen en piezas aparentemente sencillas

