

Departament d'Enginyeria Mecànica i Construcció

5.3 PLANOS DE CONJUNTOS

Pedro Company

Introducción

Introducción


Normas

Contenidos

Tal como se ha justificado en el tema 4, los planos están dejando de utilizarse para definir y analizar, pero siguen utilizándose para transmitir información de diseño



Para transmitir información de ensamblajes se usan los planos de conjunto



Introducción

Introducción

Normas

Contenidos

Para que los planos de conjunto sean eficaces transmitiendo información sobre los ensamblajes, es importante conocer :


- √ Las normas o principios de representación de dibujo de conjuntos
- √ Los contenidos de los dibujo de conjuntos

Introducción

Normas

Contenidos

En los dibujos de conjunto se usan los mismos principios generales de representación que en los dibujos de piezas aisladas




Introducción

Normas

Contenidos

Por lo tanto, el proceso de extracción de planos de conjunto es igual al de las piezas aisladas:



Introducción

Normas

Rayados

Contornos

Cortes

Símbolos

Contenidos



La mayoría de las convenciones generales de los dibujos de ingeniería pueden aplicarse también a los dibujos de conjunto





Pero los dibujos de conjunto tienen ciertas convenciones propias, no compartidas con los dibujos de pieza aislada:

- 1 Rayados diferentes
- 2 Contornos de piezas adyacentes
- Cortes "discrecionales"
- 4 Mezcla de representaciones convencionales y simbólicas

Introducción

Normas

Rayados


Contornos


Cortes

Símbolos

Contenidos

Al cortar un dibujo de conjunto se deben utilizar distintos rayados para las diferentes piezas





Introducción

Normas

Rayados


Contornos

Cortes

Símbolos

Contenidos

Las aplicaciones CAD 3D permiten asignar diferentes rayados



Introducción

Normas

Rayados


Contornos

Cortes

Símbolos

Contenidos

Dos piezas adyacentes se dibujan separadas por una única línea de contorno cuando hay contacto entre sus superficies, y separadas cuando hay holgura



Mediante las condiciones de emparejamiento, se pueden conseguir las colocaciones apropiadas durante el ensamblaje

Dichas colocaciones se reflejan correctamente en los planos

Introducción

Normas

Rayados

Contornos

Cortes


Símbolos


Contenidos



Una variante del criterio de aristas de contorno en piezas adyacentes es la representación de roscas ensambladas:

La representación de los filetes de la rosca macho y la hembra no se superponen, se hace predominar la representación de la rosca macho, ocultando la representación de la rosca hembra





Introducción

Normas

Rayados


Contornos

Cortes

Símbolos

Contenidos

3 Los cortes no afectan necesariamente a todas las piezas de un conjunto montado



El objetivo de este criterio es reducir el número de figuras rayadas, para simplificar la interpretación del dibujo...

...por tanto, los rayados se pueden sustituir por colores cuando no sea necesario un plano normalizado

Introducción

Normas

Rayados


Contornos

Cortes

Símbolos

Contenidos

Las aplicaciones CAD 3D incluyen opciones para seleccionar las piezas que se cortan



Las piezas declaradas "cierres" se excluyen automáticamente del corte

Los "cierres" por defecto son las que piezas que provienen del toolbox

Introducción

Normas

Rayados

Contornos

Cortes


Símbolos

Contenidos

⁴ Pueden mezclarse representaciones convencionales y simbólicas

Se aconseja utilizar la representación simbólica para las piezas estandarizadas

Porque facilitar su localización al mismo tiempo que se reduce la complejidad del dibujo de conjunto



Introducción

Normas


Rayados

Contornos


Cortes

Símbolos

Contenidos



La única excepción habitual son las representaciones "cosméticas" pre-instaladas



Modo de ensamblaje grande tampoco es solución, porque simplifica la visualización del modelo en pantalla, pero no actúa sobre sus planos

Introducción

Normas

Rayados

Contornos


Cortes

Símbolos

Contenidos



- √ Genere un modelo "mixto" de pieza, que contenga tanto la versión convencional de la pieza como la simbólica
- ✓ Inserte el modelo "mixto" de la pieza en el ensamblaje
- √ Active la representación del modelo deseada y suprima la otra





Como la estrategia obliga a duplicar el trabajo y compromete la integridad de los modelos durante los cambios, sólo se utiliza cuando las representaciones simplificadas de los ensamblajes son imprescindibles

Contenidos

Introducción

Normas

Contenidos

Montaje

Funcionalidad

Componentes

El contenido de los planos de conjunto debe adaptarse a su función



Los planos de conjunto pueden servir para :

- Ilustrar el montaje de un ensamblaje
- 2 Mostrar su funcionalidad
- 3 Mostrar las partes (o "piezas") que lo componen

Introducción

Normas

Contenidos

Montaje


Funcionalidad

Componentes

Para mostrar el proceso de ensamblaje se usan dibujos en explosión:

Montado, muestra el conjunto tal como queda después de completar el montaje

En explosión, muestra el conjunto con algunas, o todas, las piezas separadas de forma arbitraria pero "sugiriendo" la forma de montaje del conjunto



Introducción

Normas

Contenidos

Montaje

Funcionalidad

Componentes

En los dibujos explotados se debe tener especial cuidado en mantener la posición relativa entre todas las piezas

> Incluso se refuerza la relación entre las piezas conectando las líneas de ejes comunes

Y se mantiene el criterio de orientación de cada pieza en la posición de trabajo

Introducción

Normas

Contenidos

Montaje


Funcionalidad

Componentes



Los dibujos en explosión suelen ser fáciles de obtener a partir de los ensamblajes virtuales...

...porque la mayoría de los programas CAD 3D permiten obtener ensamblajes en explosión



Introducción

Normas

Contenidos

Montaje


Funcionalidad

Componentes

Las vistas explosionadas contienen dos tipos de información:

La posición de las piezas desplazadas


Se define mediante un sistema de referencia auxiliar que el usuario coloca manualmente



La secuencia que se debe seguir para desplazar las piezas

Para que la colocación simule una "explosión", el sistema auxiliar se desplaza siguiendo un "vector" o una "guía":

 ✓ El vector es uno de los tres ejes del sistema principal



Introducción

Normas

Contenidos

Montaje

Funcionalidad

Componentes

Las vistas explosionadas contienen dos tipos de información:

- La posición de las piezas desplazadas
- La secuencia que se debe seguir para desplazar las piezas

La secuencia se define automáticamente siguiendo el orden en el que se define el movimiento de las piezas

- La secuencia se guarda en un árbol de explosión
- √ Cada movimiento se guarda como un "paso" en el árbol"



Introducción

Normas

Contenidos

Montaje

Funcionalidad

Componentes

Para obtener el modelo en explosión con SolidWorks ®:

√ Seleccione "Vista explosionada"

aplicación aplique un

espaciado automático!



Coloque cada pieza en la posición deseada

| Procedimiento: | Seleccione los componentes y luego arrastre un asa del manipulador para crear un paso de explosión.

| Alternativamente, puede dejar que la | Opciones | Opcio

Repita el procedimiento para todos los pasos de la explosión

Espaciar componentes

utomáticamente después de

Introducción

Normas

Contenidos

Montaje

Funcionalidad


Componentes

Para editar el modelo en explosión:

√ Seleccione "Vista explosionada"



√ Seleccione el paso del proceso de explosión que desea editar



Introducción

Normas

Contenidos

Montaje


Funcionalidad

Componentes




Puede visualizar o contraer la vista en explosión:

✓ Abra y despliegue el "Feature manager"



- √ Pulse el botón derecho para obtener el menú de la vista en explosión
- ✓ Seleccione "Contraer" para obtener la vista en montaje



Introducción

Normas

Contenidos

Montaje

Funcionalidad

Agrupar

Simplificar

Componentes

2 Para resaltar la funcionalidad de los ensamblajes, en los planos de conjuntos se usan niveles de detalle



Trabajar con niveles de detalle significa:

Agrupar las piezas en subconjuntos que transmitan una intención de diseño

```
Se deben agrupar piezas que:

√ Realizan una función

√ Se pueden ensamblar por separado

√ Etc.
```

✓ Simplificar u ocultar aquellas partes del ensamblaje que sean irrelevantes

> Los dibujos de conjunto NO deben sustituir a los planos de diseño de cada una de las piezas

Introducción

Normas

Contenidos

Montaje


Funcionalidad

Agrupar


Simplificar

Componentes

Hay dos niveles principales de agrupamiento:



Dibujos de conjunto



Dibujos de detalle

Sirven para indicar la forma en que se ensamblan y funcionan todas las partes que componen el producto

Se denominan también dibujos de ensamblaje o montaje

Sirven para explicar cómo son las diferentes partes o piezas que componen el producto

Se denominan también dibujos de piezas aisladas

A toda la colección de dibujos de piezas aisladas se la suele denominar "despiece"

Introducción

Normas

Contenidos

Montaje

Funcionalidad

Agrupar


Simplificar

Componentes




Se suelen introducir niveles intermedios:


Dibujo general (o de conjunto)



Dibujo de grupo (o subconjunto)

Dibujo de detalle (o de pieza aislada)





En este caso, el subconjunto realiza la función de impedir el retorno del líquido



Introducción

Normas

Contenidos

Montaje

Funcionalidad

Agrupar

Simplificar


Componentes



Las aplicaciones CAD 3D suelen favorecer el ensamblaje jerárquico mediante diferentes niveles de subconjuntos



En consecuencia, es fácil obtener planos de subconjuntos



- √ Preservar y transmitir la intención de diseño
- √ Simplificar los ensamblajes virtuales

Introducción

Normas

Contenidos

Montaje

Funcionalidad

Agrupar


Simplificar


Componentes

Un dibujo de conjunto que contiene información de detalle es muy denso

Es bueno que un dibujo de conjunto simplifique

Los detalles simplificados no se pierden, porque estarán necesariamente contenidos en los dibujos de las correspondientes piezas





Introducción

Normas

Contenidos

Montaje

Funcionalidad


Agrupar

Simplificar

Componentes

El dibujo de conjunto puede completarse con información complementaria de las partes que se hayan simplificado

La información complementaria se incluye por medio de *leyendas* o *signos*



Introducción

Normas

Contenidos

Montaje

Funcionalidad

Agrupar

Simplificar

Componentes



Las aplicaciones CAD 3D no suelen tener herramientas para cambiar a voluntad el nivel de detalle de las piezas de los ensamblajes



Tal como se ha dicho antes, la solución es disponer de modelos con diferente nivel de detalle y activarlos a voluntad



La otra alternativa es editar manualmente los planos para simplificar la representación de algunas piezas

Introducción

Normas

Contenidos

Montaje


Funcionalidad

Agrupar

Simplificar

Componentes

Para editar manualmente los planos, se pueden aprovechar las herramientas para ocultar piezas de los ensamblajes



Están encaminadas a controlar la visualización de los modelos...

...pero se pueden aprovechar para obtener planos simplificados de los ensamblajes

- √ Oculte componentes
- √ Extraiga el plano
- ✓ Complete
 manualmente el
 plano,
 con representaciones
 simplificadas de las
 piezas ocultadas



Contenidos: Componentes

Introducción

Normas


Contenidos

Montaje

Funcionalidad

Componentes

- Para mostrar las piezas que lo componen se usan dibujos de conjunto acompañados con:
 - 1 unas referencias o *marcas*
 - 2 una lista de despiece o "cajetín"



Contenidos: Componentes

Introducción

Normas


Contenidos

Montaje

Funcionalidad

Componentes

En los dibujos de construcción y en los bocetos es frecuente introducir la información de cada componente directamente sobre la línea de referencia, prescindiendo de las marcas y la lista




Conclusiones


- La representación de conjuntos se basa en los mismos principios que la representación de piezas
- Pero los conjuntos tienen peculiaridades:
 - √ Se usan convenciones específicas
 - √ Se combinan diferentes niveles de detalle
- 3 La información de despiece se transmite mediante marcas y listas de despiece

La extracción de marcas y listas de piezas se estudia a continuación

Para repasar



Capítulo 1.2: Dibujos de productos industriales: conjuntos y despieces




Capítulo 19: Dibujos de trabajo



Capítulo 3: Normalización


Anexo 1: Ejercicios



Capítulo 4: Modeling Fundamentals




Capítulo 7: Il disegno e le lavorazione meccaniche




Capítulo 6: Solid Modeling

Para saber más


Cualquier buen libro de Dibujo Industrial





Para saber más

¡Las normas españolas!



Para saber más

¡Las normas extranjeras!



