

Departament d'Enginyeria Mecànica i Construcció

Ejercicio 12.01 Plano de regleta de conexión

Pedro Company Carmen González

Enunciado


Enunciado

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Obtenga el plano de diseño normalizado del conjunto regleta de conexión, modelado en el ejercicio 09.01



Estrategia

Enunciado

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

- √ Configure la hoja
 - √ La regleta puede representarse a escala 4:1 en un formato A4 horizontal.
 - √ Obtenga el formato horizontal a partir del formato obtenido en el ejercicio 08.02
- √ Extraiga la semivista-semicorte del enunciado
 - √ Extraiga una vista en planta
 - √ Dibuje la traza del corte
 - √ Obtenga el alzado cortado
 - √ Oculte la planta
- √ Añada las marcas y la lista de piezas
 - √ Extraiga la lista de piezas
 - Configure la lista extraída
 - ✓ Añada las marcas

Enunciado

Estrategia

Ejecución

Formato

Vistas

Marcas


Conclusiones

Para configurar la hoja:

√ Ejecute el módulo de dibujo



✓ Seleccione el formato A4
Vertical UJI obtenido en el ejercicio 08.02



- √ Edite el cuadro y el recuadro
- √ Modifique el tamaño de la hoja
- Guarde la hoja modificada

Enunciado

Estrategia


Ejecución

Formato


Vistas

Marcas


Conclusiones




√ Conmute al modo "Editar formato de hoja"




√ Añada las cotas necesarias para volver a restringir el cuadro de rotulación





√ Desplace los textos hasta colocarlos en la nueva ubicación cuadro de rotulación



√ Conmute al modo "Editar hoja"

Enunciado

Estrategia


Ejecución

Formato


Vistas

Marcas

Conclusiones



√ Cambie las dimensiones de la hoja de 210 x 297 a 297 x 210



Enunciado

Estrategia

Ejecución

Formato

Vistas

Marcas

Conclusiones

Para crear el alzado cortado:

- Extraiga una vista en planta
- Dibuje la traza del corte
- Obtenga el alzado cortado
- 4 Oculte la planta
- 5 Retoque la vista cortada

Enunciado

Estrategia

Ejecución

Formato

Vistas

Marcas

Conclusiones

Extraiga la planta del ensamblaje del ejercicio 09.01

√ Inicie un dibujo nuevo con el formato "A4 horizontal UJI"


√ Modifique la escala a 4:1

√ Seleccione "Vista de modelo"

✓ Seleccione el fichero del ensamblaje 09.01

✓ Seleccione la vista en planta

✓ Coloque la vista debajo del formato



Enunciado

Estrategia

Ejecución

Formato

Vistas

Marcas


Conclusiones

2 Dibuje la traza del corte:

√ Seleccione "Línea" en el menú

de croquis

✓ Dibuje cuatro líneas consecutivas formando un escalón que pase por el centro



Enunciado

Estrategia

Ejecución

Formato


Vistas

Marcas

Conclusiones

Obtenga la semivista-semicorte como un corte por planos paralelos:





Enunciado Estrategia


Ejecución

Formato

Vistas

Marcas

Conclusiones



Enunciado

Estrategia

Ejecución

Formato


Vistas

Marcas

Conclusiones


5 Retoque la vista cortada:

✓ Sustituya la arista central por una línea de eje



 ✓ Elimine el rótulo de sección

> ¡Alternativamente, desplácelo fuera del formato!



Enunciado

Estrategia

Ejecución

Formato

Vistas


Marcas

Conclusiones



Se obtiene una vista mala...


...porque, debido a las ranuras, el tornillo prisionero no parece estar roscado





Es mejor utilizar la vista de perfil:

- √ Obtenga el perfil como vista principal
- ✓ Obtenga la planta como vista derivada del perfil
- √ Borre la vista principal
- ✓ Obtenga la vista principal cortada por el mismo procedimiento que antes



Enunciado

Estrategia

Ejecución


Formato

Vistas

Marcas


Conclusiones

El resultado final es:



Nótese que se ha dejado el tornillo sin cortar:

- ✓ Seleccione las propiedades de la vista
- ✓ Seleccione la pestaña "Alcance de sección"
- Añada el tornillo a la lista de piezas que no se cortan



Copiar

Productos Office

Enunciado

Estrategia

Ejecución

Formato

Vistas

Marcas

Conclusiones

Para generar e insertar la lista de despiece:

Cota

Ver diseño

✓ Ejecute el comando "Lista de materiales"

✓ Seleccione el alzado cortado

Lista de materiales

Mensaje

Seleccione una vista de dibujo para especificar el modelo para crear una Lista de materiales.

Elementos


Corrector

ortográfico formato

La tabla se rellena automáticamente con la información de todas las piezas que aparecen en dicha vista

Lista de materiales Tabla de revisiones

Coloque provisionalmente la tabla en el plano



Enunciado

Estrategia

Ejecución


Formato

Vistas

Marcas

Conclusiones

- √ Arrastre y coloque la tabla pegada al cuadro de rotulación
- √ Cambie el sentido de la tabla para poner el encabezado abajo



Enunciado

Estrategia

Ejecución

Formato


Vistas

Marcas

Conclusiones

√ Edite la tabla

- ✓ Seleccione la celda de "CANTIDAD" y coloque el rótulo en orientación horizontal
- Seleccione filas o columnas aisladas y "arrastre" sus bordes hasta la posición deseada
- ✓ Active el menú contextual para insertar la columna de material
- ✓ Escriba manualmente las celdas que no se han cargado automáticamente



4 [[(apón		1 PVC		
		omillo de conexión		1	Bronce	
2		uerca de conexión		1	Bronce	
1 B		Jase		1	PVC	
MARCA		DENOMINACIÓN		CANTIDAD	MATERIAL	
Observaciones		Título: Ensamblaje0901				Plano nº:
						Hoja nº:
Escala 4:1	Un. dim . m m	Escuela Superior	Dirigido por:		Fecha:	
		ಆನಾನ್ de Tecnología	Comprobado por:		Fecha:	

Enunciado

Estrategia

Ejecución

Formato

Vistas

Marcas


Conclusiones


Inserte marcas automáticamente:

✓ Ejecute el comando "Globo"

 ✓ Configure las líneas de marca con el estilo "Subrayar"

 ✓ Seleccione sucesivamente una cara de cada pieza y la posición de la marca





Enunciado

Estrategia

Ejecución


Formato

Vistas

Marcas

Conclusiones

El resultado final es:



Conclusiones

Enunciado
Estrategia
Ejecución
Conclusiones

El proceso de configurar la hoja es igual para planos de ensamblajes que para planos de piezas aisladas

¡La lista de piezas se añade después!

Las vistas y cortes de ensamblajes se obtienen igual que las vistas y cortes de piezas aisladas

¡Aunque hay que configurar las opciones para asegurar que los rayados son diferentes para cada pieza!

3 La lista de piezas y las marcas se extraen con ayuda de editores específicos

Los editores deben configurarse para obtener listas y marcas con el aspecto deseado