Sistema de monitorización para el control y estudio de bienestar de animales de laboratorio mediante una infraestructura de bajo coste

Isabel Cebollada Gracia

i.cebollada.2018@alumnos.urjc.es



Trabajo fin de grado

27 de Julio de 2022



(CC) Isabel Cebollada Gracia

Este trabajo se entrega bajo licencia CC BY-NC-SA. Usted es libre de (a) compartir: copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato; y (b) adaptar: remezclar, transformar y crear a partir del material. El licenciador no puede revocar estas libertades mientras cumpla con los términos de la licencia.

Contenidos

- Introducción
- Principios de transducción
- Objetivos
- O Diseño
- Conclusiones

Introducción


Introducción a la robótica

¿Qué es la robótica?

- Campo de investigación muy importante que continua en desarrollo.
- Objetivo: Realizar trabajos aburridos, sucios o pesados para el humano.


Definición de robot

¿Qué es un robot?



Algunos tipos de sensores







Sensores de humedad




Sensores de ultrasonidos




Sensores de visión

Inteligencia Artificia



Sistemas multisensoriales



Introducción a la Robótica

- La tecnología está cada vez más presente en la vida cotidiana.
- Los robots de servicio aparecen en el mercado.
- La domótica presenta cada vez más aplicaciones domésticas.

Precedentes de la robótica

Primera revolución industrial de 1800

Productos fabricados por máquinas. La máquina de vapor fue clave.

Conceptos

- Piezoresistividad: relación entre resistencia eléctrica y deformación.
 - Material piezoresistivo: (1) material en reposo (átomos en equilibrio).
 - (2) Si sufre deformación, movimiento átomos, modifican su resistividad.
 - Resistencia vs. resistividad de un material.
 - Resistencia: depende del volumen del material a tratar.
 - Resistividad: caract. intrínseca relacionada con colocación de átomos.

Objetivos

- Crear una herramienta multiplataforma.
- Sin necesidad de instalación.
- Toda ejecución vía web.

Diseño

Matrices de la cámara

- Se usa una matriz RT(4x4) en lugar de R y T.
- La matriz RT rota θ grados en los ejes X, Y y Z:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & X \\ 0 & \cos(\theta) & \sin(\theta) & Y \\ 0 & -\sin(\theta) & \cos(\theta) & Z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$
 (1)

Resistencia de un material

Si material piezoresistivo se deforma, cambia su resistencia eléctrica.

$$R = \rho \frac{I}{A} \tag{2}$$

donde:

R: resistencia del material $[\Omega]$

 ρ : resistividad $[\Omega - m]$

I: longitud [m]

A : área de sección transversal $[m^2]$

• El cambio de resistencia se obtiene a partir de:

$$\frac{\Delta R}{R} = \frac{\Delta \rho}{\rho} = \frac{\Delta A}{A} = \frac{\Delta I}{I} \tag{3}$$

Otra forma de medir el efecto piezoresistivo: el factor de deformación.

$$GF(Gauge\ Factor) = \frac{\frac{\Delta R}{R}}{\varepsilon} = \frac{\frac{\Delta R}{R}}{\frac{\Delta I}{I}}$$
 (4)

Algoritmo de visión

Conclusiones

Objetivos cumplidos

- Herramienta multiplataforma: soporta Linux, Windows, MacOS.
- Intuitiva para el usuario final: no se necesita instalar nada.
- Solo se necesita un navegador web.

Líneas futuras

- Permitir el uso de otras herramientas.
- Ampliar los botones disponibles en el interfaz.

Sistema de monitorización para el control y estudio de bienestar de animales de laboratorio mediante una infraestructura de bajo coste

Isabel Cebollada Gracia

i.cebollada.2018@alumnos.urjc.es



Trabajo fin de grado

27 de Julio de 2022