Universidad del Valle de Guatemala

Electrónica Digital II

Ing. Pablo Mazarigos, Ing. Kurt Kellner

Rodrigo Díaz, 18265

Lab#3: LCD y USART

Pseudocódigo

Parte 1



Parte 2



Ahora, configurar el PIC para ser el que recibe los datos.



Buscar inputs de + o - para poder incrementar o decrementar el valor del contador.



Desplegar el valor del contador como el tercer resultado en la LCD.