Instrucciones Comparativas		
TEST fuente1, fuente2	Realiza operación AND entre los operandos, no almacena el resultado pero si actualiza la bandera del registro de estado	
CMP fuente1, fuente2	Realiza una resta entre ambos operandos, no almacena el destino pero si actualiza la bandera.	
Instrucciones de Saltos [Bandera → Z]		
JMP dir	Salto condicional a <i>dir</i> . El operando es una etiqueta mediante la cual se referencia la(s) instrucción(es) que se desean realizar del programa a donde se realiza el salto	
JE dir	Resultado de comparación CMP que salta a <i>dir</i> si Z = 1	
JZ dir	Salta a dir si Z = 1, usualmente utilizado cuando el resultado da 0	
JNE / JNZ dir	Salta si Z = 0	
JS dir	Salta a <i>dir</i> si el resultado es un signo negativo	
JL dir	Salta a <i>dir</i> si el resultado de la última instrucción realizada es menor que 0	
JLE dir	Salta a <i>dir</i> si el resultado de la última instrucción es menor o igual a 0	
JNS dir	Salta a <i>dir</i> si el signo es positivo	
JG dir	Salta a <i>dir</i> si el resultado de la última instrucción es mayor que 0	
JGE dir	Salta a <i>dir</i> si el resultado de la última instrucción es mayor o igual a 0	
JP dir	Salta a <i>dir</i> si la paridad es par	
JNP dir	Salta a <i>dir</i> si la paridad es impar	
JCXZ dir	Salta a <i>dir</i> si CX = 0	

LOOP etiqueta	Salta a <i>etiqueta</i> si el registro CX ≠ 0, además va	Se utiliza
	decrementando el valor de CX	asignando a
		CX el
		número de
		iteraciones
		que se
		desea
		realizar y
		posteriorme
		nte se
		colocan las
		instruccione
		s que se
		desean
		ejecutar de
		forma
		iterativa
		delimitados
		por la
		etiqueta
LOOPE /LOOPE attended	Calta si 7 – 1 v CV + 0, adamás va decrementando s	l valor do CV
LOOPE / LOOPZ etiqueta	Salta si Z = 1 y CX ≠ 0, además va decrementando el valor de CX	
LOOPNE / LOOPNZ etiqueta	Salta si Z = 0 y CX ≠ 0, además va decrementando el valor de CX	
100.112, 100.112 enquetu		