Taller sensores Calidad del Aire

1. Introducción a la electrónica básica.

Voltaje (V)

Corriente (I)


Resistencia (R)

Es la fuerza que impulsa los electrones a través de un circuito. Se mide en voltios (V).



Es el flujo de electrones en un circuito y se mide en amperios (A).

Es la oposición al flujo de corriente, medida en ohmios (Ω)



Introducción a la electrónica básica. Herramientas

Herramientas





Desoldador


Pinzas y Alicates

Esponjas










Sensores

Magnitudes Físicas Químicas

- Temperatura.
- Intensidad lumínica.
- Distancia.
- Aceleración.
- Inclinación.
- Desplazamiento .
- Presión.
- Fuerza.
- Torsión.
- Humedad.
- pH.



Variables Eléctricas

Resistencia eléctrica. Tensión eléctrica . Corriente eléctrica

Actuador

energía

- Hidráulica.
- Neumática.
- Eléctrica.

Efecto sobre elemento externo

- Resistencia eléctrica.
- Tensión eléctrica.
- Corriente eléctrica

Sensor









Características:

- Rango de medición: 0.3μm ~ 1.0μm ; 1.0μm ~
 2.5μm ; 2.5μm ~ 10μm
- Eficiencia de conteo: 50% @ 0.3μm, 98% @
 >= 0.5μm
- Máximo error de consistencia: ±10% @100 ~
 500μg/m³, ±10μg/m³ @0 ~ 100μg/m³
- Voltaje de funcionamiento: 5V
- Corriente activa: ≤100mA
- Temperatura de operación: 10°C ~ 60°C
- Temperatura de almacenamiento: 40°C ~80°C
- MTTF: ≥ 3 años

PMS 7003




Material particulado 10μm Calidad de aire interior (CAI)




Micro Controlador




Sensor





fritzing



2. Ensamblaje y soldadura de componentes.

Soporte para soldar

Pines

ESP8266







PMS 7003

Cable MicroUSB

Caja 10 x 10 cm













SOLDADURA



Manejar con cuidado para evitar quemaduras.

- Asegúrate de que la punta esté limpia, usando una esponja húmeda o limpiador de soldador.
- Coloca la punta en el área a soldar para calentarla.
- Aplica una pequeña cantidad de estaño y retira el soldador.





Soporte ESP8266


Pines de conexión


Ubicación pines














3. Carga Firmware ESP8266

OPC 1. https://linka.servin.dev/

Para todos los SO.

Navegadores compatibles:

- Chrome
- Mozilla

Acceder a la web



Linka Firmware Flasher




NOTE2: If the flashing fails, try again.

- 1. Clic en botón CONNECT.
- 2. Seleccionar puerto USB
 - 3. Seguir los pasos de la web

OPC 2. FLASH DOWNLOAD TOOL

Solo para Windows

<u>Descargar archivo Bin</u>



OPC 3. esptool

Para todos los SO.

Se requiere tener instalado Python.

Se ejecuta en terminal.

Descargar archivo Bin


pip install esptool

```
esptool.py --chip esp8266
--port /dev/ttyUSB0 --baud
115200 --before default_reset
--after hard_reset write_flash
0x0 linka-firmware-v0.3.2.bin
```

/dev/ttyUSB0 Puerto USB LINUX

COM4 Puerto USB WINDOWS

4. Configuración y carga del API Key



5. Recomendaciones e instalación final

1. Ubicación y Orientación

Ambiente limpio: Evita colocar el sensor en áreas con suciedad, humedad excesiva o corrientes de aire fuertes.

Altura adecuada: Instálalo a una altura representativa para las mediciones, idealmente entre 1 y 2 metros.

Orientación: El sensor debe instalarse de manera que los puertos de entrada y salida de aire estén despejados para garantizar una correcta circulación del flujo de aire.

2. Montaje

Usa soportes o carcasas específicas

Evita la exposición directa al sol o a la lluvia.

3. Mantenimiento

Tensión de alimentación: Asegúrate de que el sensor esté conectado a un suministro de energía que cumpla con sus especificaciones.

Limpieza periódica: Inspecciona los puertos de entrada y salida de aire regularmente para eliminar polvo acumulado que podría afectar la precisión.



@AIRELIBREPY

Muchas Gracias

Referencias de materiales e imágenes utilizados

- https://muhendistan.com/direnc-nedir-direnc-cesitleri-nelerdir/
- https://www.electronica.com.py/producto/soldador-60w-220v/
- https://es.dreamstime.com/foto-de-archivo-carrete-del-esta%C3%B1o-para-soldar-image7981260
- https://es.aliexpress.com/item/32812422133.html
- https://porter.com.py/truper-18215-pinzas-mini-3pzs
- https://laboratoriodeprojetosdeeletronica.wordpress.com/2018/07/13/confeccao-de-placas-de-circui to-impresso/
- http://www.broscom.net/wp/internet-de-las-cosas/
- https://especificarmag.com.mx/lo-que-debes-saber-sobre-los-sensores-de-particulas/
- https://www.amazon.sa/-/en/Sensor-PMS7003-Digital-Inculd-Transfer/dp/B0BFCWTLL8
- https://especificarmag.com.mx/lo-que-debes-saber-sobre-los-sensores-de-particulas/
- https://tecnotom.com/arduino/historia/
- https://randomnerdtutorials.com/esp8266-pinout-reference-gpios/
- https://www.luminotecnia.com.py/producto/975/caja-exterior-plastica-de-conexion-100x100
- https://nissei.com/py/cable-usb-a-a-micro-usb-baseus-cafule-negro-50-cm-camklf-ag1
- https://brero.es/shop/peligro/156-cartel-riesgo-de-quemadura.html
- https://www.reddit.com/r/MechanicalKeyboards/comments/gpjlvd/perfect soldering steps/
- https://www.extra.com.br/bateria-duracell-9v/b
- https://acpowervzla.com/producto/bateria-ac-power-maxx-modelo-24m-850/
- https://www.caremarc.cl/product/pila-duracell-aa