
RÉGLER LES DIFFÉRENTS TYPES DE TÊTES D'UNE FRAIS EUSE



Sommaire

Initiation

Domaine d'application 2 Définition 2 Hygiène et sécurité 3 Vocabulaire 3

Perfectionnement


Les principales têtes	4	
Le réglage des têtes	4	
Les positions	5	

INITIATION


I. DOMAINE D'APPLICATION

Contrôler la précision du réglage de la tête est la première opération à effectuer lorsqu'on arrive sur une machine dont on ne connaît pas la géométrie.

Théoriquement, le réglage peut se faire à la goupille, mais bien souvent celles-ci ne sont plus fiables car elles ont subi plusieurs « rentrants », et sont, sous la violance des chocs, déformées ou usées.



II. DÉFINITION



La tête de fraiseuse comporte un renvoi d'angle qui permet de passer du fraisage horizontal (sortie de broche) au fraisage vertical. De la qualité de son réglage dépendra la qualité finale de la pièce. Pour garantir la précision du montage, le cône de la broche et celui de l'outil doivent être propres et sans traces d'impact.

INITIATION

III. HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Toujours bien serrer la tête lors de l'usinage.

Pour les têtes du type Dufour, faire attention lors du desserrage que la tête ne bascule pas d'un coup.


IV. VOCABULAIRE

- Point de rotation Broche Cône
- Jeu de broches Indexation Abaque

V. LES PRINCIPALES TÊTES

Les têtes de fraiseuse sont classées en trois grandes familles :

- têtes du type HURÉ; têtes du type DUFOUR;
- têtes du type GAMBIN.



Tête Huré à broche horizontale Tête Gambin


VI. LE RÉGLAGE DES TÊTES

1. Pour la tête du type Huré

Le réglage de la tête pour réaliser un angle précis ne peut se faire que grâce à un abaque fourni par le constructeur.

Attention: il faut toujours utiliser l'abaque en prenant l'angle complémentaire à l'angle voulu. Ainsi, pour l'usinage d'un angle de 33°, il faudra chercher sur l'abaque l'angle de 67°.

2. Pour la tête du type Dufour



Pour plus de précision, le réglage vertical de ce type de tête doit toujours se faire dans l'ordre suivant :

• réglage du porte-fraise ; • réglage du renvoi d'angle.

3. Pour la tête du type Gambin

C'est le même principe que pour les têtes du type Dufour, mais sans ordre précis.


4. Réglage standard

- Fixer le comparateur dans la broche ; attention à la tête Dufour qui tourne dès qu'on la desserre trop rapidement.
- desserrer légèrement toutes les vis de la tête, de sorte que l'on ne puisse la bouger que par à-coups.


- positionner le comparateur comme indiqué à la figure 1, juste sous l'axe de rotation, et le régler sur 0. Mesurer l'autre côté et faire pivoter la tête jusqu'au 0. Serrer légèrement et contrôler. Bloquer les vis.
- positionner le comparateur comme sur la figure 2, Mettre à 0 d'un côté de la tête, mesurer de l'autre, et faire pivoter la tête de la moitié de la valeur. Serrer légèrement et contrôler.
- Bloquer les vis.



Pour éviter que la fraise ne talonne en surfaçage lors d'un réglage à0, on incline la fraise de quelques centièmes.



La broche est réglée à 0, les dentstalonnent derrière.



Attention, ici l'inclinaison est exagérée.

La broche est légèrement inclinée

les dents ne talonnent pas.

VII. LES POSITIONS

1. La position verticale


Elle est souvent définie par le constructeur par la mise en place d'une goupille amovible que l'on enlève pour faire pivoter la tête d'un angle alpha.

La remise en place de la tête nécessite de veiller à la propreté de la goupille et de son logement (toujours enlever la goupille lors d'un usinage.)

2. La position horizontale

Lorsqu'il s'agit d'une tête à double inclinaison, on emploie le même procédé que cidessus.

Si la position n'est pas repérée par une goupille, on opère comme ci-dessous.



En cas de position en sortie directe (c'est-à-dire tête enlevée) ou de montage avec étrier, la position horizontale est définie par la qualité géométrique de construction de la machine.

3. Axe de la broche inclinée d'un angle alpha

Bien que certaines fraiseuses aient des verniers précis sur leur broche, il faut, dans certains cas, améliorer la précision par diverses méthodes (voir module 15).

Exercice d'atelier

À l'atelier, dégauchir la tête droite à 90° (en atelier, une tête se dégauchit en 10 min).