

UNIVERSIDAD AUTONOMA TOMAS FRIAS FACULTAD DE INGENIERIA

CARRERA DE INGENIERIA DE SISTEMAS

Arquitectura de computadoras (SIS-522)



INICIAL DEL APELLIDO PATERNO:

R

DOCENTE: Ing. Gustavo A. Puita Choque

AUXILIAR : Univ. Aldrin Roger Perez Miranda

ESTUDIANTE: Univ. Rodrigo Mauricio Ramos Carvajal

Identificación de Riesgos

1. **Riesgo de Calor**: Las altas temperaturas generadas por los hornos industriales de la panadería adyacente pueden afectar la estabilidad y el rendimiento de los servidores, aumentando el riesgo de fallos en el hardware.

PRACTICA Nº

FECHA DE ENTREGA:

- 2. **Riesgo de Vibraciones**: Las vibraciones continuas de los hornos industriales pueden causar daños físicos a los componentes sensibles de los servidores.
- 3. **Riesgo Eléctrico**: El alto consumo de energía de la panadería podría causar fluctuaciones y cortes en el suministro eléctrico, afectando la estabilidad y el rendimiento de los servidores.
- 4. **Riesgo de Acumulación de Polvo**: La falta de mantenimiento preventivo puede llevar a la acumulación de polvo, lo que podría obstruir los sistemas de enfriamiento y provocar sobrecalentamiento.
- 5. **Riesgo de Vulnerabilidades de Software**: La falta de actualización del software puede dejar vulnerabilidades abiertas a posibles ataques cibernéticos.
- 6. **Riesgo de Fallos en Componentes**: La falta de mantenimiento predictivo podría resultar en fallos inesperados de los componentes del servidor

Evaluación de Riesgos

1. Impacto del Calor

- o Probabilidad: Alta
- o Impacto: Alto
- Descripción: El calor excesivo puede causar sobrecalentamiento, reduciendo la vida útil del hardware y provocando fallos.

2. Impacto de las Vibraciones

- o Probabilidad: Media
- o Impacto: Alto
- Descripción: Las vibraciones pueden causar desconexiones físicas y daños a los discos duros y otros componentes sensibles.

3. Impacto de Fluctuaciones Eléctricas

- o Probabilidad: Alta
- o Impacto: Alto
- Descripción: Las fluctuaciones en la red eléctrica pueden causar cortes de energía y daños en los componentes eléctricos.

4. Impacto de Acumulación de Polvo

- o Probabilidad: Media
- o Impacto: Medio
- Descripción: La acumulación de polvo puede obstruir los sistemas de enfriamiento, causando sobrecalentamiento y fallos del hardware.

5. Impacto de Vulnerabilidades de Software

- o Probabilidad: Media
- o Impacto: Alto

o **Descripción**: Las vulnerabilidades de software pueden ser explotadas por atacantes, causando interrupciones en el servicio y pérdida de datos.

6. Impacto de Fallos en Componentes

- o Probabilidad: Media
- o **Impacto**: Alto
- Descripción: Los fallos inesperados de componentes pueden causar interrupciones en el servicio y pérdida de datos.

Plan de Mitigación de Riesgos

1. Mitigación del Calor

o **Acciones**: Instalar sistemas de enfriamiento adicionales, como aires acondicionados y ventiladores específicos para la sala de servidores. Aislar térmicamente la pared compartida con la panadería.

2. Mitigación de las Vibraciones

 Acciones: Utilizar racks de servidores con sistemas de amortiguación de vibraciones. Instalar materiales que absorban las vibraciones en la sala de servidores.

3. Mitigación de Fluctuaciones Eléctricas

o **Acciones**: Instalar sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS) y estabilizadores de voltaje. Implementar generadores de respaldo para garantizar el suministro continuo de energía.

4. Mitigación de Acumulación de Polvo

Acciones: Realizar mantenimiento preventivo regular para limpiar los servidores y la sala de servidores.
 Utilizar filtros de aire y mantener una limpieza adecuada del entorno.

5. Mitigación de Vulnerabilidades de Software

Acciones: Mantener el software de los servidores actualizado con los últimos parches de seguridad.
 Implementar medidas de seguridad adicionales, como firewalls y sistemas de detección de intrusos.

6. Mitigación de Fallos en Componentes

 Acciones: Realizar mantenimiento predictivo utilizando herramientas de monitoreo para anticipar posibles fallos. Tener un inventario de componentes críticos y repuestos disponibles para reparaciones rápidas.

Plan de Mantenimiento

1. Mantenimiento Preventivo

• Acciones: Limpieza regular de los servidores y la sala de servidores. Revisión periódica de los sistemas de enfriamiento y filtros de aire.

2. Mantenimiento Correctivo

Acciones: Reparación o reemplazo de componentes dañados inmediatamente después de un fallo.
 Mantener un inventario de repuestos críticos.

3. Mantenimiento Predictivo

 Acciones: Monitoreo continuo de los servidores utilizando herramientas de diagnóstico para anticipar posibles fallos. Programar reemplazos de componentes antes de que ocurran fallos.