

Análise de Acidentes e Instalações Solares no Brasil

Este documento apresenta uma análise de acidentes recentes envolvendo sistemas fotovoltaicos, com base em dados coletados pela ABRACOPEL nos últimos três meses, além de uma instalação da Força Aérea Brasileira.

Acidentes Relacionados a Sistemas Fotovoltaicos

Os links abaixo detalham acidentes recentes, seguidos de um brevíssimo resumo:

- <https://www.instagram.com/reel/DBwLQwpuyEa/>: Vídeo sobre um incidente (detalhes específicos não fornecidos no link direto).
- <https://canalsolar.com.br/homem-morre-eletrocutado-durante-instalacao-de-sistema-fv/#:~:text=O%20homem%20estava%20realizando%20o%20servi%C3%A7o%20em,reativar%20o%20homem%2C%20mas%20n%C3%A3o%20obtiveram%20sucesso.>: Homem morre eletrocutado durante instalação de sistema fotovoltaico.
- <https://g1.globo.com/ac/acre/noticia/2025/01/22/crianca-de-3-anos-morre-apos-raio-atingir-placa-solar-de-casa-no-interior-do-acre.ghtml>: Criança de 3 anos morre após raio atingir placa solar em casa no Acre.
- https://diariosm.com.br/noticias/policia-seguranca/_principio_de_incendio_mobiliza_bombeiros_e_assusta_frequentedores_de_academia_em_santa_maria.629736: Princípio de incêndio em academia em Santa Maria envolvendo sistema fotovoltaico.
- <https://oimpacto.com.br/2025/01/31/fatalidade-em-santarem-homem-morre-eletrocutado-durante-instalacao-de-paineis-solares/>: Fatalidade em Santarém: homem morre eletrocutado durante instalação de painéis solares.
- <https://taroba.com.br/noticias/cidade/principio-de-incendio-cao-grande-sust-o-em-camelodromo-no-centro-de-londrina>: Princípio de incêndio em camelódromo de Londrina.
- <https://www.sonoticias.com.br/geral/incendio-em-placas-solares-e-contido-pelos-bombeiros-em-sorriso/>: Incêndio em placas solares é contido pelos bombeiros em Sorriso.

Instalação da Força Aérea Brasileira e NBR17193

O link abaixo discute a inauguração de usinas solares pela Força Aérea Brasileira:

- <https://canalsolar.com.br/forca-aerea-brasileira-inaugura-usinas-solares/>: Usina da FAB instalada após a vigência da NBR17193, que visivelmente não inclui o uso do dispositivo de desligamento rápido.