
commanded (zero-order hold, stepped)
delivered
Thrust Direction [deg]
125
100
75
50
25
0
slew rate used
limit, 2 °/s
Slew Rate [deg/s]
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Time [s]