
a Converso
b Directo
error típico del tramo final
0.4
0.2
0.1
0.05
0.03
B
E
M
hardware
T4
H100
A100-80
A100-40