**Reporte de intervención técnica (RIT)**

Compusof SERVICIOS

Centro de Servicio:

Folio No.

No. Reporte del Cliente MINB102677-001 Fecha 16 / JUN / 26 Hora 9 :00

Tipo de Equipo AP Marca Aruba Modelo 635 No. de Serie PHV7R4JB7X

Cliente INBURSA Sucursal 2103-SUCD Tlaxcala No. Suc. 2103

Dirección Guillermo Valle 66 Tlax Centro 90000 Tlx Población Centro

Usuario final _____ Dpto. _____ No. Empl/Nómina _____

Tel 2961741514 Técnico Mc'Bryan Ortiz M Firma _____

Falla reportada / Trabajo solicitado Revision de AP

Acción tomada Se localizan equipos en sucursal, se validan MAC y se aplica reset en equipos. se inicia configuración en ARUBA

Refacciones utilizadas _____

Reporte cerrado Si____ No____ Si queda pendiente, especificar causas y/o partes:

FECHA DEL SERVICIO ____/____/____

| hr. Inicio traslado (h:m) | hr. Llegada (h:m) | hr. Comienzo trbj. (h:m) | hr. Término trbj. (h:m) | T. de espera (h:m) | T. de retorno(h:m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | 08:55 | 09:00 | 13:00 | ___/___ | ___/___ |

## ENCUESTA SOBRE LA CALIDAD DEL SERVICIO

*Su opinión es importante, le agradeceremos su tiempo y atención para contestar esta encuesta*

| | Excelente | Bueno | Regular | Deficiente |
|---|---|---|---|---|
| ¿ Cómo considera la actitud y trato del ingeniero de servicio ? | — | — | — | — |
| ¿ Cómo considera la capacidad de resolución de la falla ? | — | — | — | — |
| ¿ Cómo considera el tiempo de respuesta ? | — | — | — | — |
| ¿ En General, cómo considera la calidad del servicio prestado ? | — | — | — | — |

¿ Alguna sugerencia o recomendación para mejorar la calidad del servicio que le proporcionamos ?

Nombre, Firma y sello del usuario final, como conformidad

Astrid Cuapio Z.

ARCHIVO CENTRAL

Escaneado con CamScanner

Soluciones
**TELMEX**

**Administración de Servicios**
Insurgentes Sur 3500
Col. Peña Pobre Del Talpan
**REPORTE DE SERVICIO**

**TELEFONOS**
(55)51695169
01 800 007 7700

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha: 16 Jun 26 | Hora Prog. 9:00 | Tipo de Servicio: Mantenimiento Preventivo | |
| Nombre Cliente: INBURSA | | Nombre de sitio 2203 Tlaxcala | |
| Dirección Completa: Guillermo Valle 66 Tlax Centro. | | SITE ID 712815412 | |
| Nombre Contacto Sitio Astrid Cuapio | | Tel Contacto 2461346378 | |

Descripción de las actividades realizadas (incluir horarios)

8:55 Arribo en sitio
9:05 Acceso a equipos
9:25 Se localizan equipos
9:35 Se comparten mac
10:09 Se aplica reset en equipos
10:19 Se configuran AP

Valida por parte del NOC o CNOC: Pablo Hernandez.
Valida en sitio: _____
Visto bueno en la mesa de MP: _____

**Modelo, Numero de Serie y Ubicacion de los Equipos a los cuales se realizo el MP (UNICAMENTE EQUIPOS NO TARJETAS)**

| Modelo Equipo | Num Serie del Equipo | UBICACIÓN | Modelo Equipo | Num Serie del Equipo | UBICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1- AP INBURSA | PHV7K4JB7X | | 7- | | |
| 2- AP INBURSA | PHV7K4J87P | | 8- | | |
| 3- | | | 9- | | |
| 4- | | | 10- | | |
| 5- | | | 11- | | |
| 6- | | | 12- | | |

**Evaluacion del cliente**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| La atención de CRU fue: | ( ) Excelente | ( ) Buena | ( ) Regular | ( ) Mala | ( ) Muy mala |
| El servicio quedó: | ( ) Realizado | ( ) Cancelado | ( ) Reprogramado | ( ) No terminado | ( ) No atendido |
| La atención del Ing. fue: | ( ) Excelente | ( ) Buena | ( ) Regular | ( ) Mala | ( ) Muy mala |
| La capacidad técnica del Ing. fue | ( ) Excelente | ( ) Buena | ( ) Regular | ( ) Mala | ( ) Muy mala |

**Observaciones:**

**Informacion General**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ¿Se cuenta con UPS en sitio? | (X) SI | ( ) NO | **Motivo por el cual se reprogramo el MP:** |
| ¿Funciona correctamente el UPS? | (X) SI | ( ) NO | |
| ¿Que falla presenta? | | | |
| ¿Esta conectado el UPS? | ( ) SI | ( ) NO | |
| Modelo y Serie UPS | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha de inicio: 16 Jun 26 | Fecha término: 16 Jun 26 | MM/DD/AA HH/MM | EL EQUIPO ESTA: |
| Hora de inicio: 9:00 | Hora término: 13:00 | Arribo a sitio 06/16/26 8:55 (am)(pm) | ( ) Aterrizado ( ) NO aterrizado |
| Nombre y Firma del Ingeniero | Nombre y Firma del cliente | Acceso al sitio 06/16/26 9:00 (am)(pm) | |
| | | Inicio del MP __/__/__ __:__ (am)(pm) | |
| | | Termino del MP 06/16/26 13:00 (am)(pm) | |

Escaneado con CamScanner

**Administración de Servicios**
Insurgentes Sur 3500
Col. Peña Pobre Del Talpan

## CHECK LIST DEL SITE DATOS (MANTENIMIENTO PREVENTIVO)

Soluciones **TELMEX**

| | |
|---|---|
| Site ID: | 71281592 |
| Nombre Cliente: | INBURSA |
| Nombre del Sitio: | INBURSA |
| Fecha MP: | 16 JUN 25 |
| Domicilio Completo: | Ayuntamiento Tlalcoteco. |
| Contacto en sitio: | Astrid Cuapio |
| Telefono Contacto: | 2161346398 |
| Ubicación del Site de datos: | SITE |

### CONDICIONES AMBIENTALES DEL SITIO
MARCAR UNA SOLA OPCION (SI O NO)

| | SI | NO |
|---|---|---|
| 1-¿Cuenta con termometro ambiental? | X | |
| 2-¿Cuenta con extintor? | X | |
| 3-¿Cuenta con alarma contra incendio? | X | |
| 4-¿Cuenta con ductos de cableado? | X | |
| 5-¿Cuenta con aire acondicionado? | X | |
| 6-¿El sitio esta limpio y libre de polvo? | X | |
| 7-¿Cuenta con iluminación adecuada y suficiente? | X | |
| 8-¿Cuenta con piso falso? | | |
| 9-¿Cuenta con plafón falso? | | |
| 10-¿Cuenta con paredes de concreto? | X | |
| 11-¿Cuenta con respaldo de energía eléctrica (UPS).? | X | |
| 12-¿Cuenta con centro de carga independiente dentro del sitio? | | |
| 13-¿Cuenta con contactos electricos? | | |
| 14-¿Los contactos electricos provienen de un UPS? | | |
| 15-¿Cuenta con tierra física de barra de cobre y cable aislado? | | |
| 16-¿La tierra física esta aislada de la tierra electrica? | | |
| 17-¿La tierra física (Delta) esta en buenas condiciones? | | |
| 18-¿Esta firme la conexión de tierra? | | |
| 19-¿El sitio cuenta con rack para montaje de los equipos? | | |
| 20-¿Rack y equipo firmemente instalados? | | |
| 21-¿Se cuenta con suficiente espacio para trabajar en site? | | |
| 22-¿Hay equipo que pueda causar interferencia electromagnética? | | |
| 23-¿Hay telefono o extension disponible en el sitio? | | |
| 24-¿Se realiza limpieza general del gabinete? | | |
| 25-¿Se realiza limpieza de tarjetas? | | |
| 26-¿Se realiza identificacion de cableado? | | |
| 27-¿Se realiza revision de cableado y conectores? | | |
| 28-¿Se realiza respaldo de configuracion? | | |

NOTA: si no se obtiene respaldo indicar en Observaciones por que no se realizo

OBSERVACIONES

### TOMA DE VALORES
SE DEBEN LLENAR TODOS LOS CAMPOS

| | | |
|---|---|---|
| Temperatura | | °C |
| Humedad | | % |

### VOLTAJES PARA ALIMENTACION GRAL.

Neutro-Tierra
Fase-Tierra
Fase- Neutro

### VOLTAJES PARA TIERRA FISICA

Neutro-Tierra
Fase-Tierra

### VOLTAJES PARA UPS

Neutro-Tierra
Fase-Tierra
Fase- Neutro

**Se dejan funcionando correctamente todos los servicios una vez finalizado el MP**

RECIBO Y ACEPTO DE CONFORMIDAD

Astrid Cuapio

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE


POR CONDUCTO RED UNO

Mc'Brian Ortiz M.

ELABORO: NOMBRE Y FIRMA

Codigo: IDCCHLSO/01

Escaneado con CamScanner


AMP


HPE aruba networking


MAC 9CDAB7C21609
S/N PHV7KYJ87X
BLE MAC F01AA0CB941C