




03 传送带搭建





27格窄C与4格宽C，C口朝向一致




镜像安装

1. 安装固定框架


准备9格窄C，用来固定刚才安装的27格窄C，C口朝外，镜像安装






2.安装轴承座



轴承座位置 镜像




3.顶端安装电机与轴承座




4.安装18T齿轮与24T齿轮



5.钩子安装





将其制作的钩子安装到链条连接器上，连接器形状如图所示



