FORESTHILL
LAKÓPARK

LAKÁSHASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Tisztelt Vevőink!

Köszönjük bizalmukat és gratulálunk új otthonukhoz!

Annak érdekében, hogy a lakásuk és a lakóépület a lehető legtovább megőrizhesse a hibátlan és újszerű állapotát kérjük, hogy a beköltözés előtt gondosan olvassák végig ezt az útmutatót.

A lakóépület és a lakás az illetékes hatóságok által engedélyezett tervek alapján, folyamatos minőségellenőrzés mellett került megépítésre. Az útmutató elején kerül ismertetésre tájékoztató jelleggel az épület, illetve a lakás (beleértve a beépített anyagokat is) teljes részletes műszaki leírása, amely az adásvételi szerződések mellékletét képező műszaki leírásnál részletesebb.

A dokumentumban részletesen ismertetjük az épület, a lakások, a burkolatok, a gépészeti, elektromos és más beépített és felhasznált termékek, alkatrészek használatával, karbantartásával kapcsolatos tudnivalókat, melyek elengedhetetlenek a megfelelő állagmegóváshoz és melyek betartása befolyásolhatja a jótállási jogosultságot is. Ebben a fejezetben igyekszünk továbbá útmutatást adni a rendeltetésszerű használat során szükségszerűen felmerülő karbantartási-, illetve javítási munkák elvégzéséhez. Kérjük Önöket, hogy az útmutató ezen fejezetét mindenképpen alaposan tanulmányozzák át.

Az útmutató utolsó részében a jótállással és szavatossággal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat foglaltuk össze, illetve egy jótállási igénybejelentő mintalapot is csatoltunk. Kérjük Önöket, hogy a lakáshasználati útmutatót, illetve az átadásra kerülő jótállási jegyet gondosan őrizzék meg.

ÁLTALÁNOS MŰSZAKI LEÍRÁS

I. A PROJEKT LEÍRÁSA

A „FOREST HILL" lakópark a Csillaghegyi strand szomszédságában közel 30 000 m2 nagyságú területen épül. A lakóparktól nem messze található a 160-as a 219-es és a 960-as busz megállója, melyekkel könnyen elérhető a város. A lakások kialakításánál törekedtünk a kedvező tájolás, valamint a panoráma kihasználására. Az első sorban kaptak helyet a kisebb lakások, felfelé haladva pedig a nagyobb, 2 homlokzattal rendelkező saroklakások. Mindegyik épület földszint + 2 emelet + tetőszintes kialakítású, teljesítve az építménymagassági követelményeket, a 3. sori épületek alatt alagsor helyezkedik el. A legtöbb lakáshoz tartozik erkély vagy tetőterasz.
Az épületeket három sorban helyeztük el, lépcsőzetesen, követve a terep lejtését. Az első sor a meglévő első ütemmel közel azonos magasságban helyezkedik el, négy épületből áll. A földszinteken, valamint előttük a szabadban kerültek elhelyezésre a gépkocsi beállók. A második sor három épületet tartalmaz, és a terepszint alatt össze van kötve a harmadik sorban álló 4 épülettel, melyek a teremgarázshoz nyaktagokkal kapcsolódnak. Az első sor épületei 14, illetve 16, a második sor épületei 12, valamint a harmadik sor épületei 14 lakást tartalmaznak.

II. SZERKEZETI LEÍRÁS

1. Alap

- **Alapozás**: az épület alapozása fúrt cölöpökkel gyámolított vasbeton alaplemez.
- **Szerkezet**: az épület teherhordó szerkezete: monolit vasbeton oszlopokkal alátámasztott alul- felül sík monolit vasbeton födémek, merevítő és térhatároló monolit vasbeton falakkal a szükséges helyeken.

2. Falak

- **Külső falak**: az épület monolit vb. vázas szerkezetű, monolit vasbeton fal merevítéssel, a homlokzati falak 30 cm vastag vázkitöltő Porotherm 30 N+F falazóelemekből,
- **Belső falak:**
  - **Lakáselválasztó fal:** Silka-HM 250 NF+GT hanggátló mészhomok falazóelem, a folyosók felé Silka 300 NF+GT hanggátló mészhomok falazóelem
  - **Belső válaszfal:** Porotherm 10 N+F falazóelem
  - **Strang falak:** SILKA HML-100 mészhomoktégla válaszfal elem
  - **Gépészeti vezetékek** elhúzásának kialakításához, szellőzéshez stb. gipszkarton szerkezetek kerültek beépítésre.

3. SZIGETELÉSEK

- **Hőszigetelés**: Homlokzati hőszigetelés: általános szinteken 10 -15 cm grafit expandált polisztirolhab hőszigetelés, a lábazatoknál, valamint az erkélylemezek homlokfelületén XPS, az erkélylemezek alsó síkjára kőzetgyapot került felhelyezésre. Az erkélyek vb lemez síkja, minden oldalról hőszigetelt.

- **Vízszigetelés**: Erkélyek, teraszok 1 réteg bitumenes lemez pára elleni védelemmel, PVC vízszigeteléssel és Botament AE feszültségmentesítő lemezzel, a tetők PVC szigeteléssel ellátottak.
- **A fürdőszobákban a padlón és a kád oldalfalain a burkolat alatt kenhető vízszigetelés készült.**
- **Akusztikai szigetelések**: Akusztikai szigetelést a Silka 25, illetve Silka 30 mészhomok hanggátló fal, két szint között a hő- és hangszigetelést a vb födémeken a 4 cm-es - úsztató réteg biztosítja az esztrich alatt.

4. NYÍLÁSZÁRÓK

Valamennyi lakás bejárati nyílászárója Dierre EI 30 tűzgátló ajtó.
A tűzvédelmi előírásoknak megfelelően egyes ajtók tűzgátló kivitelűek. A főbejárati portál alumínium nyílászárókkal készült.

- **Külső homlokzati nyílászárók**
  - Német GEALAN IQ rendszerű kemény PVC alapanyagú profilokból készült, műanyag nyílászárók, ROTO NT vasalattal 3 rétegű hőszigetelt üveg (0,6W/m2K) beépítésével készült.
  - Külső párkányok anyaga bádoglemez, belső könyöklők anyaga műanyag.
  - Nyílászárók fix, bukó, nyíló, valamint bukó-nyíló szárnyakkal kerültek elhelyezésre. A nyílászárók és a födémek között a nyílászáró teljes szélességében utólag szerelhető redőnydoboz van elhelyezve.
- **Belső nyílászárók**
  - **Lakásbejárati ajtó**: Dierre hőszigetelt hanggátló ajtó, EI30 tűzállósággal került beépítésre.
  - **Belső ajtók:** belső standard laminált ajtólappal, zárral, kilincs garnitúrával.

5. BURKOLATOK

- **Homlokzat**: Baumit homlokzati hőszigetelő rendszer, részben nemes vakolattal, részben fagyálló Jura Beige mészkő, valamint G300 Beige és Fabbrica Imperial Tivoli kerámia burkolattal.
- **Fürdőszoba, WC, konyha, előszoba:** Mázas padló- és falburkolat a vizes helyiségekben.
- **Lakószobák**: Laminált padlóburkolat.
- **Erkély, terasz**: Fagyálló járólap lábazattal, illetve térkő.

6. EGYÉB

- **Hulladékkezelés**: Épületenként a földszinten kukatároló helyiség került kialakításra, vízvételi lehetőséggel és padlóösszefolyóval.
- **Gépkocsi tárolás, tárolók:** Épületeken belül földszinten a terv szerint lettek kialakítva gépkocsi-beálló helyek, illetve tárolók.
- **Külső parkolók:** Az épületek mellett felszíni gépkocsi-beállók kerültek kialakításra, melyek szintén értékesítésre kerültek, azok nem képezik közös használat tárgyát.

HASZNÁLATI, KARBANTARTÁSI KÖVETELMÉNYEK A BEÉPÍTETT SZERKEZETEKHEZ

Azokban az esetekben, amikor a gyártói használati útmutatók másként nem rendelkeznek, az alábbi előírásokat szükséges betartani.

I. ÁLTALÁNOS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A BELTÉRI HELYISÉGEKHEZ

1.1 PÁRATARTALOM, HŐMÉRSÉKLET

Mint minden új épületben, úgy itt is a megengedett visszamaradó építési nedvesség miatt a falak nedvességtartalma nagyobb, mint egy több éves épületben. Az esetleges páralecsapódás, penészesedés és a beépített szerkezetek deformációjának elkerülése érdekében az alábbi szabályok betartása feltétlenül szükséges:

- A levegő relatív páratartalma 40 - 60 % között legyen, a hőmérsékletét pedig 16 C° felett kell tartani. Ennek ellenőrzésére célszerű egy páratartalom- és hőmérsékletmérőt beszerezni. A mért adatok figyelembevételével a szükséges mértékű rendszeres, napi többszöri szellőztetésről gondoskodni kell. Magasabb páratartalom esetén még inkább gondoskodni kell a fokozott szellőztetésről, vagy páraelszívók használatáról, illetve az ingatlan fűtéséről.
- A falak közvetlen környezetében, azok természetes szellőzése érdekében, a függőleges légmozgás lehetőségét legalább 2 cm távolságban biztosítani kell (különös tekintettel a beépített konyhákra és szekrényekre). A belső helyiségekbe többletnedvesség bevitelét el kell kerülni (pl. párologtatás, ruhaszárítás), illetve szellőztetéssel kompenzálni kell.
- A fürdőszoba használatakor annak ajtaját csukva kell tartani, és az elszívó berendezést folyamatosan üzemeltetni kell. A fürdőszoba-használat után – amennyiben más időtartamú előírás nincs - minimum 30 percig nyitva kell hagyni az ajtót a hőmérséklet és a páratartalom kiegyenlítődés érdekében.
- A konyhában főzéskor az elszívó berendezést folyamatosan üzemeltetni kell. A konyha esetében különösen figyelni kell arra, hogy az elszívók csak abban az esetben tudnak hatékonyan működni, ha a szellőző rendszeren keresztül kinyomott levegőmennyiséget egyidejűleg pótolni is tudjuk. Ez azt jelenti, hogy ablaknyitással az elszívott levegő mennyiségének pótlását lehetővé kell tenni. Amennyiben ezt elmulasztjuk, úgy rendkívüli módon lecsökkentjük a páraelszívó teljesítményét, nem biztosítjuk a kellő légcserét, és nem akadályozzuk meg a penészesedést. A lakásokban nyílászárókba épített résszellőzők kerültek elhelyezésre.
- A lakásban tartott nagy mennyiségű és nagy levélfelületű virágok, szobaszökőkút, párologtatók, akvárium intenzív párologtatási képessége is döntő (páratartalmat növelő) befolyással bír a helyiség relatív páratartalmára.
- Azokban a helyiségekben, amelyeken nincs ablak, és így nem kapnak természetes szellőzést, fontos betartandó szabály, hogy csukott ajtó mellett huzamosabb ideig nem ajánlott tartózkodni!

- A fűtési időszakban tartós távollét esetén a lakásokban a fűtést legalább olyan fokozatban kell hagyni, hogy a helyiség belső hőmérséklete + 14–18 C˚ között legyen.
- A szellőzőnyílásokat elzárni, eltakarni nem szabad!
- A lakószobában ruhát szárítani csak folyamatos szellőztetés és a páratartalom 60% alatt tartásával szabad. (Ez fokozottabb fűtés és egyidejű szakaszos és/vagy folyamatos szellőztetés mellett érhető el.) A lakóhelyiségekben a radiátorokon ruhát szárítani nem szabad!
- Ha a penészesedés kezdetét észlelik, ne hagyják terjedni, sürgősen szakember segítségét kell kérni.

Nem tekinthető garanciális hibának az az esetet, amikor a homlokzati nyílászáró üvegén belülről páralecsapódás keletkezik annak ellenére, hogy a lakásban mért páratartalom 60% vagy az alatti. A páralecsapódásból keletkezett lecsorgó vizet rendszeresen le kell törölni, fel kell itatni, mert az a melegburkolatot, falat károsítja, egyidejűleg szellőztetni is szükséges. A fentiek be nem tartása a lakás nem rendeltetésszerű használatának minősül, így az ebből eredő lakáskárokra a jótállás nem vonatkozik.

1.2 RÖGZÍTÉS A FAL-ÉS FÖDÉMSZERKEZETEKRE, TEHERBÍRÁS

A berendezési tárgyak rögzítéséhez mindig a gyártó által mellékelt csavarokat és tipliket használják. A falakra kerülő bútorok, szerelvények konkrét rögzítő elemeit a teher és a külpontosság nagyságának függvényében kell megválasztani és az adott típus leírásai szerint kell alkalmazni. A megfelelő rögzítési mód kiválasztásakor mindig a rögzítőelem gyártójának előírásait kell figyelembe venni.
Méterenként 40-100 kg közötti terhelések, melyek max. 0,5 m-re nyúlnak ki a falsíktól (pl. mosdók, nagyobb faliszekrény-konyhaszekrény) rögzíthetőek a rögzítőelemeket a gyártók által az adott súlyra ajánlott feszítő dübelekkel, amennyiben a falak magassága nem lép túl egy adott határértéket. Ez a falmagasság pl. lakásoknál 8 cm-es falak esetében 3,0 m 10 cm –es falak esetében 4,66 m. Az ott szereplő maximális építhető falmagasságok (H) 2/3-a adja meg az említett határértékeket. Ennél nagyobb terheket már a tervezés szakaszában tartófalra kell tervezni.
Külső nyílászárok feletti falszakaszon, mivel itt helyezkedik el a redőnydoboz tilos bármit rögzíteni vagy fúrni.

Az alábbi helyeket tilos megfúrni:
- az elektromos kapcsolók, dugaljak körül, valamint a szerelvény függőleges tengelyétől jobbra-balra 15-15 cm, azaz 30 cm széles függőleges sávban a padlótól a mennyezetig,
- a mennyezettől lefelé és a padlótól felfelé számított 40-50 cm-es vízszintes sávban,
- a fűtési szerelvények, elosztók, radiátorok 25 cm-es környezetében, a konyhában, a fürdőben, a WC falakon,
- a hideg- és melegvíz csapok 30 cm-es környezetében, továbbá a padlótól a csaptelepig terjedő 40 cm széles függőleges sávban, és a mosógép vízelvezető csonk 1 m-es környezetében, továbbá a nyílászárók felett, mivel itt a redőnydoboz van elhelyezve
- a padlót (mivel abban gépészeti és elektromos vezetékek futnak)
- a mennyezet megfúrása az elektromos vezetékek miatt csak saját felelősségre végezhető

A fúrások következtében keletkezett csempe repedések nem minősülnek garanciális hibának.

A lakásszerkezetek terhelhetősége:

- padozat 2 KN/m2 (150 kg/m2)
- erkély, loggia 3,0 KN/m2 (300 kg/m2)

A szerkezetek nagyobb terhelésekből eredő károsodások, elváltozások nem garanciális tételek.

1.3 FALAK, FÖDÉMEK FESTÉSE

A belső falak a műszaki tartalomnak megfelelően lettek kialakítva: vakolás, glettelés, 2 rétegű diszperziós festéssel készült. A lakások fehér színben kerültek kivitelezésre. Amennyiben a garanciális időn belül festés javítást kell végezni, úgy a kivitelező ezt csak fehér színben tudja elvégezni. Amennyiben színes festést, tapétázást készítenek a jótállási időn belül, úgy a lakásra vonatkozó festési javításokat a kivitelező nem tudja vállalni.

1.4 ERKÉLYEK, TERASZOK, NEM FEDETT PARKOLÓK, UTAK ÉS MÁS KÜLSŐ TEREK KARBANTARTÁSA

Az építmény részben fedett, vagy fedetlen részei az időjárás hatásainak különösen kitett építményrészek. Állagmegóvásuk, rendszeres szakszerű karbantartásuk folyamatos odafigyelést követel meg. Gyakorlatban ez azt jelenti, hogy bármennyire is időtálló burkolattal láttuk el őket (fagyálló burkolóanyagok, ragasztók, fugázók) a hazánkra jellemző kontinentális éghajlat miatt – melynek minden évszaka igen szélsőséges hőmérséklettartományokat képes rövid idő alatt kialakítani – kellő karbantartás hiányában gyorsan károsodhatnak.

A teraszok lefolyóinak folyamatos ellenőrzése és takarítása (falevelek eltávolítása) a tulajdonosok feladata. A takarítás hiányából eredő lefolyódugulás, ebből eredő beázás, nem garanciális probléma. Mivel a fagyálló burkolatok felületkeményített, igen jó vízzáró képességű, vagy más módon fagytűrő anyagok, ezért durva mechanikai tisztításuk – vésésszerű ütögetésük csákánnyal, lapát élével, fahántolóval –, agresszív vegyszeres tisztításuk, nyíltlángú melegítésük – gázfáklyával, tűzrakással – tilos és garanciavesztéssel járó tevékenység. Egyidejűleg itt hívjuk fel a figyelmet azokra a burkolatokra is, amelyek nem ragasztott kivitelben, hanem ágyazó anyagra fektetett módon készültek (térkő). Itt is fontos a csapadék gyors eltávolítása, mert az ágyazó rétegben visszamaradó víz fagyáskor a köveket a megengedett mértéken felül is megemelheti. Az ilyen ágyazású burkolatok fagyás miatti kismértékű megemelkedése és tavaszi visszahúzódása természetes jelenség. Az erkély-, terasz összefolyókba vegyszert önteni, a rácsokat erős savas vagy lúgos vegyszerrel takarítani TILOS! Továbbá, az erkély, illetve a terasz burkolatait megfúrni szintén TILOS! A téli időszakban szükségessé váló hóeltakarításhoz és csúszásmentesítéshez nem szabad sót vagy egyéb vegyianyagot használni.

1.5 HOMLOKZATKARBANTARTÁS

A homlokzat általában külön karbantartást nem igényel, azonban az alábbi teendőket féléves gyakorisággal el kell végezni:

- a homlokzat felső rétegének, burkolati elemeinek szemrevételezése, karbantartása,
- a függő ereszcsatornák és vízlevezető csövek ellenőrzése, és szükség szerinti tisztítása a falevéltől és egyéb szennyeződésektől, szükség szerinti karbantartása,
- lombkosarak, kontrolaknák szükség szerinti visszahelyezése és/vagy pótlása, karbantartása,
- a ragasztott homlokzati burkolólapok szükség szerinti ellenőrzése (akár minden elem átkopogtatása kézzel), cseréje, pótlása, tisztítása,
- fóliabádog-szegélyek, szellőző kürtők, tetőtérbe és/vagy tetőn kívülre épített szellőző, klíma, egyéb gépészeti berendezések rögzítettségének és az építmény szerkezetéhez kapcsolódásának ellenőrzése, szükség szerinti karbantartása, javítása,
- szellőző kürtők, kémények, füst-gáz elvezetők, szellőzőcsövek rögzítettségének, állapotának ellenőrzése szükség szerint hatóság bevonásával történő vizsgálata, javítása, karbantartása.

A homlokzat részét képezik az erkélyeken, teraszokon kialakított korlátok is. A korlát rögzítése, szer-kezeti kialakítása, és az ehhez felhasznált anyag mindig az építészeti tervnek és a vonatkozó szabványoknak megfelelően kialakított. A teraszkorlátokat savas, lúgos vegyszerrel takarítani TILOS.

II. EGYÉB BEÉPÍTETT SZERKEZETEK

2.1 HIDEGBURKOLATOK

A hidegburkolatok esetében általában igaz – legyenek azok beltéri vagy kültéri elhelyezésűek–, hogy a burkolólapok közötti esetlegesen jelentkező fugahiányokat szükséges haladéktalanul és szakszerűen pótolni. A jótállási időn belül garanciális javítás keretében ezen munkák elvégzésének igényét tudják jelezni a kivitelezőnek, majd később önállóan kell gondoskodniuk a pótlásról. A szilikonozást repedés esetén pótolniuk szükséges. A kültéri acélszerkezetek felületét évente felül kell vizsgálni és a kisebb leverődéseket szakszerű módon javítani szükséges a további károsodások elkerülése céljából.
Nehéz tárgyakat a hidegburkolatokra rádobni vagy leejteni, görgős lábú bútorokat terhelten mozgatni TILOS, mivel a burkolat máza, fedőrétege megrepedhet, a burkoló lap eltörhet. A fugákat agresszív anyaggal, vagy mechanikai úton tisztítani nem szabad. A padlótisztítás során azokat a helyeket, ahol a padlóhoz és a felmosó szegélyhez beltéri ajtók és/vagy padlószőnyeg és/vagy parketta csatlakozik, különös gonddal kell karbantartani, mivel még a kellő gondossággal kicsavart felmosórongyból is olyan mennyiségű víz juthat a kapcsolódó felületekhez, hogy azok laminált burkolata vagy szerkezete maradandóan sérül, vagy elváltozik (felpúposodik, megdagad, kifakul stb.). Az ilyen eredetű sérülések az adott burkolatra és/vagy nyílászárókra is garanciavesztéssel járnak. Az egyedi megrendelések alapján beépített, a használati terhelésnek nem meg felelő kopásállóságú padlóburkolaton jelentkező kopások nem számítanak garanciális hibának.
A kerámia burkolatok gyakorlatilag bármilyen nem karcoló hatású tisztítószerrel tisztíthatóak. A fuga anyaga cement bázisú, tisztítása savas tisztítószerekkel nem ajánlott! Felhívjuk figyelmét, hogy a tisztító és fényesítőszerek növelik a burkolat csúszósságát, így a balesetek elkerülése végett óvatosan kell rajta közlekedni!
A hidegburkolati lapok, illetve a hozzájuk tartozó dekor és díszítő elemek között színárnyalat eltérés lehetséges a gyártási technológiából adódóan. Ez nem hiba.

2.2 PARKETTA, LAMINÁLT PADLÓBURKOLAT

A bútorok padlóval érintkező felületei alá szereljenek fel (még a költözés, bútorelhelyezés előtt) filc csúszkákat! Nehéz bútorokat áthelyezés esetén emeljék meg.
Görgő használata (szék, fotel stb.) tilos, amennyiben feltétlenül szükséges, úgy csak puha, gumis futófelülettel ellátott görgőket szabad használni. Szétnyitható kanapé rendszeres használata esetén a csúszó és/ vagy gördülő lábak alá és a gördítés nyomvonalára helyezzen tehereloszto védőbetétet. A parkettát ne tisztítsa vizesen, csak kicsavart törlőruhával/kendővel. A gyártó által javasolt takarítószerek és eszközök használata elfogadott, de a belőlük adódó elváltozások – például mattulás, csúszásveszély kialakulása stb. – nem sorolható a garanciális hibák közé. A kiömlő folyadékot azonnal fel kell itatni! Ápolás, takarítás esetén TILOS csiszoló és/ vagy agresszív hatású takarító anyagokat, eszközöket használni!
Amennyiben huzamosabb ideig nem tartózkodnak a lakásban, úgy a korábban leírtak szerint a szellőztetésről gondoskodni kell, úgy, hogy egy intenzív eső, zápor, hó következtében csapadék ne juthasson a melegburkolt felületre!
A laminált padlót nem lehet csiszolni, lakkozni!
A lakásba beépített, parkettára utólag ráépített fal, a parkettára rögzített beépített szekrény, illetve a parketta lefúrása, stb. a parkettára vonatkozó garancia elvesztésével jár.
A parketta-lerakás technológiájának része, hogy egy 0,5 cm vastag rugalmas hő és hangszigetelő réteg kerül burkolat alá. Ez a szigetelőanyag rugalmas és rögzítetlen. Így a parketta, természetes módon 3-4 mm-t fel, le mozoghat. Ez nem hiba.
A parketta tisztításakor óvakodjunk a felület vizes feltörlésétől, mert a nedvesség a parketta tönkremenetelét okozhatja. Rendszeres tisztítása porszívóval történhet és alkalmanként ajánlatos a speciális tisztítószeres ruhával történő áttörlés, mely megóvja a felület selymes fényét (pl. Polish vagy Sofix).
A nedves hatásoknak kitett parkettával kapcsolatban nem vállalunk garanciát.
Ott, ahol vevői kérésre, olyan helyekre is melegburkolat került ahová a használati körülményekből adódóan az építészeti ajánlat szerint célszerűen hidegburkolat lenne a (például konyha, étkező, közlekedő stb.) megfelelő, ott nyilvánvalóan a melegburkolat állagromlása nem tekinthető garanciális hibának. (Vevői akaratra került nem megfelelő burkolat a padlóra.)
Hasonló elbírálás alá esik az is, amikor a melegburkolatú helyiséget rendszeresen olyan burkolatidegen rendeltetéssel használják, mint például étkezőnek, vagy más olyan élettevékenység színhelyének, amelynek következtében szándékosan vagy véletlenszerűen folyadék juthat a parkettára, nehéz tárgy eshet rá. Ilyen lehet még az, amikor a tervezettnél nagyobb használati terhelést kell elviselnie pl. rendszeres utcai cipős használat (szennyeződések, kavicsok, agresszív anyagok felhordása a felületre), a helyiséget irodának, rendszeres tömegrendezvény helyszínének, sportteremnek, oktató-kiképző helynek használják.
Ajánljuk figyelmébe, hogy ha szobanövényt akár alátét edénnyel is helyez a padlóra, és a padlón púposodás, foltosodás, egyéb elváltozás keletkezik, azt nem tekintjük garanciális hibának.

A burkolatokkal kapcsolatban a birtokbaadás után bejelentett sérülésekre vonatkozóan nem vállalunk garanciát.

2.3 BELSŐ AJTÓK, KILINCSEK

Az ajtólapokat mechanikai behatásnak (a rendeltetésszerű használaton túl) kitenni, vagy terhelni TILOS (pl. fogas felszerelése), mivel bárminemű sérülés esetén javítani nem lehet, csak az elemeket cserélni! Az ajtólap megfúrása garanciavesztéssel jár. TILOS az ajtókeret és az ajtólap közé idegen tárgyat behelyezni, rácsukni, mert nem csak az ajtó keretének és lapjának élei, burkolata sérülhetnek, de az ajtólap is megrepedhet a zsanérfuratok mentén, illetve az ajtókeret a zsanérfuratai mentén szintén rongálódhat. Az ilyen eredetű sérülés nem garanciális hiba. Tisztítani kizárólag száraz ruhával vagy semleges kémhatású bútorápolóval ajánlott. A terméket mindenféle nedvességtől óvni kell! A beépített ajtók I. klímaosztályba tartoznak, ezért ügyelni kell arra, hogy a hideg és meleg oldal közötti hőmérsékletkülönbség maximum 5 °C lehet, míg a páratartalom különbség maximum 20%- ig engedélyezett. Ha ezek a feltételek nem valósulnak meg, az ajtólap eldeformálódik, ezért javasoljuk, hogy az ajtókat soha ne hagyják teljesen bezárt helyzetben addig, amíg a páratartalom és a hőmérsékletkülönbség az optimális értéket nem éri el. A fenti okból keletkező ajtó- deformáció nem garanciális hiba. Az üvegezett ajtólapoknál az esetleges üvegcserét szakemberrel végeztesse. (Üvegcsere esetén a cserélt üvegre, és a sérült üvegszorító lécekre garanciát a kivitelező nem vállal.) A kilincseket száraz és/vagy ködnedves ronggyal lehet áttörölni, tisztítani. Fémtisztító, karcoló, maró hatású tisztítószerek használata TILOS! Az ajtót lábbal becsukni vagy kinyitni, rúgni, szigorúan TILOS, az ilyen okokból keletkező meghibásodások nem garanciális hibák. Az ajtó zsanérokat havonta felülvizsgálni kell és enyhén olajozni szükséges. Amennyiben az ajtólapokat vagy a középen felnyíló ajtók szárnyait bármely okból a tokról le kell emelni, úgy azok szakszerű, vetemedésmentes tárolásáról kell gondoskodni. Üveges ajtók használata során az ajtóbecsapódásból, erőszakos csukásból, nyitásból eredő üvegtörés, repedés nem minősül garanciális hibának.
Az ajtólapba szerelt zárakat és pántokat, használati gyakoriságtól függően, legalább félévente le kell ellenőrizni. A zárakat kulccsal ki kell próbálni, szilikon spray-vel a mozgó elemeket enyhén le kell kezelni. A zárban lévő kilincs rögzítését, a stift csavart és a takarósild csavart ellenőrizni kell, szükség esetén utána kell húzni. Ugyanígy kell eljárni a pántrögzítő csavarokkal. A tokban elhelyezett gumitömítést igény szerint le kell tisztítani, szilikon spray-vel célszerű enyhén lekezelni. A WF típusú pántok pánttüskéjének csavarjait, a használat gyakoriságától függően negyed- vagy félévente utána kell húzni. Diópántok esetén az ajtólapot a pántról le kell emelni, szárazra kell törölni és szilikon spray-vel enyhén le kell kezelni. Zsírozás és olajozás esztétikai okokból nem ajánlott. A zárak használatánál felhívjuk a figyelmet, hogy a kulcs elfordításakor a kilincset soha ne tartsák lenyomva, mert az a rugó elpattanását, "kiugrását" eredményezheti. A ki- illetve bekulcsolásnál a kilincs vízszintes állapotában egy-egy teljes fordulat szükséges a zárnyelv megfelelő helyzetbe kerüléséhez. A belső ajtók gumitömítéssel ellátottak. Csukásuk a kilincs lenyomásával és esetenként az ajtólap enyhe nyomásával történik. Ez a szigetelés rugalmasságából fakadó szükségszerűség. A gumitömítés eleinte megnehezítheti a zárást, viszont a megfelelő szigetelés érdekében szükséges. Későbbiekben a gumi puhulni fog és könnyebb zárás válik lehetővé. Nem hiba.
Az ajtólapot és tokot felázástól meg kell óvni!

2.4 HOMLOKZATI NYÍLÁSZÁRÓK, PÁRKÁNYOK, KÖNYÖKLŐK

A nyílászárók zárásánál, nyitásánál kiemelten fontos figyelembe venni szerkezetéből, anyagából és működési elvéből adódó sajátosságait, ezért a nyíló szárnyakat nemcsak célszerű, de szükséges is mindkét kézzel kísérve (a kilincs és a zsanér felőli oldalon egyidőben) mozgatni. **A bukó-nyíló/toló vasalatú nyílászárókat minden esetben – nyitáskor és csukáskor is – kötelezően két kézzel kell mozgatni, legfőképp a teraszajtókra rásegíteni, hogy beilleszkedjen az ajtótokba és ne lehessen félrezárni, rosszul becsukni.** Jellemző üzemeltetési jelenség, hogy nyitáskor kisebb, csukáskor nagyobb mértékben érzékelhető a nyíló szárny enyhefeszülése. Ennek egyszerű oka, hogy a tömítések (elasztikusságuk ellenére) csukáskor befeszülnek a helyükre, hogy a megfelelő légzárást a nyílászárón biztosítsák. Jellemző tapasztalat az is, hogy a tömítők rugalmassága a használat során csekély mértékben csökken és ezzel párhuzamosan a csukáshoz szükséges erő – beleértve a kilincs mozgatási - zárási erejét is –, illetve a nyitáskor érezhető előfeszülés mértéke is csökken.
A homlokzati nyílászárókon 50% páratartalom alatt is kialakulhat felületi kondenzáció – elsősorban az üvegfelületeken –, mely természetes mikroklimatikus folyamat. Az ilyen esetekben kicsapódó pára vízcseppekké áll össze és lefolyik a nyílászáró felületén. A homlokzati nyílászárókat savas, lúgos vegyszerrel tisztítani TILOS! Az ablaküvegek tisztítása csak karcmentes tisztítószerrel és eszközzel lehetséges!
A homlokzati nyílászárók tokszerkezetén esővíz kivezető nyílások találhatók. Ezek rendszeres takarítsa javasolt. Ezzel elkerülhető a tokszerkezet és a nyílószárny között a lecsapódó pára vagy eső lakásba történő visszafolyása.
A gyártási technológia (ebbe beleértendő a lakás építésközi takarítása) természetes velejárója, hogy az üveg és műanyag felületeket többször, különböző szerkezetekkel megfogják, azokat szállítják, tisztítják. Így apró, milliméter tized részénél kisebb felületi karcolódások keletkezhetnek. Ezek nem befolyásolják az ablak/ajtószerkezet hő, hang fényáteresztő képességeit. A karcosság nem hiba, ha azok természetes fénynél egy méter távolságból, szabad szemmel nem észlelhetőek.

Bukó-nyíló ablakok és erkélyajtók működtetése

Az ablakkilincsnek három állása van. Ha a kilincs függőlegesen lefelé áll a szárny becsukott állapotában, akkor az ablak zárt állapotban van. A kilincs teljesen vízszintes helyzetbe történő elmozdításakor az ablak nyitható állapotba kerül. A kilincs felfelé függőleges helyzetbe fordításával az ablak buktatható állapotba kerül. A bukó-nyíló ablakok hibás működtetést gátló vasalati elemekkel vannak felszerelve, így nyitott helyzetben az ablak nem bukhat ki, és a kilincs mozgatása, csak csukott állapotban lehetséges. A bukó-nyíló ablakok buktatott vagy nyitott állapotban történő átváltása (kilincs erőszakos elfordítása) a szerkezet rongálódásához vezet. Szakszerűen nyitásfunkciót váltani csak csukott állapotban szabad. A nyílászárókat minden esetben a kilincsnél fogva kell bezárni, a becsapással járó ütődés a tokszerkezet, üveg törését, illetve a nyílászáró és a fal közötti repedést okozhat. Nyitott állapotban a szárnyakat rögzíteni kell, mert ha a huzat becsapja azokat, az üvegek kitörhetnek. Az ablakszárnyak buktatása során a bukó szárnyat kézzel kísérni kell, nehogy a hirtelen rántás, vagy esetleges meghibásodás miatt lezuhanva balesetet okozzon.
A lakásokba beépítésre kerültek fix (nem nyitható), nyíló (kizárólag nyitási és zárási funkcióval

ellátott) és bukó-nyíló (buktatott, nyitott és zárt állásba állítható) nyílászárók is. Ha az ajtó, ablak szorul, ne feszegesse!
A műanyag nyílászárók közelében a nyílt láng használata tilos, nyílt lánggal járó tevékenység (pl. hegesztés) nem végezhető, mert a felület megéghet, a hő hatására deformálódhat.
A nyílászárókkal kapcsolatban a birtokbaadás után bejelentett **sérülésekre** vonatkozóan nem vállalunk garanciát.

Párkányok könyöklők
A lakások külső és belső párkányai esztétikai, valamint vízszigetelési feladatot ellátó szerkezetek, azt elmozdítani, rálépni, rá súlyt (pl. virágládát) rakni nem szabad.
Tisztításuk, enyhén nedves, vegyszermentes, nem karcoló ronggyal ajánlott.
A gyártási technológia (ebbe beleértendő a lakás építésközi takarítása) természetes velejárója, hogy az üveg és műanyag, festett lemez felületeket többször, különböző szerkezetekkel megfogják, azokat szállítják, tisztítják. Így apró, milliméter tized részénél kisebb felületi karcolódások keletkezhetnek. A karcosság nem hiba, ha azok természetes fénynél egy méter távolságból, szabad szemmel nem észlelhetőek.

2.5 LAKÁSBEJÁRATI AJTÓK

Az ajtótokok anyaga horganyzott acéllemez, az ajtólap szintén horganyzott acéllemez, melynek felülete dekorfóliával kasírozott. A tokszerkezet mázolással felületkezelt. Az ajtólap ásványgyapot szigeteléssel van ellátva hő-, hang- és tűzvédelmi célból.
Az ajtó zárját beköltözés után ajánlott lecserélni.
A bejárati ajtó tűzvédelmi tömítéssel rendelkezik. Előfordulhat -amennyiben a bejárati ajtónál a zárnyelv fogadó szélesebb, mint a zárnyelv -, hogy a kilincsnyelvvel becsukott, illetve zárral is bezárt állapotban, a kilincs lenyomására a kilincsnyelv a fészkéből kiakad, és úgy tűnik, mintha az ajtó lötyögne. Ez nem gátolja a rendeltetésszerű használatot, így nem jelent lakhatást gátló hibát sem. Nem jelent rendeltetésszerű használatra való alkalmatlanságot, lakhatást gátló hibát az sem, ha valamely okból az ajtózár kevesebb fordulattal zárható, mint amennyit az ajtó műszaki leírása közöl – de legalább egyre vagy többre zárható – és bármely bezárt zárhelyzetben a kulcs kivehető. Különösebb karbantartást nem igényel, mosószeres, nedves ruhával tisztítható.
A lakásbejárati ajtók kilincseinek felfele mozgatása TILOS! a nem megfelelő kilincsmozgatásból adódó problémák nem garanciális hibák. A kilincsek a hagyományos kilincs elvén működnek.
A zárszerkezet hosszú távú megfelelő működése érdekében, mind a kulccsal, mind a kilinccsel történő zárásnál, célszerű az egyik kezünkkel az ajtót (szárnyat) a tok felé húzni (vagy nyomni), ezzel tehermentesítjük a zárnyelvet és ezáltal kisebb erővel tudunk zárni. A gumitömítés eleinte megnehezítheti a zárást, viszont a megfelelő szigetelés érdekében szükséges. Későbbiekben a gumi puhulni fog és könnyebb zárás válik lehetővé.
A vasalatok beállítása szakembert igényel.
Az ajtólapba beszerelt zárakat és pántokat félévente egyszeri alkalommal le kell ellenőrizni. A zárakat kulccsal ki kell próbálni, szilikon-spray-vel a mozgó elemeket enyhén le kell kezelni. (ajánlott WD-40 kenőanyag használata). A zárban lévő kilincs rögzítését, a stift csavart és takarósild csavart ellenőrizni kell, szükség esetén utána kell húzni. A poliamid perselyű pántok karbantartást nem igényelnek, a csapágyazás nélküli pántokat félévente zsírozni kell. A gumitömítések, amennyiben valami oknál fogva kijöttek a horonyból, úgy minél hamarabb vissza kell nyomni, hogy ne okozzon problémát a záródásban.

Az ajtólap felülete ellenáll a különféle háztartási szennyeződéseknek amennyiben rövid idő alatt eltávolításra kerülnek. Nem áll ellen viszont olyan erős szennyeződéseknek, mint pl. aceton, gázolaj és erősen savas-lúgos szereknek.
Az ajtólapok felületét semleges hatású, karcmentes tisztítószerrel, enyhén nedvesített törlőruhával kell letisztítani. Nem használhatóak bútortisztító vagy viasztartalmú tisztítószerek, valamint kaparó és súroló eszközök. Az ajtólap a ráfröccsenő vízre nem reagál, viszont a tartós felázástól meg kell óvni.
Az acél tokszerkezetet vizes, enyhén mosószeres ruhával kell letörölni, majd szárazra kell törölni. Az idővel esetleg fellépő festék lepattogzást a rozsdásodás megelőzése érdekében célszerű mielőbb lekezelni és a szerkezetet néhány évente átmázolni. Az ajtólap leemelése a garancia elvesztését vonja maga után.
A nyílászárókkal kapcsolatban a birtokbaadás után bejelentett **sérülésekre** vonatkozóan nem vállalunk garanciát.

2.6 TŰZGÁTLÓ AJTÓK

A tűzgátló ajtó életvédelmi berendezésnek számít, ezért annak beépítési módjára, működésének megváltoztatására a kivitelezőnek sem módja, sem joga nincs. A tűzgátló ajtók funkciójukból és értelmükből fakadóan tűzszakaszonként és szintenként alapvető élet és vagyonbiztonsági feladatot látnak el. Ezek a speciális ajtószerkezetek mérettől függően mintegy 100 kg-os tömegűek és különböző időtartamon keresztül – akár egy órán át –, a tűzterhelés oldalán 1200 C˚-os hőmérsékletet is el kell viselniük. Ez a szerkezet nem folyosói vasajtó, amit faékkel, felmosó vödörrel, seprűvel stb. ki lehet ékelni, támasztani, hanem megkövetelten határozott záródást biztosító élet- és vagyonbiztonságot biztosító speciális szerkezet, amellyel szemben követelmény az állandó zárva tartás. A szerkezet záródását EURO 1 standard szerinti pántba integrált záró mechanika biztosítja. Ennek beállítása megfelelő, így határozottan biztosítja a nagysúlyú szárnyak záródását, ezen módosítani csak záródási biztonság, következésképpen az élet- és vagyonvédelmi funkció kárára lehetséges, azonban ez tilos. Ennek betartását az illetékes hatóság rendszeresen ellenőrzi, ezért kiemelten fontos, hogy a működőképességet rendszeres ápolással, karbantartással az üzemeltető fenntartsa.
A tűzgátló ajtókon található behúzó szerkezet – rugós tag – elsősorban azt a célt szolgálja, hogy egy ilyen ajtó soha még véletlenül se maradhasson nyitva a rendeltetésszerű használatból következő időtartamon túl. A behúzó szerkezetnek nem feladata a csapódás tökéletes, zajmentes csillapítása. Az ajtó csöndes csukása és nyitása a használók személyes felelőssége, tehát az ajtót gondosan kézzel kísérve nyitni és csukni kell. A tűzgátló ajtó kitámasztása többek között rugófáradást idéz elő, és az ilyen természetű meghibásodások javítása nem tartozik a kivitelező jótállási és szavatossági kötelezettségei közé. Az épületbe terv szerint beépített tűzgátló ajtók megléte, beépítési helye, nyitási iránya, rendeltetésszerű használata hatósági előírás szerinti, a hatóság által ellenőrzött, amit nincs lehetőség felülbírálni. Olyan házi barkácsolások, szivacs- darabkák, gumilapok, filcdarabok stb. az ajtók élére, tokjára ragasztása, alkalmazása szintén nem rendeltetésszerű használatnak minősül és a hatósági rendelkezések súlyos megszegésnek számít. Az ajtók bármilyen megváltoztatása TILOS. Amennyiben a szemle során akár a kivitelező, vagy a hatóság a rendeltetésszerű használattól eltérő használatot észlel, úgy a hatóság pedig mérlegelés után bírságolással élhet.
vagy a hatóság a rendeltetésszerű használattól eltérő használatot észlel, úgy a hatóság pedig mérlegelés után bírságolással élhet.

2.7 KAPUK, BEJÁRATOK HASZNÁLATA

Gyalogosan a lépcsőházban lehet közlekedni. A lakásban elhelyezett kaputelefon segítségével a főbejárati ajtó nyitása vezérelhető. Épületen belül igénybe vehető a lift. Gépkocsival a Pusztakúti út felőli behajtón biztosított a bejutás az A, B, C, D és F épületek teremgarázsába, illetve a felszíni parkolóba. Ezeket a gépkocsi beállókat csak annak tulajdonosai használhatják.

2.8 GÉPKOCSI-BEÁLLÓ, TÁROLÓ HASZNÁLATA

A járművek érkezése és távozása GSM rendszerű vezérlésű garázskapun keresztül történik. A maximális jármű magasság: 1,9 méter. A közlekedési szabályok betartása a behajtó és közlekedő területén is kötelező. Tárolókat csak tulajdonjoggal rendelkezők használhatják és csak a tűzrendészeti szabályok betartásával használhatók. Gyúlékony- üzemanyagok és robbanásveszélyes anyagok tárolása tilos!

Gépkocsik mosása, szerelése stb. az udvar és a gépkocsi-beállók (beleértve a felszíni gépkocsi-beálló helyeket is) területén tilos!

A tárolók a teremgarázsokban, illetve a földszinten kerültek kialakításra, használatuknál figyelemmel kell lenni az alábbiakra. A pince falai a jóváhagyott terveknek megfelelően mérsékelten vízzáró betonból készültek. Ennek jellemző tulajdonsága, hogy 24 óránként és m2-ként 0,4 l víz juthat be a pince falszerkezetébe, amely a falak belső oldalán, vagy azon lecsorogva a pince padozatán megjelenhet. A tárolókra jellemző – legyen az a garázsszinten, vagy a földszinten elhelyezett –, hogy gépészeti vezetékek, úgy, mint nyomás alatt lévő csővezetékek, kondenzációra hajlamos szellőztető csövek, CO érzékelők, elektromos kábelek, kábeltálcák találhatók bennük. A fentiekre tekintettel előfordulhat, hogy a tárolókban nyirkosság, magasabb páratartalom, továbbá anyagfáradásból adódó körülmények következtében (a csővezeték a pinceszint feletti szakaszokról is a pinceszintre levezeti a vizet) ázások keletkezhetnek, így az építészeti körülményekre tekintettel (a vonatkozó szabványoknak egyébként megfelelnek) csak olyan anyagok tárolását javasoljuk, amelyeknek állagát, minőségét a fenti körülmények nem befolyásolják, továbbá az illetékes hatóság nem tiltja (pl.: NNK bizonyos élelmiszer típusokra). Mindezeken túlmenően más országos hatáskörű szervek és hatóságok vonatkozó szabályait is (tűz és robbanásveszélyes anyagok elhelyezése, érintésvédelem, élet és munkakörülmények stb.) be kell tartani.
A tárolók, teremgarázsok mennyezetén, falán haladó gépészeti vezetékek, elektromos kábeltálcák tartóként nem használhatók, sem tárolási sem egyéb célból nem terhelhetők, állagmegóvás, szükség szerinti hozzáférhetőség biztosítása tulajdonos feladata.

2.9 LIFTEK HASZNÁLATA

A liftek közforgalma a földszint, illetve a -1 szint és a 3. emelet között jár, használata a kifüggesztett útmutató alapján történik. A tűzriadó tervét a társasház üzemeltetője készíti el. A liftek csak a társasház házirendjének megfelelően használhatók, bárki által kezelhetők. A berendezéseket túlterhelni tilos.

2.10 LÉPCSŐHÁZ, FOLYOSÓK

Burkolata kerámia, ezért a leeső tárgyak sérülést okozhatnak. Tisztítása megegyezik a hidegburkolatnál leírtakkal. A lépcsőházi korlátok rozsdamentes acél szerkezetek, tisztításuknál erre figyelmet kell fordítani.

2.11 LAKÁS VAGYONVÉDELEM

A lakásokban vagyonvédelmi védőcsövezés készült, alapkivitelben. A riasztó telepítése a tulajdonos feladata.

2.12 ERKÉLY, TERASZ

A lakások erkéllyel vagy terasszal ellátottak. Ezek növelik a lakás használati értékét, azonban kizárólag pihenésre szolgálnak és nem raktározási célokra. Az esztétikai kifogáson túl a súlyos tárgyak túlterhelést is jelenthetnek és ez szerkezeti elváltozást is okozhat. Ezen terek utólagos lezárása, beüvegezése pergolák lefedése például polikarbonáttal stb.- a fentebb leírtakkal azonos okok miatt – tilos! Az erkélyeken, teraszokon elhelyezett korlátok horganyzott acélból, mázolt és szinterezett felület- képzéssel készültek. Óvni kell a kisgyermekeket, hogy a korlátra ne tudjanak felmászni, mert kieshetnek. Figyelni kell a kistermetű háziállatokra a réseken való leesés miatt. A korlátokra virágtartókat és más szerkezeteket elhelyezni csak a házirendnek megfelelően lehet. Virágöntözésre, felmosásra és a csapadék eltávolításakor a homlokzatra és az alsó lakókra ügyelni kell. A korlátot savas, lúgos vegyszerrel tisztítani TILOS!
Ott, ahol mellvéden készült a korlát, a mellvédre felállni SZIGORÚAN TILOS!
A havat, jeget az erkélyről, loggiáról rendszeresen el kell távolítani, a szabad vízlefolyást biztosítani kell, mert az olvadó hó, jég, vagy esővíz a lakásba befolyhat és ezzel beázási problémát okoz.

2.13 ÉPÜLETHOMLOKZAT

Homlokzaton Baumit nemes vakolat és mészkő és kerámiaburkolat van, ezek megóvásáról, karban- tartásáról a tulajdonosoknak kell gondoskodnia. A földszinten a lábazatokon műgyanta lábazati vakolat készült. Homlokzaton napernyő, antenna, klíma. redőny stb. elhelyezése csak a társasház működési szabályzata alapján lehetséges, figyelembe véve az építési és helyi jogszabályokat. (Redőny esetében 2 szín megengedett: fehér, illetve a barna amelynek RAL kódja 8016.)
A külső homlokzatra, illetve az épületek folyosóira riasztó egység (sziréna) elhelyezése nem megengedett.

A társasház egységes megjelenése érdekében az árnyékoló szerkezet és egyszínű ponyva szine az épület homlokzati színével összhangba kell, hogy legyen.

2.14 HULLADÉKTÁROLÓ

A háztartási hulladék az erre a célra kialakított helyiségekben elhelyezett tárolókba kell elhelyezni, ügyelve a közösségi területek tisztaságára. Egyéb hulladékok (építési törmelék, veszélyes hulladék stb.) megfelelő kezeléséről a vonatkozó rendeletek szerint kell eljárni.

2.15 EGYÉB MEGJEGYZÉSEK

A Lakással kapcsolatos problémákkal elsősorban a tásasházkezelőjéhez forduljanak, akinek a birtokában van az épülettel kapcsolatos valamennyi információ. Amennyiben a lakást nem használják, akkor is gondoskodniuk kell a lakás megfelelő kezeléséről, ellenőrzéséről, szellőztetéséről, a szifonok kiszáradásának megakadályozásáról, temperáló fűtésről, megfelelő páratartalom biztosításáról.
A tulajdonos vagy használó kötelezettsége, hogy a lakást, a berendezéseket, a közös használatra szolgáló helyiségeket és területeket, továbbá az épület központi berendezéseit rendeltetésszerűen, gondosan, az együttélés követelményeinek megfelelően használja úgy, hogy a többi bérlő, vagy használó érdekei se szenvedjenek sérelmet. A lakás használójának gondoskodnia kell a lakásnak és berendezéseinek, valamint a hozzá tartozó helyiségeknek és azok beépített berendezéseinek, és épületszerkezeteinek rendszeres karbantartásáról, tisztításáról, illetve szükség esetén javításáról.

1. A lakásba beépített anyagok csak a rendeltetésszerű használati igénybevételeknek felelnek meg, attól eltérő használat esetén károsodhatnak.
2. A lakásban a lakásfunkciótól eltérő tevékenységet csak hatósági engedély alapján és az erre a célra megtervezett és kialakított helyiségekben szabad végezni.
3. A lakásba beépített szerkezetek használhatóságának, tartósságának alapvető feltétele a rendszeres karbantartás, tisztítás, a hibák észlelés utáni gyors kijavítása, és az időszakonkénti felújítás elvégzése a szavatosság, jótállás érvényességi ideje alatt és azután is.
4. A lakás víz-, csatorna-, elektromos-, fűtési- és légtechnikai vezetékeinek, berendezéseinek karbantartását, javítását csak erre hivatalosan is jogosult személy végezheti.
5. A lakás lakóinak azonnal értesítenie kell az ingatlan üzemeltetőjét és kivitelezőjét, ha:
   - falain vagy a födémen megjelenő nagyobb repedést, beázást,
   - a víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-, fűtési- és légtechnikai berendezéseinek súlyos meghibásodását,
   - illetve az ingatlanban rovar- és gombakártevők megjelenését tapasztalja
   - vagy bármilyen az épület állékonyságát érintő, rendeltetésszerű használatát megakadályozó hibát, hiányosságot észlel.
6. A lakás helyiségeinek terv szerinti funkcióit megváltoztatni, az épületszerkezeteket átalakítani, a falakban újabb nyílásokat kialakítani csak a vonatkozó jogszabályok betartásával és szakhatósági engedély szerinti eljárás keretében szabad.
7. Az épület teherhordó szerkezeteit (födém, vasbeton fal, vasbeton pillér) tilos bármilyen módon megváltoztatni. (vésés, kibontás)

2.17 KERT

A kertápolással kapcsolatos általános elvek csak támpontot adnak ahhoz, hogy szép, gondozott és pihenést szolgáló kert jöjjön létre, célszerű szakembert alkalmazni. Kiemelten fontos a jótállás és szavatosság szempontjából, hogy a kert állagát, állapotát, növényzete mennyiségét és minőségét tekintve a kivitelező kötelezettsége a fű első kaszálásáig tart. Ez azt jelenti, hogy sem az azt követő gyomosodásért, sem a szándékos növényrongálásért, az automata öntözőrendszer meghibásodásának bejelentése elmulasztásából (késedelmes bejelentés) származó növénykárokért stb. A kivitelező és/vagy az alkalmazott kertépítő felelősséggel nem tartozik, következésképpen a tulajdonosnak és/vagy a kezelőnek a kert ápolásról külön gondoskodnia kell. Nem tartozik szavatossági kötelezettség alá a szélsőséges (ritka gyakoriságú, Magyarországra nem jellemző) időjárási körülményekből adódó talajerózió és/vagy növénykár, javasolt fenti károkra külön biztosítás megkötése.

Az öntözőrendszer, a csapadékvíz elvezetés (záportározó, csatornák, aknafedlapok, tisztítóidomok, stb) és az épületek üzemeltetése és karbantartása érdekében a legszükségesebb mértékben a kerthez hozzáférést kell biztosítani.

A kizárólagos használatban lévő kertrészek kerítéssel történő elkerítése, illetve leburkolása nem megengedett. Az egyes kertrészek növényzetének átalakítása, módosítása kizárólag a közös képviselő engedélyével lehetséges.

A kertkapcsolatos földszinti lakások tulajdonosainak kötelessége és felelőssége minden évben a fagy beállta előtt, fagymentesíteni a magánkertbe telepített öntözőrendszert.

III. GÉPÉSZETI BERENDEZÉSEK

Az önálló, rendszeres és körültekintő üzemeltetés, karbantartás, ápolás és ellenőrzés (csöpögések, ázások korai észlelése és jelzése) a komoly károk és a javítással járó kellemetlenségek megelőzésének hatékony eszköze.

3.1 AL-VÍZMÉRŐK, HŐMENNYISÉGMÉRŐK

A mérőórák leolvasásával kapcsolatosan egyeztessenek a közös képviselővel. Amennyiben bármelyik almérő vagy hőmennyiségmérő hibás (nem vagy túlméri a fogyasztást) kötelességük a hibát a közös képviselő felé bejelenteni.

3.2 CSAPTELEPEK

Felhívjuk a figyelmet a csaptelepbe beépített habosító, szűrőbetét (perlator) karbantartására. A vízművek szűrt vizet biztosít, illetve további szűrési lehetőséget is beépítettünk a rendszerbe, ezek a szűrők mégis eldugulnak vagy eltömődnek, ezért félévente legalább egyszer azokat tisztítani kell.

Hasonlóan fontos, hogy az esetlegesen a felületre rakódott vízkő- és szappanfoltok eltávolítására csak a kereskedelemben kapható kímélő tisztítószereket alkalmazzuk, tisztítás után pedig többször, bő vízzel öblítsük le a csaptelepet. A csaptelepet erősen savas vagy lúgos kémhatású szerekkel (pl. Vízkőoldó, rozsdaoldó) illetve durva szemcsés súrolószerekkel tisztítani nem szabad!
A tisztításukat, a vízkő eltávolítását csak olyan anyaggal szabad végezni, amely nem károsítja a krómozott felületeket, az ilyen jellegű meghibásodás nem garanciális hiba. A fürdőszobai berendezések (mosdók, kádak), csapjai nikkelezett kivitelűek. Ezek a berendezési tárgyak önálló jótállási jeggyel rendelkeznek és javításuk szakszervizhez kötött, tisztításukat csak a gyártó által javasolt (nem karcoló, nem agresszív) tisztítószerrel szabad végezni. A kerti csapot a téli időszakban fagy mentesíteni kell, továbbá, az egyes lakások – mangánkerttel rendelkező, penthouse, illetve vevői módosítás keretében fagymentes csappal elkészült lakások – fagymentes csappal vannak ellátva. Ezen csapoknál a leürülést biztosítani kell a téli időszak előtt, vagyis a tömlőt le kell szerelni és a bennmaradt vizet ki kell folyatni.

3.3 MOSDÓK, KÉZMOSÓK, WC-K

A kerámia berendezési tárgyakat (mosdó, WC, kézmosó) nem szabad karcoló hatású súrolószerrel, savas vagy lúgos anyaggal takarítani, tilos bármilyen csiszoló anyag használata. A WC tartályok a városi víz minőségéből eredően évente karbantartást, tisztítást igényelnek. A WC tartályok alkatrészei többségében műanyagból készülnek, ezért azok külön karbantartást nem igényelnek, de a vízzáró felületek tisztítása miatt szükséges évenkénti karbantartást, szét- és összeszerelést bízza szakemberre, mert a műanyag alkatrészek törékenyek. A WC tartályok öblítővíz-mennyiségének, az úszó szintjének beszabályozását szintén szakemberre kell bízni.
Lefolyók automata leeresztőinek feszülés mentesen, pontosan záródóan kell működni, ha szükséges mozgatószerkezet, tömítőfelületek és szifonok karbantartását, tisztítását használati utasításuknak megfelelően el kell végezni.
A víznyelő berendezésekbe (mosdók, kézmosó, wc, fürdőkád, zuhanyzó, falikút) darabos hulladékot, vagy vegyi anyagokat például festék és oldószerek, szemetes és más, vízben nem oldódó háztartási melléktermékeket nem szabad önteni. Ezek ugyanis az aránylag kis keresztmetszetű lefolyóvezetéken átjutni nem képesek. A 60 C foknál melegebb használati melegvizet (forralt teavíz) is elegyítsük hideg vízzel, mert a forró víz lágyítja a vezetékrendszer PVC vagy más műanyag alapanyagú alkatrészeit, melyek azután, ha alakváltozást szenvednek használhatatlanok lesznek. Levegővel érintkezve robbanóképes elegyet alkotó, vagy tűzveszélyes, illetve PVC oldó hatást kiváltó anyagokat tilos a víznyelőkbe önteni (pl. benzin, aceton, lakkbenzin, kromofág).

3.4 KÁDAK, ZUHANYZÓK

Tisztításukhoz kizárólag nem karcoló hatású tisztítószert szabad használni, óvni kell a kád felületét az éles tárgyaktól. A zománcozás, az akryl anyag megsérülése, megrepedése – mely garanciavesztéssel jár – lényegesen lecsökkenti a kád élettartamát.
Az akryl kád felülete agresszív hő hatására – pl. hajszárítóval történt szándékos vagy vétlen tartós melegítés, cigarettaparázzsal való érintkezés, forró tárgy, edény, kádba helyezése – jobb esetben elszíneződést, rosszabb esetben hólyagosodást, zsugorodást idéz elő. Bármely típusú kád esetén agresszív tisztítószerek, savak, lúgok elszíneződést, felszíni roncsolódást idéznek

elő. Mechanikai terhelések – ütés, forgó-pörgő alkatrészek, szerszámok kádba ejtése vagy helyezése – súlyos maradandó károsodást okoznak.
A lefolyó tisztításához használt vegyszert körültekintően – hogy ne érintkezzen a leeresztő szelep és a kád anyagával (pl. tölcsér használatával) – kell beletölteni a lefolyócsőbe. A saját vízforgatóval rendelkező fürdőkádak esetében nem szabad eltakarni a kád oldalfalán kiépített szellőzőnyílásokat. A kezelő, karbantartó nyílásokat csak nyitható módon szabad lefedni. Vízvétel (például felmosáshoz) esetén elsősorban a zuhanyszettet használja.
Fürdőkádba, zuhanytálcába vödröt vagy más, a felületet karcoló, károsító edényt helyezni tilos. A fürdőkádak, a zuhanytálcák méretezése nem biztosítja azt, hogy ezeket a berendezési tárgyakat egyszerre, egyidőben több személy(felnőtt) használja, vagy abban olyan tevékenységet folytasson, amelynek következtében dinamikus terhelések is felléphetnek, mint például ugrálás vagy más túlterhelést okozó mozgások.

3.5 SZENNYVÍZVEZETÉKEK

A vezetékrendszer csupán vízzel oldható, lágy állagú anyagok elvezetésére alkalmas. Olyan anyagok, amelyek a rendszer dugulását okozhatják - mint a kellően el nem ázott papír, darabos (pl. csontokat tartalmazó) ételhulladék, papírtörölköző, papír- vagy más anyagú pelenka, egészségügyi vagy más rendeltetésű betétek, rongyok, macskaalom stb. - a csőrendszerbe nem kerülhetnek. Akár WC, bidé, akár fürdőkád vagy zuhanytálca vagy mosdó, kézmosó vagy mosogató elfolyóvezetékről van szó, a fenti szabályt a csövek jellemző méretének megfelelően be kell tartani. A WC kivételével célszerű előszűrők használata, amely felfogja a különféle vízben úszó szennyeződéseket és rendszeres tisztításukkal a dugulás megelőzhető.

Különösen fontos az alábbi gyakorlati tanácsok betartása:
- felmosóvíz csak a WC-be önthető,
- porrongyot, abroszt soha ne rázzon ki fürdőkádba,
- hajmosás után a fürdőkád vagy a zuhanytálca, mosdókagyló előszűrőjét gondosan tisztítsa ki,
- mosogatóba ételmaradékot, hámozáskor keletkező törmeléket ne öntsön.

A dugulást okozó anyagok szennyvízrendszeren keresztüli eltávolítása, továbbá tűz-és robbanás veszélyes anyagok csőrendszerbe ürítése tilos!
A 60˚ C-nál melegebb szennyvizet előzőleg legalább 35-38 fokosra vissza kell hűteni. A mosogatóba vagy a bármely szaniterbe öntött forró folyadék azok deformációját, repedését, törését okozhatja és károsítja a szennyvízvezeték elemeit is. A rendszer dugulásának elkerülése érdekében a rákötött berendezési tárgyakat csak rendeltetésszerűen szabad használni, előszűrők kiiktatása tilos. A csővezeték méretezése sem az ipari jellegű igénybevételt, sem a méretezésen túli tömeges – nem lakás mennyiségű – szennyvíz elvezetését nem biztosítja.
A berendezési tárgyak (klíma, mosógép, mosogatógép) szennyvízelvezető egységeit (szifonjait) a szükséges időközönként, de legalább 6 havonta tisztítani kell. Vegyi úton való tisztítás esetén csak olyan vegyszer használható, mely nem károsítja sem a fémrészek bevonatát, sem a szennyvízcső és a tömítések anyagát, ezért be kell tartani a vegyszerek használati utasítását.

3.6 LAKÁSFŰTŐ KÉSZÜLÉK

Az épület lakásaiban gázkészülékek és gázvezetékek nincsenek. A lakások fűtését és melegvíz ellátását a pincében vagy földszinten elhelyezett központi gázkazánok végzik. Ezek üzemeltetése, felügyelete, időszakos karbantartása a lakóközösség által megbízott, megfelelő szakvizsgával rendelkező személy feladata.
Nem közvetlenül a lakást érintő, de hasznos tudni a kazánokkal kapcsolatban:
A biztonságos üzemeltetés érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani többek között a következőkre:

- üzem közben rendszeres nyomás ellenőrzés
- fűtési szűrő időszakonkénti ellenőrzése, szükség esetén tisztítása
- utántöltés csak vízlágyítón keresztül történhet, melynek regenerálására ügyelni kell
- tágulási tartályok nyomásellenőrzése, csökkenés esetén beállítása
- biztonsági szelepek ellenőrzése

Kazánok és szabályzó automatika gyártója: Remeha
Keringető szivattyúk gyártója: Grundfos

A kazánokhoz a gyártó által biztosított üzemeltetési utasítást adunk át az üzemeltetőnek. Az ebben foglaltakat be kell tartani a fogyasztónak. A készülék meghibásodása esetén, a kijelölt szakvállalatok végzik a javítást. A gázfogyasztásmérő berendezés (gázóra) a gázművek tulajdonában van. A gázóra megóvása és a plombák épségének megőrzése a lakóközösség felelőssége.
A gázvezetékeket óvni kell a sérülésektől. Kopott felületvédelmük felújítása minden esetben a lakóközösség kötelessége. Jelölésük sárga színnel, illetve csíkkal történt.
A gázvezetékeket támaszként használni, arra, vagy ahhoz bármit rögzíteni tilos!

A fűtési rendszer kialakítása úsztatott betonban szerelt kétcsöves, nyomott, zárt rendszerű szivattyús fűtés. A lakásonként hőmennyiségmérők gondoskodnak a gázkazán fogyasztásának arányos elosztásáról. A lakások hőleadói lapradiátorok, valamint a fürdőben törölközőszárítós radiátorok. A vezetékeken, fűtőtesteken szakértelem nélkül ne végezzünk javítást!

Bármilyen jellegű rendszerhiba esetén előfordulhat, hogy radiátoronkénti légtelenítésre van szükség, különös jelentőséggel bír egy olyan eset, amikor az építmény központi kazánja leáll, például nyomásesés vagy fűtővíz-elfolyás miatt, és azt újra kell tölteni és újra kell indítani. Ilyen esetben minden radiátor-szelepet, legyen az hagyományos vagy termofej, az újraindítás után 2-3 napig teljesen nyitott állapotban célszerű működtetni és a radiátorokat napi egyszeri alkalommal légteleníteni. A fűtési szezonon kívüli időszakban a radiátorokon lévő termo fejeket teljesen nyitott állapotban kell tartani. A légtelenítést a közös képviselővel egyeztetni kell, hogy a rendszer újratöltése légtelenítéssel egyidőben történjen meg mivel a rendszer zárt és ellenkező esetben a fűtés leáll.
A fűtési rendszer rendkívül hasznos, jó komfortérzetet biztosító, megbízhatóan működő épületgépészeti berendezés, ennek ellenére elengedhetetlen, hogy fűtési idény kezdetekor egy-két hétig napi rendszerességgel ellenőrizzük a padlófűtés osztódobozát, csatlakozásait. Újonnan átadott épület esetében ez az idő célszerűen a duplájára is kitolódhat. Az ellenőrzés során a kötéseket száraz kézzel tapogassa körbe, és ha nedvesedést, csepegést vagy folyást tapasztal,

azonnal értesítse az építmény közös képviselőjét. Hasonlóan járjanak el azokban esetekben is, amikor a törölközőszárítós radiátor környezetében a falon nedvesedést tapasztanak!
A törölközőszárítós és a szobai radiátorok érzékeny, könnyen deformálódó gépészeti elemek, amelyek extra terhelést - három kilónál nehezebb súly elhelyezését, rátérdelést, ráállást, kalapálást, feszegetést külpontosan ható terhelés (például radiátorra akasztható karos törölközőtartó, kihúzható ruhaszárító) - maradandó alakváltozás nélkül nem tudnak elviselni. Az ilyen igénybevétel (rongálás) garanciavesztéssel jár.
A fűtőtestek takarításához csak semleges kémhatású tisztítószert szabad használni, mely nem karcolja a festett felületet. Klíma csövezését lakásonként a nappaliban készítettük el, a kültéri egységeket a tetőre lehet elhelyezni, A klíma kültéri egység elhelyezését és pozícióját a lakó köteles egyeztetni a közös képviselővel. A berendezés beszerzését megelőzően Tulajdonos kötelessége feljogosított szerelővel ellenőriztetni, hogy klíma kiépített alapszerelésre szavatossági és műszaki szempontból egyaránt telepíthető-e.

3.7 SZELLŐZÉS

A lakások (természetes szellőzéssel nem rendelkező) fürdőszobáiban és WC-jében ventilátoros elszívás létesült, melyek az adott villanykapcsoló felkapcsolása után kb. 1 perc múlva indulnak. Az utánfutás ideje kb. 1–11 perc, a működés időtartamától függően. Rövid bekapcsoláskor nincs utánfutás.
A ventilátorok automatikus visszacsapó szeleppel rendelkeznek, melyek megakadályozzák a szagok visszaáramlását.
A falak közvetlen környezetében, azok természetes szellőzése érdekében, a függőleges légmozgás lehetőségét legalább 2 cm távolságban biztosítani kell (különös tekintettel a beépített konyhákra és szekrényekre). A belső helyiségekbe többletnedvesség bevitelét el kell kerülni (pl. párologtatás, ruhaszárítás), illetve szellőztetéssel kompenzálni kell.
A lakószobában ruhát szárítani csak folyamatos szellőztetés és a páratartalom 65% alatt tartásával szabad. Lásd a 2. fejezetben.
Amennyiben huzamosabb ideig nem tartózkodnak a lakásban, úgy a korábban leírtak szerint a szellőztetésről gondoskodni kell, de úgy, hogy egy intenzív eső, zápor, hó következtében csapadék ne juthasson a melegburkolt felületre!

Lakásszellőzés gépészeti rendszerei;
fürdőszoba-WC ventilátoros szellőzés
konyhai páraelszívó csatlakozás
légtechnikai strangokra csatlakozásoknál tűzgátló záróelemek (kisventilátoroknál készülék része, konyhában lakástartozékként beépített szerkezet) konyha páraelszívónál visszacsapószelep alkalmazási kötelezettség (lakástartozékként beépített szerkezet) Homlokzati kivezetésű konyhai elszívó csatlakozásoknál készülékhez biztosított visszacsapót javasolt alkalmazni.

- **Konyha, étkező:** A lakásban terjedő szagok megakadályozására részben a szagelszívót kell működtetni, részben szellőztetni kell.
- **Fürdőszoba, WC:** A helyiségek burkolása kerámialap, melynek tisztítása, karbantartása a hideg- burkolatnál leírtakkal megegyezik. Tekintettel a nedvességre és az ebből adódó dohosodás és penészedés kialakulásának veszélyére, a helyiség szellőztetésére különös gondot kell fordítani.

IV. ELEKTROMOS BERENDEZÉSEK

4.1 AZ ELEKTROMOS HÁLÓZAT JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEI

Ha az elektromos hálózatba bármilyen szakszerűtlen beavatkozás, közvetlen életveszélyt és tűzveszélyt okozhat. Ezért az általánosnál súlyosabb következmények miatt az elektromos berendezések jótállás feltételeit külön kihangsúlyozzuk!

A jótállás az alábbi esetekre vonatkozik:
Az elkészült, az átadás-átvételi eljárás során rögzített megvalósítás szerinti hálózatra, a megvalósított hálózat részét képező szerkezeti elemekre és beépített anyagokra, megfelelő, a lakáshasználati útmutatóban leírtak betartása mellett.használati útmutatóban leírtak betartása mellett.

A jótállás nem vonatkozik az alábbi esetekre:

- Az utólag felszerelt készülékekre és az azok által okozott meghibásodásokra (pl. világítótestek, egyéb készülékek: tűzhelyek, vízmelegítők, cirkók fűtőtestek stb.) Ezekre a készülékekre – igazolt szakszerű felszerelés mellett – a gyártó ill. üzembe helyező vállal jótállást.
- Az utólagos szerelés közben okozott meghibásodásokra, pl. helytelen bekötés okozta zárlat vagy egyéb, pl. rongálás által keletkezett meghibásodásokra.
- Az olyan, utólagos szerelés közben okozott egyéb rongálásokra, mint pl. vakolatsérülés, festésben okozott károk. A szerelvények és a hálózat részét képező elemek sérüléseiért és egyéb, a lakás részét képező anyagokban és szerkezetekben, tartozékokban és bútorokban okozott károkért.
- A szakszerűtlen beavatkozásból származó hibákra, károkra, legyenek azok akár közvetettek, akár közvetlen eredetűek (pl. kötődobozok megbontása).
- Más, a lakásban végzett egyéb, bármely természetű és jellegű tevékenység által okozott közvetett és közvetlen meghibásodásokra és károkra, amennyiben ezen munkák során bizonyíthatóan fennállt az elektromos hálózat egészének vagy részeinek veszélyeztetése, pl. átalakítás, ipari jellegű hálózat-igénybevétel, kismegszakítók manipulálása.
- A szándékosan vagy elkerülhetetlen módon okozott rongálásokra, amit egyéb beavatkozás tett szükségessé, pl. falbontás csőtörés miatt, szakszerűtlen bútorszerelés, helytelen képelhelyezés stb.
- Az elemi károkra.
- Egyéb szakszerűtlen használatból adódó meghibásodásokra és károkra (pl. túlterhelés).
- Kopóalkatrészekre.

A fenti esetekben, de más helyzetekben is, ha a meghibásodás oka egyértelműen szemlével nem bizonyítható, illetve a szemle megállapításait a felek vitatják, akkor független szakértő bevonásával új vizsgálatra kerül sor. Ilyen esetben a költségviselésre a hatályos jogszabályok az irányadóak.
A jótállás és a szavatosság a szakirányú ajánlások, szabványok és jogszabályok együttes figyelembevételével értelmezendő és csak korlátozott időtartamra vonatkozik, így többek között azokra a beépített anyagokra és szerkezetekre, amelyek ugyan a terveknek megfelelően kerültek beépítésre, de műszaki sajátosságaik miatt élettartalmuk nem éri el a jótállási és/vagy szavatossági időtartamot (pl. izzók, fűtőszálak) nem vonatkoztatható. Ugyanez érvényes továbbá olyan anyagokra és

szerkezetekre, amelyekre a használati előírások, szabványok vagy egyéb biztonsági- és karbantartási előírások stb. jótállási időn belüli cserét írnak elő, így értelemszerű, hogy a jótállási kötelezettség nem vonatkozik azokra a károkra, amelyek a megfelelő időn belüli csere vagy felülvizsgálat elmaradása miatt keletkeznek mind a berendezésekben, mind az elektromos hálózatban, illetve annak közvetlen környezetében, vagy áttételesen más berendezési tárgyban, épületszerkezetben.

A hatályos jogszabályokra tekintettel a kivitelezett hálózatra csak olyan mértékig vállal a kivitelező felelősséget, amilyen mértékig az abba beépített anyagok, eszközök műszaki paraméterei azt lehetővé teszik, természetesen a kivitelezett hálózatra vonatkozó szabványok, biztonsági előírások figyelembevételével és azok egyidejű előírásszerű használata mellett. Jótállási igény csak a megvalósított hálózat, és részeinek cseréjére és javítására vonatkozhat. Nem érvényes a jótállás azokra a fogyasztókra, amelyek harmadik személy által kerültek ki- és beépítésre, felszerelésre, nem támasztható kárigény olyan származtatott károkra sem, mint például adatvesztés számítógépen, a hűtőben tárolt élelmiszerek kiolvadása, megromlása stb.

4.2 ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

A lakáshoz 1x16 A és 2x10 A kapacitású elektromos áram biztosított. A hálózat 3 fázisú. A lakásban az elektromos szereléseket végeztesse szakemberrel! Amennyiben a lakásban a falfelületbe kíván fúrni, pl. képet, vonjon be elektromos szakembert azért, hogy a falban futó vezetékeket kijelölje, így a vezetékeket nem fúrhatja el, illetve az esetleges balesetek elkerülhetők. A villanyszerelés logikus elvek és szabályok alapján épült, így valószínűsíthető, hogy a szerelvényektől vízszintes vagy függőleges irányban vezeték fut, illetve a mennyezet-fal csatlakozástól 40-50 cm-es sávban nem javasolt fúrni.
A lakás elektromos fogyasztásmérője utáni kismegszakító elosztótáblától, a lakáson belüli vezetékszakaszok és szerelvények karbantartásáról, javításáról, pótlásáról a lakás használója köteles gondoskodni saját költségén. A fogyasztásmérőt csak az áramszolgáltató jogosult felszerelni, üzembe helyezni, illetve leszerelni. A mérőket az üzembe helyezés után leplombálják, ezért a plomba felnyitása, illetve a mérőkészülékek beállításának módosítása szigorúan tilos!
A lakáson belüli elektromos vezetékek a falban, padlóban és a födémben vannak elhelyezve. A beépített vezetékek nyomvonala az üzemeltetőnek átadott dokumentációban megtalálható. A nyomvonalak közelében vésést, fúrást végezni tilos és életveszélyes! A vezetékek, szerelvények javítása, cseréje, vagy pótlása házilag, kellő szakértelem hiányában, nem végezhető. Szerelést, javítást csak szakképzett személy végezhet, a lakás teljes feszültség-mentesítése után, ami a fogyasztásmérőnél elhelyezett "fő-kismegszakítóval" lehetséges.
Külön áramkörön vannak: konyhai dugaszoló aljzatok, konyhai mosogatógép dugaszoló aljzat, fürdőszobai mosógép dugaszoló aljzat, tűzhely, fürdőszoba világítás és dugaszoló aljzatok, lakás többi részének a világítása. A lakóhelyiségek dugaszoló aljzatai két, vagy három áramkörön vannak. A lakás automata kismegszakítókkal van felszerelve, amely önmagában, szükség esetén (például zárlat) áramtalanít. A kismegszakítók feliratozásából kiderül, hogy melyik áramkört lehet vele megszakítani. Ha a kismegszakító-rendszer kikapcsol, vagyis megszűnik az áramellátás, egészen bizonyos, hogy a lakáson belül zárlatos valamelyik vezeték, vagy berendezés, illetve valamelyik izzó ment tönkre.
Először meg kell keresni a hiba helyét, azt kijavítani, kijavítatni és csak ezt követően helyezzük ismét feszültség alá a hálózatot. A hibás, zárlatos, törött villamos szerelvényeket, berendezéseket tilos üzemeltetni, ezeket ki kell cserélni.

A lakásokban felszerelt dugaszolóaljzatok védőérintkezősek, más típusra kicserélni nem szabad, csak a hozzájuk illő dugvillás készülékekkel használhatóak. A dugvilla kihúzásakor az aljzatot erőteljesen nyomjuk a falhoz és a villát ne a zsinór megfogásával húzzuk ki, mert ez meghibásodást eredményezhet. A használaton kívüli dugaszoló aljzatokba – a gyermekek életvédelme céljából - helyezzünk műanyag védőbetétet. A fürdőszobában csak nedvesség behatása elleni védettségű (IP44, vagy IP54) lámpatest szerelhető fel. A fürdőszobai kapcsolók a 0 áramkört is bontják.
Az elektromos üzemmódú tárgyak gyári üzemeltetési utasításában leírtakat be kell tartani, meghibásodás esetén a kijelölt szakvállalatok végzik a javítást.
Az elektromos energia rendkívül veszélyes is, így a baleset- és életveszély elkerülése érdekében fokozott figyelmet igényel a használata. Ezért kérjük, hogy hibás, repedt, törött szerelvényt, készüléket, sérült szigetelésű hosszabbítót, készülékcsatlakozót ne használjon!
Az épület házi főelosztó, elosztó és szintenkénti mérőszekrényébe csak szakképzett személy nyúlhat bele.
Telefon, kábeltévé, műanyagcsőbe van húzva, a csatlakozási pontokat a szolgáltatók üzemeltetik.
Riasztó védőcsövezés kiépítésre került.

4.3 TOVÁBBI SZABÁLYOK, ELŐÍRÁSOK

- A lakás elektromos berendezéseit és elektromos csatlakozási pontjait kizárólag arra kiképzett szakember javíthatja és tarthatja karban!
- A lakáshoz tartozó elektromos szekrényt – lakáselosztó dobozt, illetve a lakás területén lévő egyéb villamos szerelvényeket, csatlakozási helyeket szétszedni, tilos!
- A konnektorba bármilyen tárgyat vagy emberi és állati testrészt beledugni tilos és életveszélyes!
- A konnektorokba és egyéb csatlakozókhoz kizárólag az arra a célra gyártott csatlakozóval, illetve villásdugóval felszerelt készüléket szabad csatlakoztatni!
- Kisgyermek jelenléte esetén ajánlott a gyermek számára elérhető dugaszolóaljzatokban megfelelő védőeszközt, dugaszt elhelyezni.
- A konnektorokat és egyéb csatlakozó aljzatokat bő vízzel tisztítani, vagy bármilyen folyadékkal leönteni, nedves kézzel érinteni tilos és életveszélyes.
- A lámpatestekben kizárólag az elosztó szekrényben elhelyezett kismegszakítók lekapcsolása után, feszültségmentesített állapotban szabad izzót cserélni. A lámpatesteket száraz ronggyal, esetleg enyhén nedves, nem csöpögő ronggyal lehet tisztítani, kizárólag feszültségmentes állapotban.
- A lakás elhagyása előtt meg kell győződni, hogy a dugaszolóaljzatokban semmilyen akkumulátortöltő berendezés ne maradjon csatlakoztatva felügyelet nélkül, mert ezek tüzet okozhatnak.
- Repedt vagy törött csatlakozó aljzatot, sérült kábelt azonnal ki kell cseréltetni az arra kiképzett szakemberrel, mert használata életveszélyes!
- A csatlakozó aljzatokat ütögetni, vagy bármilyen módon erős fizikai vagy kémiai hatásnak kitenni tilos!
- A csatlakozó aljzatokat festékkel, ragasztóval vagy egyéb anyaggal összekenni nem szabad.
- A lakás vizes helyiségeiben villamos berendezés, vagy villamos csatlakozási pont, és nedves burkolat egyidejű érintése szigorúan tilos, és életveszélyes!
- A fürdőkádban tartózkodva bármilyen villamos berendezés használata, és érintése szigorúan tilos, és életveszélyes!
- kerülni kell a víz, fémtárgyak és az elektromos készülékek, berendezések egyidejű érintését

Elektromos szerelést, bekötést (csillár, tűzhely stb.) csak megfelelő szakképesítéssel rendelkező szakember végezzen. Az elvégzett szerelési munkák után az EV mérési jegyzőkönyvet kell készíteni. A meghibásodott eszközöket tilos működtetni, azokat a hálózatról haladéktalanul el kell távolítani. Az elektromos hálózat karbantartását csak szakember végezheti. Évente ellenőriztesse a hálózatot és részeit. A lakások áram-védőkapcsolókkal vannak ellátva és ezeket évente, vagy a jogszabályban rögzített időintervallumon belül kell ellenőrizni és az elvégzett mérésről jegyzőkönyvet kell készíteni. Amennyiben hatósági ellen- őrzés van akkor a felelősség Önöket terheli. A törött, sérült szerelvényeket haladéktalanul cseréltessék ki!

KÜLÖN FELHÍVJUK A FIGYELMET AZ ELEKTROMOS SZERKEZETEK ÜZEMELTETÉSÉRE, AHOL FOKOZOTTAN ÜGYELNI KELL A BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK BETARTÁSÁRA!

Elektromos kapcsolószekrények és elosztók:

Az elektromos kapcsolószekrények és elosztók az épület elektromos hálózatának központi részei. Itt kapnak helyet az építmény elektromos hálózatának leválasztó kapcsolói, az elektromosan egy körre kapcsolódó fogyasztók közös kapcsolói, biztosítékai, a közösségi fogyasztásmérők- kel együtt. Ezekben található általában a tűzvédelmi főkapcsoló és az egyéb speciális berendezések, mint pl. a szünetmentes világítás és vészvilágítás áramkörei. A gyengeáramú rendszerek egy-egy része is itt található. A kapcsolóterekben és szekrényekben csak minden szempontból jogosult szakember végezhet munkát, idegen, képzetlen személyek ott nem tartózkodhatnak. A szekrényeket és az elektromos helyiségeket megfelelő védelmet nyújtó ajtóval védeni kell. Az elektromos szekrényekbe bárminemű anyagot, lomot bepakolni TILOS, tűz-és életveszélyes!

Elektromos mérők:

A lakások elektromos fogyasztásmérői a folyosón kialakított mérőszekrényben kerültek felszerelésre, a hozzájuk tartozó lakásszám feltüntetésével. A mérőórák az áramszolgáltató tulajdonát képezik. Illetéktelen beavatkozás, a plomba megsértése, a mérő manipulálása büntetendő, ez ügyben az illetékes hatóság jár el. Bármely rendellenesség esetén haladéktalanul értesítse a szolgáltatót! A közösségi mérők – lépcsőházi világítás, kazánok stb. fogyasztásának mérésére – az építmény erre a célra szolgáló elektromos kapcsoló tereiben vagy zárható szekrényeiben találhatók, az erre vonatkozó szükséges tájékoztatást az átadás-átvételi eljárás során a kapcsolódó dokumentációval együtt a közös képviselőnek kerül átadásra. Minden lakás 3f fogyasztásmérőről kap energiaellátást. A lakások fővezetéke 5x10mm2 MT kiskábel.

Lakáselosztó, kismegszakítók:

Az egyes biztosítók jelzik az adott áramkör meghibásodását, túlterhelését, zárlat ill. túlterhelés esetén az adott áramkört megszakítják. Ilyen esetekben az adott áramkört és a hozzá kapcsolt készülékeket szakemberrel kell felülvizsgáltatni, a hiba megszüntetéséig a további használat tilos! Külön fel kell hívni a figyelmet a speciálisan beépített áramvédő-kismegszakítókra, melyeket életvédelmi szempontból építenek ki, A készülék már kis hibaáram max. 30mA esetén is működésbe lép, így leválasztva a hibás berendezést az áramforrásról. A védelmi készüléket rendszeres időközönként, a rajtuk található tesztgomb megnyomásával, illetve visszakapcsolásával alkalmanként 3 x meg- nyomva ellenőrizni kell, lehetőleg minél nagyobb gyakorisággal (pl. hetente, havonta)!

Ritkán ugyan, de előfordul, hogy olyan nagy zárlati áramot okoz egy készülék, hogy nem csak az adott áramkör kismegszakítója, hanem a lakás elektromos mérőjének automatája is leoldhat, ebben az esetben a zárlatot okozó készüléket azonnal el kell távolítani a hálózatból, majd a mérőóra kismegszakítóját felkapcsolva ellenőrizhetők az áramkörök. A hibás készüléket tilos ismételt próbálkozással visszakapcsolni a hálózatba!
A lakások teljes áramtalanítása történhet a lakáselosztóban lévő áramvédő lekapcsolásával, illetve a mérőóra alatti kisautomata fázisonkénti bizotsítékainak lekapcsolásával. A mérők alatti automata (automaták) visszakapcsolása után a lakás újra feszültség alá kerül. Célszerű hosszabb távollét esetén a lakás áramtalanítása, a vagyonvédelmi és hűtőkészülékek megtápláló áramkörök kiautomatáinak kivételével.
A lakáselosztó különleges karbantartást nem igényel, néhány év elteltével, szakemberrel érdemes ellenőriztetni a kismegszakítókat (pl. melegedés miatt, vagy csavarok meghúzása miatt). Portalanítás a lakás folyosói főkapcsolójának áramtalanítása után száraz törlőruhával.

A lakásban található kiselosztó táblát beépíteni, körbeburkolni TILOS!

Kapcsolók, dugaljak:

A beépített szerelvények típusa: Legrand Valena Life.
Tilos az egyes áramköröket túlterhelni, sérült, szabálytalanul szerelt villásdugót vagy hosszabbítót alkalmazni! Lehetőleg kerülni kell az elektromos elosztók (hosszabbítók) használatát, mert az áramkörök túlterhelését okozhatják. Különös figyelmet fordítsanak arra, hogy bármilyen hosszúságú hosszabbítót is használnak, a hosszabbító kábele még rövid időre se legyen feltekert, mert a rajta átfolyó áram mágneses teret indukál, ennek során hő fejlődik, ezért megolvadhat a szigetelés és zárlatot, rosszabb esetben tüzet okozhat!
A nagy teljesítményű ipari gépek használata lakóépületben, lakásban nem megengedett. A hálózat az általánosan használt háztartási berendezésekre méretezett, amelyek a lakások dugaljairól működtethetők. A fix készülékeket a tervrajzokon jelölt helyekre kell csatlakoztatni (pl. hűtő, mosógép, mosogatógép, elszívó), az elektromos tűzhelyet csak a részére kialakított csatlakozó pontra szabad csatlakoztatni, a tűzhely gyártója által előírt kábeltípussal.
A lakásban a birtokbaadást követően Önök által kerülnek beszerelésre és üzembe helyezésre az elektromos berendezések (tűzhely, lámpák stb.), Önök felelősek az elektromos berendezések 40/2017(XII.4) NGM rendeletben meghatározott szerelői ellenőrzésének és érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatának elvégzéséért. Eladó tájékoztatja Vevőt, hogy a Lakáshoz tartozó elektromos elosztó az elosztó szekrénnyel nem takarható el, éghető anyagok nem lehetnek az elosztó közelében.
A lakás elektromos hálózata kismegszakítókkal szakaszolt. A szakaszolás, ezért ennek ismeretében a hálózat átépítése nélkül a dugaljak helyes felhasználásával a túlterhelések elkerülhetők. A feliratozás a kismegszakító doboz belső oldalán olvasható. A fürdőszobában vagy egyéb más vizes helyiségben (közös tároló, kukatároló stb.) egyáltalán ne használjanak hosszabbítókat a balesetveszély elkerülése érdekében.
Rendszeres karbantartásuk általában a portalanítás és tisztántartás száraz ronggyal, kapcsolók esetén esetleg enyhén nedves kendővel. Amennyiben nedves ruhát vagy áramvezetésre alkalmas folyadékot használ tisztításra, akkor a tisztítás idejére a kapcsolót a kismegszakítóval áramtalanítani kell. A sérült, törött kapcsolót és szerelvényt azonnal ki kell cseréltetni szakemberrel, figyelemmel a jótállási jogosultság megtartására! Kilazult kapcsolókat és egyéb szerelvényeket

is az előzőek szerint szakemberrel kell megnézetni. A konnektorok használatának legfontosabb szabálya, hogy bekapcsolt készüléket ne csatlakoztassunk, és ne húzzunk ki! Csak olyan berendezést csatlakoztasson a dugaszoló aljzatokba, amelyek csatlakozó villája megfelel a szabványoknak, és nem sérült! Ne terheljük túl a dugaljakat! Hosszabbítók vásárlásánál ne válasszon olyat, amelyen a MEEI (Magyar Elektrotechnikai Ellenőrző Intézet) bevizsgálást igazoló száma nem szerepel!

TV, telefon és számítógép csatlakozások:

Csak szabványos készüléket használjon. A Forest Hill Lakópark telefon, internet, TV szolgáltatója: Vodafone. Ezek speciálisan kialakított aljzatok, ne erőltessük a csatlakozókat, megfelelő pozícióban a csatlakozó finom kattanással csatlakozik. Fontos, hogy a csatlakoztatás előtt győződjünk meg az érintkezők alak -és mérethelyességéről, tisztaságáról.

Világítóberendezések, csillárok:

A falikarok, csillárok és egyéb világítótestek felszerelése nem a kivitelező feladata, a szükséges kiállásokat (szerelődoboz, vezeték) a generálkivitelező a kötési pontig kiépíti. A világítótestek felszerelését a balesetek elkerülése érdekében minden esetben megfelelő szakmai felkészültségű és számonkérhető személy végezheti.
Aki szakszerűtlen szerelési munkával kárt okoz, az a károkozás teljes mértékéig és teljeskörűen felelősséggel bír. Különösen figyelni kell akár száraz, akár vizes helyiségben arra a körülményre, hogy egy egyszerű izzócsere kapcsán is történhet áramütés. Ezért minden esetben az elektromos hálózat izzócsere miatt érintett részét és/vagy a teljes áramkört kismegszakítóval áramtalanítani kell, továbbá gondoskodni kell az izzócseréhez használt létra, állvány, szék stb. szigetelőképességéről is.
A jótállási kötelezettség csak a kivitelezés során a jóváhagyott terv alapján felszerelt világítótestekre, valamint a közösségi terekben, külső homlokzaton (erkélyen) elhelyezett világítótestekre vonatkozik, az utólagosan felszerelt világítótestekre nem! Az utólagosan felszerelt lámpáknál be kell tartani, a szerelőtől meg kell követelni a védőföldelés bekötését is, hiszen a védőföldelés az érvényes szabvány szerint ma már a világítási hálózat elengedhetetlen része.
A lakás átadás-átvételét követőn, csak vizsgázott és gyakorlattal rendelkező szakember végezheti világító testek (lámpa, csillár, falikar) utólagos beszerelését, továbbá minden utólagosan beszerelt beépített berendezésről az érintésvédelmi mérést el kell végezni, végeztetni melyet jegyzőkönyvvel dokumentálni szükséges, a szerelés idejére az érintett hálózati részt áramtalanítani kell!

Közös terek világítása:

A közös terek, lépcsőházak, folyosók és egyéb helyiségek időzített világítással kerültek kialakításra kézi (lépcsőház) és mozgásérzékelős vezérléssel (folyosó). A kültéri világítások (általában) alkonykapcsolóval működnek. A kijáratmutatók és vészvilágító lámpák (általában) jelöltek, formájuk eltér a többitől, és (pl. 1) órán keresztül működnek a hálózati feszültség megszűnése után. Karbantartási igényük csekély, de az akkumulátorokat (vagy a szünetmentes áramforrás akkumulátorait) legalább évenként ellenőrizni és szükség szerint típus függően tölteni vagy cserélni kell.

Ventilátorok, elszívók:

A beépített ventilátorok esetleges szerelését csak szakemberrel végeztessük. Garanciájukat – a gyártó előírásainak megfelelően melletti használat esetén – az adott készülék garancialevelében foglaltak szerint kell érvényesíteni. A fürdőszobák és önálló WC helyiségek külön kapcsolóról, vagy világítással együtt kapcsolódó ventilátorai beépített időrelével vagy világítással együtt vagy külön kapcsolóról működnek. **A szűrők tisztításának elmulasztása a készülék végleges meghibásodását okozhatja, és tisztításuk nem esik jótállási kötelezettség alá!**
Abban az esetben, ha a berendezést a tulajdonos, használó önállóan szerezte be, akkor a berendezéshez biztosított kezelési utasítás szerinti garanciális feltételek a mérvadóak. Amennyiben a berendezéseket a megrendelő épített be kivitelezésének, az elektromos garancia a készülék bekötésére is kiterjed, ellenkező esetben nem. A tűzhelyek, mosogatók és hűtőgépek külön kismegszakítóval védett áramkörre csatlakoztatottak.

Kaputelefon (Codefone):

Az épület központi kaputelefonnal ellátott, amely a bejárati ajtók melletti falon került elhelyezésre. A névtáblán ki kell keresni a hívni kívánt nevet, majd a mellette szereplő hívószámot be kell írni a billentyűzeten. A lakáskészülék a hívást visszaigazolja, ezután indul el a csengető hang.
Érvényes hívás esetén a lakáskészülék kézbeszélőjének felvételekor felépül a beszédút és lefolytatható a beszélgetés.
A nyitógomb megnyomásával lehetőség van az épület bejárati ajtó lakásból történő nyitására.
A kapcsolat a kézibeszélő letételével, vagy a központon a DEL-gombbal is bontható.
A központ lehetővé teszi az elektromos zár nyitását a billentyűzeten beírt kóddal is. Először a megadott számot kell beírni, majd a <KULCS> gombot megnyomni, utána a kódot.
A kaputelefon hálózatot házilagosan megbontani, átalakítani, bővíteni, nem szabad, ezt az épület üzemeltetőjénél kell kérni!

Villám-és túlfeszültségvédelem:

A villámvédelmi rendszer az építmények alapvető tartozéka. Általában nem igényelnek karbantartást, de a látható részeket – levezetőket, felfogókat – ellenőrizni kell. A villámvédelem állapotát a vonatkozó szabvány szerint (3, 6, 9 évenként) mérésekkel is ellenőrizni kell, és erről mérési jegyzőkönyvet kell készíteni. Esetleges villámcsapás után a rendszert szintén ellenőrizni szükséges. A szabályosan felszerelt és terv szerint megvalósított villámhárító rendszer sem jelent 100%-os garanciát a becsapás nem várt helyen történő előfordulása ellen! Az épület villámvédelem mellett lépcsőzetesen kiépített túlfeszültség védelemmel is ellátott. Az érzékeny nagyértékű berendezések (TV, HIFI, projektor stb.) nagyobb biztonsága érdekében javasoljuk a D fokozatú, illetve telekommunikációs védelem kiépítését közvetlenül a készülék csatlakozási pontjánál, mind erősáram mind gyengeáramú hálózaton.

Tűz- és füstészlelés

Amennyiben a házban tüzet érzékel, úgy a tűz keletkezésének szintjén törje be a folyosóajtó mellett lévő tűz- és füstészlelő gomb üvegét és nyomja be a gombot.
1 sori épületek esetén ekkor fsz-i lépcsőház bejárati ajtó szárnya kinyílik és nyílik a lépcsőház felső szintjén hő és füst elvezető kupola melyek hatására a füst nem tud a folyosók fele terjedni, így a lakók biztonságosan kimenekülhetnek az épületből.

2-3 sori épületek esetében.
Ekkor fsz-i lépcsőház bejárati ajtó szárnya kinyílik, valamint a lépcsőház legfelső szintjén kinyílik a hő és füstelvezető kupola és a füstelvezető zsalu. A füst gravitációs úton távozik a lépcsőházból. Ennek következtében nem tud a folyosók fele terjedni, így a lakók biztonságosan kimenekülhetnek az épületből.

Biztonságtechnika és tűzvédelem

- A lakás "D" tűzveszélyességi osztályba tartozik.
- Hibás elektromos-, vagy gázkészüléket üzemeltetni tilos!
- A vizes helyiségekben, (konyha, fürdőszoba, WC, stb.) csak kettős szigetelésű, érintésvédelemmel ellátott, hibátlan elektromos készüléket szabad üzemeltetni!
- A padlóburkolatra kerülő vizet, a csúszásveszély elkerülése végett azonnal fel kell törölni!
- Olyan helyiségben, ahol tüzelőberendezés üzemel, tűzveszélyes anyagot tilos tárolni.
- Olyan helyiségben, ahol tüzelőberendezés nem üzemel,
- "A" tűzveszélyességi fokozatú folyadékból 1 liter,
- "B" tűzveszélyességi fokozatú folyadékból 20 liter tárolható az erre a célra alkalmas zárt tároló edényben.
- Tűzveszélyes folyadékban ruhaneműt mosni, padlót, bútorzatot tisztítani, a tűzveszélyes folyadékot lefolyóba beleönteni tilos!
- Tűzesetek elkerülése érdekében ágyban ne dohányozzon!
- A karácsonyi ünnepeken és egyéb alkalmakkor a nyílt lángú gyertyát, csillagszórót úgy helyezzük el, hogy az ne jelentsen tűzveszélyt, ezért ezt a helyiséget ne hagyjuk őrizetlenül.
- Villamos berendezést üzemelés közben ne hagyjunk őrizetlenül.

FORESTHILL
LAKÓPARK

1038 BUDAPEST, PUSZTAKÚTI ÚT 12.

INFO@FORESTHILL-LAKOPARK.HU
WWW.FORESTHILL-LAKOPARK.HU