#### **SEANCE 8**

**Objectifs**: Savoir interpréter les diagrammes d'équilibre liquide-solide contenant les transformations allotropiques, construire des courbes d'analyse thermique (CAT) et appliquer la loi de phases de Gibbs.

Consignes/Activités d'introduction : Apprendre, identifier et comparer les différents types de transformations allotropiques sur les diagrammes d'équilibre liquide-solide, construire en fonction de composition du système des CAT.

### Contenu : Chapitre 3, suite, Cours en présentiel souhaitable

Diagramme d'équilibre liquide-solide : solides miscibles, non miscibles et partiellement miscibles

#### Activités :

- 1. Etudier les diagrammes : solides miscibles, non miscibles et partiellement miscibles avec les transformations allotropiques,
- 2. Identifier les transformations des constituants purs, des composées et des solutions solides.
- 3. Identifier les domaines,
- 4. Construire en fonction de composition du système des CAT,
- 5. Déterminer les masses des phases en utilisant la règle de segments inverses.

## 3.6 Transformations allotropiques des solides

Les transformations allotropiques se produisent lors du refroidissement du système liquide et concernent des constituants purs, des composées et des solutions solides :

• variation allotropique d'un constituant pur ou d'un composé formé à base de ces constituants ;




Figure 3.9 : Transformations allotropiques d'un constituant pur ou d'un composé formé à base de ces constituants

T représente le point de transition, il traduit sur un diagramme l'équilibre entre deux phases allotropiques  $B\alpha$  et  $B\beta$  d'un solide B à la température de transition.

variation allotropique d'une solution solide;
La variation allotropique se produit dans un intervalle de températures et avec la variation de la composition de la solution.





Figure 3.10: Transformations allotropiques d'une solution solide

# 3.7 Exemple d'un diagramme



Pour le diagramme d'équilibre liquide solide Hf- Co :

a. Identifier les courbes de liquidus, solidus et solvus,

- b. Identifier les domaines du diagramme,
- c. Préciser les réactions isothermes eutectiques et pereutectiques,
- d. Tracer les courbes d'analyse thermique en précisant les transformations qui se produisent lors du refroidissement de liquide pour le point P<sub>0</sub> (80%, 1800°C),
- e. Déterminer le rapport de masses des phases en point  $N_0$  (90%, 400°C).