Hoja de Referencia del Capítulo 1 – Prestaciones

Rolando Suarez V-30445947

Prestaciones

Las prestaciones de un computador se refieren a la capacidad o eficiencia con la que una computadora realiza sus tareas y operaciones. En esencia, es una medida de qué tan bien y rápido puede un computador ejecutar programas, procesar datos y responder a las demandas del usuario.

Conceptos Claves

1) Velocidad

- a. **Tiempo de respuesta (tiempo de ejecución):** Tiempo total requerido por un computador para completar una tarea, incluidos los accesos a discos, los accesos a memoria, las operaciones, sobrecarga del sistema operativo, tiempo de ejecución, etc.
- b. Productividad (ancho de banda): Se define como el número de tareas que se completan por unidad de tiempo.

Cálculo de Prestaciones

Para maximizar las prestaciones, lo que se desea es minimizar el tiempo de respuesta o tiempo de ejecución del programa.

Si las prestaciones de una máquina X son mayores que las de una máquina Y:

$$Prestaciones_X > Prestaciones_Y$$

A menudo se desea relacionar cuantitativamente las prestaciones de dos máquinas diferentes. Con esto se podría decir que "X es n veces más rápida que Y":

$$\operatorname{Prestaciones}_X = n \times \operatorname{Prestaciones}_Y$$

Esto implica que el tiempo de ejecución de Y es n veces mayor que el de X:

Tiempo_ejecución
$$_{V} = n \times \text{Tiempo_ejecución}_{X}$$

De estas relaciones, se deduce que:

$$n = \frac{\text{Prestaciones}_X}{\text{Prestaciones}_Y} = \frac{\text{Tiempo_ejecución}_Y}{\text{Tiempo_ejecución}_X}$$

Medición de las Prestaciones

■ Tiempo de ejecución – Segundos (s)

Conceptos Claves (II)

- 1) **Tiempo de ejecución de CPU:** Tiempo real que la CPU emplea en computar una tarea específica.
- 2) Tiempo CPU del usuario: Tiempo de CPU empleado en el propio programa.
- 3) Tiempo CPU del sistema: Tiempo que la CPU emplea en realizar tareas el sistema operativo.

Prestaciones de la CPU y sus Factores

Relación de los ciclos de reloj, tiempo del ciclo de reloj y tiempo de la CPU:

• Frecuencia del reloj es inversa al tiempo del ciclo:

Frecuencia del Reloj =
$$\frac{1}{\text{Tiempo del Ciclo}}$$

Tiempo del Ciclo =
$$\frac{1}{\text{Frecuencia del Reloj}}$$

Prestaciones de las Instrucciones

Número de ciclos de reloj requeridos por un programa:

Ciclos de Reloj = Número de Instrucciones \times CPI

Conceptos Claves (III)

1) Ciclos de reloj por instrucción (CPI): Número medio de ciclos de reloj por instrucción para un programa o fragmento del programa.

Ecuación Clásica de las Prestaciones de la CPU

Ahora se puede escribir la ecuación en términos del número de instrucciones, del CPI y del tiempo de ciclo:

Tiempo_CPU = Número de Instrucciones × CPI × Tiempo del Ciclo

O dada la frecuencia:

$$\label{eq:cpu} \begin{aligned} \text{Tiempo_CPU} &= \frac{\text{N\'umero de Instrucciones} \times \text{CPI}}{\text{Frecuencia del Reloj}} \end{aligned}$$

Tabla de Conversión de Unidades

Prefijo	Símbo- lo	Factor de Multiplicación	Equivalencia en Segundos (s)	Equivalencia en Hertz (Hz)
Pico	р	10^{-12}	1 ps = 0.000000000001 s	$1 \text{ pHz} = 10^{-12} \text{ Hz}$
Nano	n	10^{-9}	$1~{\rm ns} = 0.000000001~{\rm s}$	$1~\mathrm{nHz} = 10^{-9}~\mathrm{Hz}$
Micro	μ	10^{-6}	$1 \ \mu s = 0.000001 \ s$	$1~\mu\mathrm{Hz}=10^{-6}~\mathrm{Hz}$
Mili	m	10^{-3}	1 ms = 0.001 s	$1 \text{ mHz} = 10^{-3} \text{ Hz}$
(Unidad Base)	-	10^{0}	1 s	1 Hz
Kilo	k	10^{3}	-	$1~\mathrm{kHz} = 1{,}000~\mathrm{Hz}$
Mega	M	10^{6}	-	$1~{\rm MHz} = 1,\!000,\!000~{\rm Hz}$
Giga	G	10^{9}	-	1 GHz = 1,000,000,000 Hz