

	REPORTE DE SERVICIO	FOLIO 26-201
EJEMPLO DE DISEÑO - DATOS SIMULADOS		19/08/2026

CLIENTE IVEMSA	PLANTA / UBICACION Planta Tijuana - Nave 2
CONTACTO Carlos Hernandez	CORREO / TELEFONO carlos.hernandez@ivemsa.com 664 555 0184
SERVICIO Mantenimiento preventivo	TECNICO Rolando Felix

Datos tecnicos del equipo

ID / TAG Grua #4 - Linea de ensamble	AREA Produccion L2	TIPO Grua viajera
CAP. ESTRUCTURA 5 TON	CAP. POLIPASTO 3 TON	VOLTAJE 460 V
FABRICANTE R&M	MODELO SX4032	SERIE 11618492

Resumen de inspeccion

RESULTADO	BIEN	N/A	MAL	REVISADOS	CONDICION
Checklist maestro	103	9	4	116 / 116	Regular

Actividades realizadas

ESTADO	ACTIVIDAD	OBSERVACION
SI	Limpieza general del equipo	Sin novedad
SI	Lubricacion de cadena / cable de carga	Aplicacion uniforme

Registro detallado de hallazgos

NO.	HALLAZGO	SEVERIDAD	ACCION RECOMENDADA
12	Etiqueta de capacidad ilegible La etiqueta de capacidad no puede leerse desde el nivel de operacion.	Media	Sustituir la etiqueta y validar que capacidad y voltaje coincidan con la placa del fabricante.
79	Freno electromagnetico con desgaste Se observa desgaste irregular y mayor recorrido durante la prueba funcional.	Alta	Ajustar el conjunto de freno, medir entrehierro y sustituir componentes fuera de tolerancia.
88	Carretillas de festoon no adecuadas Las carretillas instaladas no soportan correctamente el diametro y peso del cable.	Alta	Instalar carretillas compatibles y revisar alineacion, recorrido y sujecion del cableado.
103	Botones sin identificacion legible Los simbolos de subir y bajar presentan desgaste y pueden provocar errores de operacion.	Media	Reponer etiquetas del control colgante y confirmar el sentido correcto de movimiento.

Recomendacion general

Atender de forma prioritaria las condiciones detectadas, implementar las acciones correctivas y registrar evidencia del cierre para garantizar la operacion segura del equipo y el cumplimiento de la normativa aplicable.

Evidencia fotografica

 Vista general Equipo identificado y preparado para inspeccion.	Detalle del freno Referencia visual asociada al hallazgo 79.	Control colgante Referencia visual asociada al hallazgo 103.
---	---	---

ULTIMO MANTENIMIENTO 19/08/2026	PROXIMO MANTENIMIENTO 19/11/2026	FRECUENCIA Cada 3 meses
---	--	---

Rolando Felix Realizado por	Carlos Hernandez Recibido por
---	---